

منتدى إقرأ الثقافي

للكتب ( كوردى - عربى - فارسى )

[www.iqra.ahlamontada.com](http://www.iqra.ahlamontada.com)



منتدى إقرأ الثقافي

[www.iqra.ahlamontada.com](http://www.iqra.ahlamontada.com)

# الكيمياء التخيلية


للصفوف الأولى  
فرع مُساعد مختبر ومعاون صيدلي

تأليف

فائق عارف غزور

مدير المختبرات في معهد المهن الصحية العالي بغداد

ليسانس في الكيمياء



# الكيمياء التحليلية

للصفوف الأولى  
فرع مساعد مختبر ومعاون صيدلي

تأليف  
فائق عارف غزور  
مدير المختبرات في معهد المهن الصحية العالي بغداد  
ليسانس في الكيمياء

## المقدمة

وضع هذا الكتاب وفق المنهج المقرر، ويشتمل على مواضيع اساسية لا بد ان يلم بها الطالب في هذه المرحلة من الدراسة.

وقد قسم الكتاب الى قسمين رئيسيين:

١ - القسم النظري الذي يتناول اهمية الكيمياء التحليلية، وطرق التحليل الكمي والنوعي. تركيب الذرة والواصر الكيمياوية، النظائر، انواع النظائر، تحضير النظائر، اهمية النظائر، التنقية، طرق تنقية المواد الكيمياوية، المحاليل، انواع المحاليل، المحلول الحقيقي، التعبير عن تراكيز المحاليل، المحلول الغروي، انواع الانظمة الغروية، طرق تحضير المحاليل الغروية، قانون فعل الكتلة، تطبيقات قانون فعل الكتلة، الحاصل الايوني للماء. الدالة الهيدروجينية (PH) واهميتها بالنسبة للكائنات الحية، حاصل الاذابة، المعادلات الايونية، الدليل التعادل، التأكسد والاختزال، موازنة معادلة التأكسد والاختزال، العوامل المؤكسدة والمختزلة التفاعلات الايونية والتوازن الايوني، قانون التخفيف لاوستوالد. تأين حوامض متعددة القاعدة التحلل المائي النوعي والكمي للاملاح، تأثير الايون المشترك، المحلول الدارىء غير (المنظم) Buffes، الانتشار، التنافذي الضغط التنافذي، قوانين الضغط التنافذي، اهمية التنافذ والضغط التنافذي، تحضير المحاليل القياسية، قياس اللون، جهاز سيكتروفوتومتر، قانونا (لمبرت)، و(بيير). التحليل الوزني.

٢ - القسم العملي: يشتمل على ١٨ تجربة في التحليل النوعي والتحليل الكمي (الحجمي والوزني). ففيما يخص التحليل النوعي ركزنا على كيفية الكشف عن بعض الجذور والايونات السالبة، اما في التحليل الكمي ركزنا على كيفية تحضير المحاليل القياسية ومعايرة بعض المركبات في تفاعلات التعادل وتفاعلات الاكسدة والاختزال وتفاعلات الترسيب في التجربة الاولى يتعرف الطالب على الادوات والاجهزة المختزلة وكيفية استعمالها. اما التجربة الثانية تختص بالميزات وكيفية وزن الموالم الكيمياوية بالموازين الحساسة.

ففي التجربة الثالثة والرابعة يتعلم الطالب كيفية الكشف عن بعض الجذور والايونات السالبة اما التجربة الخامسة والسادسة تختص بتحضير محاليل قياسية حامضية وقاعدية ومعايرة الحوامض والقواعد بتفاعلات التعادل.

في التجربة الرابعة والثامنة والتاسعة يتعلم الطالب كيفية إيجاد تركيز او كمية المركبات او العناصر في النموذج، اما التجربة العاشرة والحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر كلها تعطى تفاعلات الأكسدة والاختزال، وتحضير محاليل قياسية ليقص المركبات المؤكسدة والمختزلة. والتجارب الباقية تهتم بإيجاد نسب العناصر في المركبات الكيميائية اوفي النماذج.

# الكيمياء التحليلية وأهميتها

## Analytical Chemistry

تعنى الكيمياء التحليلية بتعيين مكونات مادة مجهولة التركيب ونسبتها مستعينة بالطرق اللونية او الوزنية او الحجمية او الطيفية. ان للكيمياء التحليلية أهمية كبيرة في تطوير علم الكيمياء وباقي العلوم التي لها علاقة بالكيمياء حيث ان معظم قوانين الكيمياء تعتمد على نتائج التحليل الكمي وبواسطة التحليل الكيمياوي توصل العلماء الى معرفة تركيب الارض وما تحويه.

ان اكتشاف الخامات وفحص المواد المنتجة وتشخيص الامراض كلها وغيرها تحتاج الى التحليل الكيمياوي.

تصنيف الكيمياء التحليلية الى قسمين رئيسيين هما:

### ١ – الكيمياء التحليلية النوعية: Qualitative analysis

تختص بتعيين نوعية مكونات المادة التي يراد تحليلها سواء كانت مركبا واحداً او مزيجاً من عدة مركبات دون الاهتمام بنسبها الكمية. ان الاسلوب المتبع في التحليل النوعي في الكيمياء غير العضوية هو الكشف عن الايونات الموجبة قبل الايونات السالبة ذلك للأسباب التالية:

أ – ان تعيين الايونات الموجبة اسهل من تعيين الايونات السالبة.

ب – معرفة الايونات الموجبة تساعد على تخمين نوعية الايونات السالبة فمثلاً اذا وجد ايون الكالسيوم في النموذج فلا يمكن ان نجد ايونات الكاربونات او الاوكسالات او الفوسفات لأنها تكون مع الكالسيوم مركبات غير ذائبة في الماء بينما يمكن ان نجد ايونات الكلوريد او البروميد او الايوديد او النترات وغيرها.

### ٢ – التحليل الكمي: Quantitative analysis


يختص بتحديد مقادير ونسب العناصر المكونة للمركب وفي هذه الطريقة يجب تنقية المادة المراد تحليلها من جميع الشوائب حتى لا تعطى نتائج خاطئة ويعتمد التحليل الكمي على قياس صفة من الصفات الفيزيائية او الكيميائية لذا تنقسم طرق التحليل الكمي الى الطرق الكيميائية والطرق الفيزيائية.

- أ - الطرق الكيميائية: في هذه الطرق تحصل تفاعلات كيميائية و يشترط ان يكون التفاعل الكيميائي سريعاً و باتجاه واحد كما في المعادلة الآتية:
- المادة المراد تعيين مقدارها + الكاشف → نواتج معلومة الصيغة

ويمكن تقسيم الطرق الكيميائية في التحليل الكمي الى نوعين:

- ١ - الطرق الحجمية (التحليل الحجمي): بهذه الطريقة يمكن معرفة تركيز المادة المجهولة بواسطة مادة معروفة الحجم والتركيز والتفاعلات التي تحصل في التحليل الحجمي هي:
- أ - التفاعلات التي تعتمد على تركيز الايونات المتفاعلة وهي نوعين:
- ١ - تفاعلات التعادل (تفاعلات الحوامض مع القواعد) وهي تسحيح القواعد مقابل محلول حامض قياس يسمى (Acidimetry) او تسحيح الحوامض مقابل قاعدة قياسية (Alkalimetry) ان هذه التفاعلات هي عبارة عن اتحاد ايونات الهيدروجين التي تحررها الحوامض مع ايونات الهيدروكسيد الآتية من القواعد.

- ٢ - تفاعلات الترسيب او تكوين الايونات المعقدة: في هذه التفاعلات تكون النواتج فيها اما رواسب كما في تسحيح نترات الفضة مقابل محلول كلوريد الصوديوم كما في المعادلة الآتية:



او تكوين ايونات معقدة مثل تسحيح محلول نترات الفضة مقابل محلول سيانيد البوتاسيوم كما في المعادلة الآتية:



ب - تفاعلات الأكسدة والاختزال:

هي جميع التفاعلات التي تحدث فيها تغييرات في عدد التأكسد اي انتقال الكترونات. و يكون احد المحلولين مؤكسدا والآخر مختزلاً، ومن العوامل المؤكسدة هي

برمنكنات البوتاسيوم، ثاني كرومات البوتاسيوم، كبريتات المنغنيز، ايدوات البوتاسيوم. ومن العوامل المختلة ثايوسلفات الصوديوم، مركبات الحديدوز، مركبات القصديروز، اوكسيد الزرنيخوز.

## ٢ - الطرق الوزنية او التحليل الوزني:

فصل عنصر من مركب ما بصورة نقية ووزنه، او بشكل مركب معلوم التركيب واستخراج وزن العنصر في المركب الناتج بمعرفة الاوزان الذرية للعناصر الأخرى الداخلة في تركيب المركب يسمى بالتحليل الوزني.

في التحليل الوزني يجب تحويل الجذر الحامض في المركب الى مركب ثابت وبنقى صورة ممكنة ومعلوم التركيب يمكن وزنه بدقة. ان اكثر الطرق استعمالاً في المختبرات هي الطريقة الترسيبية.

الطريقة الترسيبية: في هذه الطريقة يرسل العنصر الموجود في المحلول على شكل مركب قليل الذوبان جداً في المحلول، ثم فصل الراسب بالترشيح وتجفيفه ووزنه.

مثلاً عندما يراد حساب وزن البار يوم في مركب ما، يعامل محلول المركب مع كمية وافية من محلول كبريتات الصوديوم فيتكون راسب ابيض من كبريتات البار يوم. يرشح المحلول خلال بودقة مسامية موزونة ثم يغسل الراسب وتجفف البودقة والراسب وذلك بالتسخين الى ١٥٠م وبعد تبريد البودقة توزن بدقة ويطرح وزن البودقة من وزن البودقة والراسب نحصل على وزن الراسب ويمكن حساب وزن البار يوم في كبريتات البار يوم.

ب - الطرق الفيزيائية: هذه الطرق تعتمد على قياس صفة فيزيائية للمادة تتناسب مع تركيب المادة. ومن هذه الطرق:

١ - الطرق الضوئية.

٢ - الطرق الكهربية.

٣ - الطرق الراديوية كيميائية.

## تركيب الذرة والأواصر الكيميائية

الذرات هي الوحدات الأساسية في جميع التفاعلات الكيميائية. يمكن اعتبار التفاعلات الكيميائية إعادة توزيع وترتيب الذرات التي تستطيع ان تتحد بعضها او تنفصل من بعضها. قديماً اعتبرت الذرة بانها غير قابلة للتجزئة لذلك سميت باسم (اتوم Atom) وتعني هذه الكلمة باللغة اليونانية غير قابلة للتجزئة. ولكننا نعلم الآن وكنتيجه للعديد من التجارب والاكتشافات ان الذرات تتكون من دقائق اصغر وانه بالامكان تجزئة الذرات.

### تركيب الذرة:

تتركب الذرة من نواة تتركز فيها الشحنات الموجبة، و يدور حول النواة عدد من الالكترونات سالبة الشحنة مساوياً لعدد الشحنات الموجبة داخل النواة.

ان الالكترونات تتحرك ضمن الحيز المتاح لها حول النواة. ولما كان للنواة خواصاً كهربائية ومغناطيسية، فهذا الحيز يمثل محصلة المجال الكهرومغناطيسي للنواة والالكترون. ان هذا الحيز من الفراغ يتخذ اشكالاً مختلفة حسب مقدار الطاقة الكامنة. و يسمى هذا الحيز (بالاوربيتال).

ان الغلاف الرئيسي للالكترونات اما ان يتكون من اوربيتال واحد او ان يتكون من عدة اوربيتالات. وقد يكون هذا الحيز مشغولاً بالكترون واحد او اثنين او قد يكون فارغاً. مثلاً في ذرة الهيدروجين يكون الاوربيتال مشغولاً بالكترون واحد فقط.

اما نواة الذرة فتحتوي على البروتونات النيوترونات. وكل بروتون يحمل وحدة شحن موجبة. وعدد البروتونات في النواة يكون مساوياً دائماً لعدد الالكترونات التي تحيط بالنواة، كتلة البروتون تساوي كتلة ذرة الهيدروجين. اما النيوترونات فهي تختلف عن البروتونات في انها متعادلة كهربائياً اي لا تحمل اية شحنة كهربائية. وكتلتها تساوي كتلة البروتون. وتتصف النيوترونات بقدرتها على النفاذ خلال العناصر الثقيلة، كما لها القدرة على النفاذ الى نويات الذرات.

اما البيوزوترونات التي تقع داخل النواة لها شحنة كهربائية موجبة وكتلتها تساوي كتلة الالكترون. وتكون نتيجة سقوط الاشعة الكونية على بعض المواد.



# الأواصر الكيميائية

## Chemical bond

لفهم الأواصر الكيميائية علينا ان نعرف سبب اختلاف قابلية الذرات على التفاعل . ويتوقف سبب هذا الاختلاف على التركيب الاليكتروني لذرات هذه العناصر ولهذا فان معرفة عدد الاليكترونات وطريقة توزيعها خارج النواة والتركيب الاليكتروني سيساعدنا على تفهم خواص تلك الذرة في التفاعلات الكيميائية .

إن التحولات والتفاعلات الكيميائية ما هي الا تكوين اواصر كيميائية او كسرها لتكوين اواصر جديدة . اي بمعنى آخر التفاعلات الكيميائية عبارة عن انتقال الاليكترونات بين الذرات .


سبق وان قلنا ان الاوربيتال هو الحيز الكهرومغناطيسي الذي يتحرك فيه الاليكترون .

ولتصورنا وجود ذرتين منفصلتين لكل منهما اليكترون واحد في اوربيتال الغلاف الخارجي يدوران حول نفسها باتجاهين متعاكسين ، فانها سيحاولان الازدواج في اوربيتال واحد عند اقتراب الذرتين في بعضهما وبذلك يتمكنان من ربط الذرتين معا ويطلق على هذا المزدوج الاليكتروني المتكون «بالأصرة الكيميائية» ويعتمد تحديد موقع الاوربيتال الجديد من الفراغ على السالبة الكهربائية للذرتين المتحدتين . فالسالبة الكهربائية لكل ذرة عبارة عن مدى ميل الذرة لجذب شحنة الكترونية نحوها . وعندما تقترب ذرتان من بعضهما لتكوين أصرة فان الذرة التي لها سالبة كهربائية كبيرة تسحب نحوها المزدوج الاليكتروني اكثر من الذرة الأخرى . اي عندما يكون الفرق في السالبة الكهربائية بين الذرتين كبيراً يجذب المزدوج الاليكتروني نحو الذرة الأكثر سالبة كهربائية . اما اذا كان الفرق طفيفاً أو معدوماً يبقى المزدوج الاليكتروني في الحيز بين الذرتين دون ان ينحاز لأحدهما تماماً . واعتماداً على ذلك تكون الاواصر الكيميائية على الانواع التالية :


### ١ - الأواصر التساهمية : Covalent Bond

عند اتحاد ذرتين يكون الفرق في السالبة الكهربائية بينهما قليلاً بحيث لا تستطيع اي من الذرتين جذب المزدوج الاليكتروني نحوها كلياً ولذلك يشغل هذا المزدوج الاليكتروني اوربيتالاً عائداً لكلتا الذرتين ، اي يكون الاوربيتال مشتركاً بينهما .

تسمى الأواصر الكيميائية المتكونة بهذه الطريقة اواصر كيميائية تساهمية باعتبار ان كلتا الذرتين ساهمتا في تكوين المزدوج الاليكتروني الذي يعود لكلتيهما و يسمى المركب من هذا النوع «مركبا تساهميا» .




ويمكن كتابة التفاعل كما يلي :



## ٢ - الأواصر التساهمية المستقطبة Polar Covalent bond

إذا كان هناك فرق في السالبية الكهربائية لذرتين متحدتين بواسطة آصرة تساهمية، فإن احتمال وجود المزدوج الاليكتروني الرابط بينهما في اية لحظة معينة في مكان اقرب لنواة الذرة ذات الكهربائية الاكبر. ونتيجة لذلك تكون الكثافة الاليكترونية حول الذرة ذات السالبية الكهربائية القليلة واطنة نسبياً، أي ان الذرة الاولى تحمل شحنة سالبة صغيرة بينما تحمل الذرة الثانية شحنة موجبة، وتصبح الجزيئة اشبه بقضيب كهربائي مستقطب. تسمى الآصرة من هذا النوع (آصرة تساهمية مستقطبة) و يسمى المركب (مركبا تساهميا مستقطبا) مثل جزيئة الماء وجزيئة الامونيا.



توضع الاشارة السالبة والموجبة في اعلى الرمز لتدل على اتجاه تجمع الاليكترونات.



## النظائر

### Isotopes

ذكرنا من قبل ان الذرة ما هي الا نواة مكونة من بروتونات والنيوترونات و يدور حولها عدد من الاليكترونات مساوياً لعدد البروتونات .


وبما ان الوزن الذري = عدد البروتونات + عدد النيوترونات .

فيجب ان تكون الاوزان الذرية ارقاماً صحيحةً ، ولكن وجد ان اغلب الاوزان الذرية لأغلب العناصر ليست مقادير صحيحة . والسبب في ذلك ان هذه الذرات غالباً ما تختلف في عدد النيوترونات الموجودة في نواتها وعند ذلك يكون مجموع عدد البروتونات والنيوترونات مختلفاً اي تختلف ذرات العنصر الواحد في عدد الكتلة (الوزن الذري) .

وقد تمكن بواسطة بعض التجارب الحصول على انواع مختلفة من نفس العنصر والتي تختلف فيما بينها في الوزن الذري .

فمثلاً امكن الحصول على ٣ انواع من الرصاص ذات رقم ذري واحد هو (٨٢) ولكنها تختلف فيما بينها في اوزانها الذرية (٢٠٦، ٢٠٧، ٢٠٨) والرصاص العادي خليط من هذه الانواع المختلفة من الرصاص ووزنه الذري يساوي (٢٠٧,١٩) .

وطبيعي ان يكون لجميع هذه الذرات نفس الخواص الكيميائية ولكنها تختلف في بعض خواصها الفيزيائية وخاصة تلك التي لها علاقة مباشرة بالكتلة وتسمى هذه الانواع (بالنظائر) والرصاص ليس العنصر الوحيد الذي له اكثر من نظير واحد فللهيدروجين مثلاً ثلاثة نظائر: النظير الاول لا تحوي نواته نيوترونا ، والنظير الثاني تحوي نواته نيوترونا واحداً ، والنوع الثالث تحوي نواته نيوترونين كما مبين في الشكل ادناه .



الشكل : يبين نظائر الهيدروجين

و يشار لنظائر العنصر الواحد بان يذكر الرمز الكيميائي وعلى يساره الى الاسفل رقم يمثل العدد الذري وعلى يمينه الى الاعلى عدد الكتلة كما في الجدول ادناه:

اسم النظير	عدد البروتونات	عدد النيوترونات	الرمز المستعمل	الوزن الذري
هيدروجين اعتيادي	١	صفر	$1H^1$	١
(يوتير يوثيل)	١	١	D أو $1H^2$	٢
ترتيوم	١	٢	T أو $1H^3$	٣

فالنظائر اذن انواع لذرات نفس العنصر، لها نفس العدد الذري، ولكنها تختلف في اوزانها الذرية. ونظائر العنصر الواحد متشابهة في خواصها الكيميائية ومختلفة في تلك الخواص الفيزيائية التي لها علاقة مباشرة بالكتلة. ولفصل النظائر يجب اجراء تجارب خاصة مبنية على ما قد يوجد بين هذه النظائر او بعض مركباتها من اختلاف في الصفات الطبيعية كاختلاف سرعة انتشار المركبات الغازية لجزيئات النظائر.

## انواع النظائر

### ١ - النظائر المستقرة Stable isotopes

لا يصدر عنها اي نوع من الاشعاع وتنتشر انتشاراً كبيراً في الطبيعة. تحضيرها صعب. تمتاز النظائر المستقرة بانها ثابتة التركيب اي ان عامل الوقت لا قيمة له بالنسبة للنظائر المستقرة.


### ٢ - النظائر المشعة Radioactive isotopes

في هذا النوع من النظائر تكون النواة غير مستقرة وتنبعث منها اشعاعات مختلفة. ويعزى عدم ثباتها الى ان هذه النواة تكون في مستوى طاقة عالية حيث تخسر جزءاً من طاقتها وتهبط الى مستوى اوطأ أكثر ثباتاً.

مثلاً يمكن لنواة التريوم  $1H^3$  ان تثبت بأن يتحول احد النيوترونين فيها الى بروتون داخل النواة والكترون ينطلق خارج النواة بطاقة حركية معينة ويمكن كتابة هذا التحول بما يلي:



وبذلك تصبح النواة الجديدة محتوية على نيوترون واحد و بروتونين اي تصبح نظيراً للهيليوم كما في المعادلة




ليس التريوم الوحيد بين النظائر العديدة في خاصية نشاطه الاشعاعي ، فهناك العديد من النظائر المشعة منها ما يوجد في الطبيعة ومنها ما يحضر اصطناعياً في المفاعلات النووية . ان اهم الاشعاعات الصادرة من النظائر المشعة هي :

١ - اشعة الفا rays  $\alpha$  : عبارة عن دقائق موجبة الشحنة . وكل دقيقة من دقائق الفا عبارة عن نواة نظير الهيليوم ( $2\text{He}^4$  ) المتكونة من بروتونين ونيوترونين وبذلك تكون شحنة دقيقة اشعة الفا تساوي شحنتين موجبتين و يرمز لها بالرمز  $2\text{He}^4$  .

وسرعتها تبلغ ٢٠,٠٠٠ ميل/ الثانية ، ولها القدرة على تأين الغازات . وقوة اختراقها للمواد صغيرة .

ب - اشعة بيتا B-Ray : دقائق اشعة بيتا عبارة عن دقائق سالبة الشحنة . يرمز لها ( $e^-$ ) حيث ان الصغر يعني بأن وزن الاليكترون يساوي صفرأ . ذلك لأن كتلته مقارنة بكتلة النويات ( البروتون والنيوترون ) صغيرة جداً يمكن اهمالها . سرعتها تبلغ ١٦٠,٠٠٠ ميل/ ثانية وقدرتها على النفاذ خلال المواد اكبر من قدرة دقائق الفا .

ج - اشعة غاما gamma ray : هي اشعة كهرومغناطيسية شبيهة بالضوء ولكن بطول موجة قصيرة جداً ، يساوي اطول الموجات المعتادة في الاشعة السينية . لها مقدرة كبيرة على النفاذ خلال المواد . وهي طاقة ليس لها كتلة ولا شحنة . وهذه الاشعاعات تختلف في سلوكها في المجال الكهربائي كما مبين في الشكل :




نلاحظ في الشكل سلوك اشعة الفا واشعة بيتا واشعة غاما في مجال كهربائي . فاشعة الفا موجبة الشحنة وكتلتها كبيرة تنحرف مقتربة من اللوح السالب . بينما اشعة بيتا سالبة الشحنة وكتلتها صغيرة تعاني انحرافاً كبيراً مقتربة من اللوح الموجب ، اما اشعة غاما وهي اشعة كهرومغناطيسية عديمة الشحنة والكتلة فلا تنحرف في المجال الكهربائي .

تحضير النظائر ذات الاشعاع الصناعي : يمكن تحضير النظائر ذات النشاط الاشعاعي صناعياً بواسطة قذف ذرات العناصر الثابتة باشعاعات ذات طاقة عالية صادرة اما من المواد ذات النشاط الاشعاعي الطبيعي او من الاجهزة الخاصة التي تزود هذه الدقائق بطاقة عالية جداً مثل ( السيكلوترون ) .

ولقد كان العالم رذرفورد اول من نجح في اجراء تفاعل نووي اذ قذف غاز النيتروجين بدقائق اشعة الفا ووجد ان دقيقة واحدة استطاعت ان تحترق ذرة النيتروجين وتستقر في نواتها ، ونتيجة لذلك فقدت النواة المركبة الجديدة بروتوناً واحداً انطلق نحو الخارج .

نواة النيتروجين + دقيقة الفا — نواة جديدة + بروتون




فإن ( ٧ بروتون + ٧ نيوترون ) + ( ٢ بروتون + ٢ نيوترون ) ← ( ٨ بروتون + ٩ نيوترون ) + بروتون

يظهر من هذا التفاعل ، ان النواة الجديدة تحوي ٨ بروتونات و٩ نيوترونات فهي اذن نواة نظير الاوكسجين  $^{17}\text{O}$  يتضح من هذا التفاعل انه تفاعل بين نوى العناصر و يسمى هذا النوع من التفاعل (بالتفاعل النووي) .


ومن أمثلة التفاعلات النووية لتحضير النظائر المشعة .

استخدام النيوترونات: للنيوترونات قدرة فائقة على اصابة نواة ذرات العناصر ، لأنها لا تحمل شحنة كهربائية وبذلك لا تتأثر بشحنة الاليكترونات التي تحيط بالنواة . لذلك تستطيع ان تصل مباشرة الى النواة دون ان تعاني انحرافاً في مسارها كما يحدث لدقائق الفا او البروتونات .

فشلأ اذا اصطدم نيوترون مع نواة داخل ذرة اليود التي عدد كتلتها ١٢٧ استقر النيوترون داخل النواة وتنتج عن ذلك تكون نظير لليود وزنه الذري ١٢٨ وتحررت الطاقة الزائدة على شكل اشعاع غاما



هذا النظير الجديد لليود ذو نشاط اشعاعي وفترة نصف حياته تبلغ ٢٥ دقيقة فيشع خلال حياته القصيرة اشعة بيتا ( الكترونات و يتحول الى نظير لذرة الزينون حسب المعادلة التالية :



وتحضر النظائر المشعة النقية عادة بوضع كمية صغيرة من العنصر المطلوب او احد مركباته في الفرن الذري من خلال فتحة اسطوانية وبذلك تتعرض المادة الى صدمات النيوترونات لفترة زمنية تكفي لتحويل العنصر الى نظيرة المشع المطايب . وعادة لا تتعدى هذه الفترة الزمنية بضع ساعات . ويمكن بهذه الطريقة صناعة نظائر ذات مميزات خاصة من حيث خواصها الكيميائية وقوة نشاطها الاشعاعي .

عمر النصف او نصف الحياة Half life periods : هو الزمن اللازم لاستهلاك نصف ما كان موجوداً اصلاً من نويات عنصر ذات نشاط اشعاعي وهو مقدار ثابت .



ولتوضيح ذلك نأخذ الكربون ١٤ مثلاً الذي عمر نصفه ٥٥٧٠ سنة ولنفرض اننا بدأنا بمقدار ١٦ ملغم من هذا النظير فيكون ما تبقى منه في فترات مختلفة كما موضح أدناه:

اعمار النصف	الزمن	مقدار كربون ١٤ الحقيقي
ن ١/٢	صفر	١٦ ملغم -
ن ١/٢	٥٥٧٠ سنة	٨ ملغم
ن ٢ ١/٢	١١١٤٠ سنة	٤ ملغم
ن ٣ ١/٢	١٦٧١٠ سنة	٢ ملغم
ن ٤ ١/٢	٢٢٢٨٠ سنة	١ ملغم
ن ٥ ١/٢	٢٧٨٥٠ سنة	٠,٥ ملغم

وأعمار النصف للمواد المشعة مختلفة قد تكون قصيرة جداً او قد تطول الى سنين عديدة .

و يكشف عن النظائر المشعة بواسطة عدادات خاصة التي تقيس مقدار الاشعاعات الصادرة منها، ومن هذه العدادات عدادات جيجر Geiger Counter الذي اذا قرب الى احد النظائر المشعة فانه يسمع له ضربات خاصة تزداد بازدياد تركيز الاشعاعات .

#### استخدام النظائر المشعة في مجال الطب :

تستخدم النظائر المشعة للتشخيص والعلاج بصورة كبيرة . فقد امكن دراسة التمثيل الغذائي للحديد وذلك باعطاء الحديد المشع ( حديد ٥٩ ) ضمن المواد الغذائية التي يتناولها الانسان . ووجد ان الحديد يمتص بواسطة الجسم عند الحاجة فقط ، وكذلك وجد انه يخزن غالباً في الكبد والطحال .

واستخدمت النظائر المشعة ايضاً لتعيين حجم الدم ومقدار دفع القلب للدم ولتحديد مواقع الضيق في شرايين الانسان وذلك بأن يحقن المريض بسائل لنظير مشع كالصوديوم و يقاس النشاط الاشعاعي المنبعث من شرايين الجسم من نقط متتالية و يكشف مكان الضيق بمعرفة النقطة التي تنخفض بعدها الاشعاعات المسجلة على المقياس .

وتتمركز معظم استعمالات النظائر المشعة في العلاج حول تأثير الاشعة المنبعثة من هذه النظائر في الخلايا والأنسجة .

## ١ - علاج الغدة الدرقية:

إذا أصيب شخص ما بمرض الجويتر Goitre (مرض ازدياد نشاط الغدة الدرقية) الذي يتميز بتضخم الرقبة فإنه يمكن علاجه بإعطائه جرعات خاصة من اليود المشع اذ يحمله الدم الى أنسجة الغدة الدرقية حيث يتمص وتنبعث منه اشعة بيتا أثناء انحلاله الاشعاعي تتلف بعضا من خلايا الغدة الدرقية فيقل نشاطها وتعود الى نشاطها الطبيعي . ولكن استعمال اليود المشع لم ينجح في علاج اورام الغدة الدرقية الخبيثة . وكذلك يستعمل اليود المشع في علاج الذبحة الصدرية .

## ٢ - علاج السرطان:

يستخدم الكوبلت المشع في علاج السرطان لان الاشعة المنبعثة منه لها القدرة على اتلاف الانسجة المصابة بالسرطان . ويستعمل البورون المشع في علاج خراجات المخ، حيث ان الاشعاعات المنبعثة منه لها المقدرة على قتل الأنسجة المصابة .

## ٣ - علاج مرض ازدياد الكريات الحمراء:

يستعمل الفوسفور المشع في علاج هذا المرض وكذلك في علاج الحالات المزمنة من سرطان الدم الابيض (اللوكيميا) .

## التنقية

تم تنقية المركبات الكيميائية لغرض التحليل الكيميائي بالطرق الآتية:

- ١ - طريقة الترشيح Filtration
- ٢ - طريقة الاستخلاص Extraction
- ٣ - طريقة التبلور Crystallization
- ٤ - طريقة التسامي SuBlimation
- ٥ - طريقة التقطير والتقطير التجزيئي - Distillation - Fractional

### طريقة الترشيح

ان هذه الطريقة تعتمد على قابلية الذوبان، فاذا كان احدي المادتين في المحلول قابلة للذوبان في المذيب والأخرى غير قابلة للذوبان في نفس المذيب . يؤخذ المحلول مذابا في المذيب ويرشح دقائق المادة المذابة تمر من خلال ورقة الترشيح مع دقائق المذيب بشكل محلول ، وتبقى دقائق المادة غير الذائبة على ورقة الترشيح . وبتكرار هذه العملية عدة مرات يمكن فصل المادتين عن بعضهما بصورة نقية ، ثم يؤخذ المحلول الراشح و يسخن حتى يتبخر المذيب وتبقى المادة المذابة .

مثال محلول من السكر والرمل فاذا استعمل الماء كمذيب . فن الطبيعي يذوب السكر في الماء و يبقى الرمل غير ذائب . فبعملية الترشيح يفصل محلول السكر عن الرمل ، حيث تمر دقائق السكر الذاتية في الماء خلال ورقة الترشيح وتبقى دقائق الرمل على ورقة الترشيح . و يتبخر الماء وتبقى دقائق السكر بصورة نقية في قعر الاناء .

### طريقة الاستخلاص

Extraction

اذا امتزج مادة سائلة مع أخرى سائلة وتكون محلول متجانس فهذا يدل على ان السائلين لها القابلية على الامتزاج ، مثل امتزاج الكحول مع الماء . ولكن عند مزج سائلين وتكون محلول غير

متجانس . فهذا يدل على عدم قابلية امتزاج احدهما في الثاني . مثل النفط مع الماء حيث تتكون طبقتين ، السائل الخفيف اي اقل كثافة في الأعلى والسائل الثقيل اي اكثر كثافة في الأسفل ويمكن فصل الطبقتين بعضهما عن البعض وذلك اما بسحب السائل الثقيل من الأسفل او بسكب السائل الخفيف العائم في قنينة أخرى وهناك جهاز خاص لفصل مكونات هذه المحاليل يسمى « بقمع الفصل Separatory Funnel » .

الماء هو احد المذيبات الذي يستعمل في عملية الاستخلاص و يعتبر داي ايثايل اثير diethyl ether احد المذيبات العضوية المهمة الذي يستعمل في عملية الاستخلاص حيث انه قليل القابلية على الأمتزاج مع الماء والسبب في ذلك انه ذو عزم قطبي ضعيف . ومن الممكن تحسين فعالية هذا المذيب الى حد كبير وذلك باضافة ملح الطعام الى طبقة الماء المزوج بداي ايثايل اثير حيث ان ملح الطعام يسبب في ازدياد الصفة القطبية للمحلول التي تؤدي الى تقليل قابلية الامتزاج . لأنه كلما زادت الصفة القطبية للمادة قلت قابلية امتزاجها مع الماء .

وقد وجد ان الكحول الأثيلي الذي له قابلية الامتزاج مع الماء يصبح غير قابل للامتزاج وتكوين طبقتين عند اضافة كمية من كلوريد الصوديوم او كلوريد البوتاسيوم الى المحلول . ومن المستحسن استعمال مذيب يكون درجة غليانه واطنة في عملية الاستخلاص وذلك لكي يتبخر بسرعة .

في عملية الأتخلاص يذاب المركب او المخلول في مذيب ثم يمزج المحلول مع مذيب آخر الذي لا يمتزج مع المذيب الأول ثم يرج الخليط وبعد ذلك يترك الى ان ينفصلان الى طبقتين . فاذا كان حجم المذيبان متساويان فان كمية المركب المذاب في كل طبقة من الطبقتين تتناسب تناسباً طردياً مع قابلية ذوبان المركب في ذلك المذيب ، وهذه النسبة بين تركيز المذاب في المذيبين يعرف بمعامل التوزيع Distribution Coefficient

مثال : من المعروف ان قابلية ذوبان الكافئين هي كالآتي :

المذيب	قابلية الذوبان في ١٠٠ غم من المذيب
الماء	٢,٢ غم
الكحول	١,٨ غم
الاثير	٠,٣ غم
كلوروفورم	١٣,٢ غم
نيزين	٥,٥ غم

ولما كان الكلوروفورم لا يمتزج مع الماء لذا فهو مذيب مثالي لاستخلاص الكافئين و يلاحظ في الجدول اعلاه قابلية ذوبان الكافئين في الكلوروفورم اكبر من قابلية ذوبان الكافئين في الماء بستة مرات .

إذا شبع ١٠٠ غم من الماء بـ ٢,٢ غم من الكافئين واضيف ١٠٠ غم من الكلوروفورم الى المحلول الكافئين المذاب في الماء يتوزع على الطبقتين طبقة الكلوروفورم وطبقة الماء و يكون تركيز الكافئين في كل طبقة يتناسب مع قابلية ذوبانه في ذلك المذيب .

و يلاحظ في الجدول ان لكل ٧ اجزاء من الكافئين يكون ٦ اجزاء في الكلوروفورم وجزء واحد في الماء فتكون كمية الكافئين في الماء والكلوروفورم كالآتي :

$$٢,٢ \times \frac{٦}{٧} = ١,٨٩ \text{ غم في الكلوروفورم}$$

$$٢,٢ \times \frac{١}{٧} = ٠,٣١ \text{ غم في الماء .}$$

ولكن اذا استعمل ٥٠ غم من الكلوروفورم مع ١٠٠ غم من الماء فيكون توزيع الكافئين بين الكلوروفورم والماء بنسبة ٣:١ لأن كمية الكلوروفورم هي نصف كمية الماء لذا تكون كمية الكافئين في الكلوروفورم والماء كالآتي :

$$٢,٢ \times \frac{٣}{٤} = ١,٦٥ \text{ غم في طبقة الكلوروفورم}$$

$$٢,٢ \times \frac{١}{٤} = ٠,٥٥ \text{ غم في طبقة الماء .}$$

واذا عاملنا هذه الطبقة من الماء المحتوي على ٠,٥ غم من الكافئين بـ ٥٠ غم من الكلوروفورم الباقي فيتوزع الكافئين بين الكلوروفورم والماء وتكون كمية الكافئين في الكلوروفورم كالآتي :

$$٠,٥٥ \times \frac{٣}{٤} = ٠,٤١ \text{ غم في طبقة الكلوروفورم}$$

$$٠,٥٥ \times \frac{١}{٤} = ٠,١٣٨ \text{ غم في طبقة الماء}$$

فالكيتين من الكلوروفورم تحتوي على ٠,٤١ + ١,٦٥ = ٢,٠٦ غم وهذه الكمية تساوي ٩٤% من اصل كمية الكافئين ، ولكن عند استعمال ١٠٠ غم من الكلوروفورم لا يعطينا من الكافئين الا ٨٦% من اصل الكمية لذلك من المستحسن استعمال كميات قليلة من المذيب .

## التبلور Crystallization

هذه الطريقة تعتمد على خاصية المحلول المشبع الذي يحضر باذابة المذاب في مذيب ملائم وفي درجة حرارة مرتفعة وترشيح المحلول وهو حار، ثم يترك الراشح الى ان يبرد حيث يتبلور المذاب بصورة نقية و يفصل عن المذيب بالترشيح مرة أخرى . ويجب ان تتوفر الصفات المبينة ادناه في المذيب لعملية التبلور.

- ١ - يجب ان يذيب المذاب بسرعة وفي درجة حرارة مرتفعة .
- ٢ - يذيب المذاب فقط و يفصل عنه في درجة حرارة واطئة .
- ٣ - لا يتفاعل مع المذاب .
- ٤ - يجب ان يكون سريع التبخر اي طيار لكي يزول عن البلورات بسهولة .

## التسامي Sublimation

هناك بعض المواد والمركبات الكيميائية تتحول من الحالة الصلبة الى الحالة الغازية دون ان تمر بالحالة السائلة فهذه المواد تسمى بالمواد المتسامية .

المواد التي لها القابلية على التسامي هي تلك التي يصل ضغطها البخاري الى ٧٦٠ ملم زئبق في درجة حرارة اقل من درجة انجمادها او انصهارها . وعملية التسامي تتم بوضع دورق مدور القاعدة والذي يحتوي على ماء بارد على فوهة بيكر يحتوي على المادة المتسامية ، ثم يسخن البيكر بواسطة حمام رملي او مائي حيث تبدأ المادة بالتسامي وتتجمع بصورة نقية على جدار الدورق الخارجي وجدار البيكر الداخلي

## التقطير والتقطير التجزيئي

### Distillation - Fractional distillation

عملية التقطير هي تحويل المادة من الحالة السائلة الى الحالة الغازية ثم تكثيفها ثانية اي ارجاعها من الحالة الغازية الى السائلة . كل مادة كيميائية لها درجة حرارة معينة تكون فيها ضغطها البخاري مساويا للضغط الجوي . وتعرف هذه الدرجة بدرجة الغليان .

مثلاً درجة غليان الماء النقي ١٠٠م اي في هذه الدرجة يتحول الماء من الحالة السائلة الى الحالة الغازية لأن ضغط بخاره يكون مساويا للضغط الجوي في هذه الدرجة .

لذا فمن الممكن الاعتماد على الاختلاف في درجات غليان المواد لفصل بعضهم عن البعض بعملية التقطير التجزيئي .

## المحاليل

### Solution

المحلول هو خليط متجانس لمادتين او اكثر والذي يمكن تغيير نسب مكوناته حسب حدود معينة وتعتبر المادة الاكبر كمية هي المذيب والاقول كمية هي المذاب .

وفي معظم حالات الذوبان تنتشر اجزاء الجسم المذاب بشكل جزيئي او مجموعات جزيئية بين جزيئات المذيب مثل ذوبان السكر في الماء . كما ان هناك بعض المواد المذابة والتي ندعوها بالالكتروليتات تتأين عند ذوبانها الى ايونات موجبة وايونات سالبة .

تنقسم المحاليل حسب حالة المذيب والمذاب الى تسعة انواع :

- ١ - محلول الغاز في الغاز مثل الهواء .
- ٢ - محلول السائل في الغاز مثل بخار الماء في الهواء .
- ٣ - محلول الصلب في الغاز مثل غبار في الهواء .
- ٤ - محلول الغاز في الصلب مثل الهيدروجين في بلاتين .
- ٥ - محلول السائل في الصلب مثل امتصاص الفحم لبعض السوائل .
- ٦ - محلول الصلب في الصلب مثل السبائك .
- ٧ - محلول الغاز في السائل مثل المشروبات الغازية .
- ٨ - محلول الصلب في السائل مثل محلول السكر .
- ٩ - محلول السائل في السائل مثل مزج الكحول بالماء .

ان ذوبان مادة في مادة اخرى يتوقف على عدة عوامل منها طبيعة المذاب ، وطبيعة المذيب ، درجة الحرارة ، الضغط .

## المحلول الحقيقي

### True solution

هو محلول شفاف ، دقائق المذاب لا تشتت الضوء الساقط عليها ، هذه الدقائق اما هي بشكل جزيئات او ايونات لا يتخلف منها شيء عند الترشيح او التركيز ، لا يمكن رؤية دقائق المحلول الحقيقي حتى بالمجهر الحارق . من المحاليل الحقيقية محاليل المواد الصلبة في السائلة مثل



محلول السكر ان قابلية ذوبان مادة صلبة في السائل عبارة عن عدد الغرامات اللازمة من المادة الصلبة لاشباع ١٠٠ غم من السائل المذيب في درجة حرارة معينة .

حسب هذا التعريف يمكن لكمية معينة من المذيب ان تستوعب كميات مختلفة من المذاب في درجة حرارة معينة وبذلك يمكن تحضير تراكيز مختلفة من المحلول الى حد الاشباع في نفس الدرجة الحرارية المعينة وعند ذلك يتكون المحلول المشبع حيث تكون دقائق المادة الصلبة المذابة ودقائقها غير المذابة في المحلول في حالة توازن حركي (ديناميكي) . اي ان عدد دقائق المذاب التي تتبلور (تترسب) في اية لحظة زمنية يكون مساوياً لعدد الدقائق التي تذوب في نفس اللحظة .

ان قابلية ذوبان المواد الصلبة في السائلة تتوقف على عوامل متعددة اهمها :

- ١ - درجة الحرارة: تزداد قابلية ذوبان المادة الصلبة التي تسبب فقدان في حرارة المحلول بازدياد درجة الحرارة، بينما تقل قابلية ذوبان المواد الصلبة التي تسبب انبعاث الحرارة بارتفاع درجة الحرارة .
- ٢ - الرج والتحرك: تزداد قابلية ذوبان المواد الصلبة في السائلة بالرج والتحرك .
- ٣ - حجم دقائق المذاب: كلما كان حجم دقائق المادة المذابة صغيرة كلما ازدادت قابلية ذوبانها في الماء .

### التعبير عن تراكيز المحاليل

في التحليل الحجمي تستعمل محاليل معينة تدعى بالمحاليل القياسية . والمحلول القياسي هو الذي يحتوي حجم معين منه على وزن معلوم من

المادة المذابة .

#### انواع المحاليل القياسية :

- ١ - المحلول المولالي: هو المحلول الذي يحتوي ١٠٠٠ غم من المذيب على وزن جزيئي غرامي من المادة المذابة . او عبارة عن عدد مولات (الوزن الجزيئي الغرامي) المذاب في عدد الكيلوغرامات من المذيب .

$$\text{المحلول المولالي} = \frac{\text{عدد مولات المذاب}}{\text{عدد كيلوغرامات المذيب}}$$

٢ - المحلول المولاري: هو المحلول الذي يحتوي اللتر منه على وزن جزيئي غرامي واحد من المادة المذابة. او عبارة عن عدد مولات المذاب في عدد التار المذيب. مثلاً اذا احتوى اللتر الواحد من المذيب على عشرالوزن الجزيئي من المذاب عبر عنه او. مول غرام/ لتر (M ٥٠١)

$$\frac{\text{عدد مولات المذاب}}{\text{عدد التار المذيب}} = \text{المحلول المولاري}$$

$$\frac{\text{وزن (غرام)}}{\text{الوزن الجزيئي (غرام)}} = \text{المول}$$

التركيز المولي الوزني: هو عدد غرامات المذاب في ١٠٠ غرام من المذيب.

٤ - المحلول العياري (المكافئ): هو المحلول الذي يحتوي اللتر منه على مكافئ غرامي واحد من المادة المذابة ويرمز له بحرف N او (ع). مثلاً اذا احتوى اللتر من المحلول على نصف المكافئ من المادة المذابة سمي المحلول بنصف عياري 0.5N اما اذا احتوى المحلول على خمسة امثال المكافئ الغرامي كان المحلول 5N .

مكافئ الحامض: هو الوزن الجزيئي للحامض مقسوماً على عدد ذرات الهيدروجين القابلة للاببدال بفلز في جزئية واحدة من الحامض.

$$\frac{\text{وزن الجزيئي للحامض}}{\text{عدد ذرات الهيدروجين القابلة للاببدال}} = \text{مكافئ الحامض}$$

$$\text{مثلاً مكافئ حامض الهيدروكلوريك} = \frac{1+35,5}{1} = 36,5 \text{ غم}$$

ان معظم الحوامض التي تستعمل في المختبرات توجد على هيئة محاليل مركزة يكون وزنه النوعي ونسبة الحامض المئوية معلومين . ولإيجاد حجم الحامض النقي اللازم تخفيفه بغية تحضير عيارية معينة، يحسب وزن الحامض المذاب في ١ سم<sup>٣</sup> من المحلول المركز ويتم ذلك:  
 وزن الحامض في ١ سم<sup>٣</sup> = الوزن النوعي × النسبة المئوية (تكتب بكسر عشري)  
 ومن معرفة وزن الحامض النقي يمكن إيجاد حجم الحامض المركز اللازم لتحضير العيارية المعينة.

$$\text{حجم الحامض اللازم} = \frac{\text{الوزن المكافئ للحامض} \times \text{العيارية}}{\text{وزن الحامض في ١ سم}^3}$$

$$\text{حجم الحامض اللازم} = \frac{\text{الوزن المكافئ للحامض} \times \text{العيارية}}{\text{الوزن النوعي} \times \text{النسبة المئوية للحامض}}$$

وإذا كان المطلوب تحضير حجم معين من المحلول القياسي تضرب المعادلة الأخيرة في الحجم المطلوب ونقسمه على ١٠٠٠ سم<sup>٣</sup>

$$\text{حجم الحامض اللازم} = \frac{\text{الوزن المكافئ} \times \text{العيارية} \times \text{الحجم المطلوب}}{\text{الوزن النوعي} \times \text{النسبة المئوية} \times ١٠٠٠}$$

بعد إيجاد حجم الحامض اللازم يخفف الى الحجم المطلوب في قنينة حجمية.

مثال: حضر ١٠٠ سم<sup>٣</sup> من محلول حامض الكبريتيك او عياري .

إذا كان الوزن النوعي للحامض ١,٨٤ والنسبة المئوية للحامض ٩٥٪

$$\text{الوزن المكافئ للحامض} = \frac{\text{وزنه الجزيئي}}{\text{عدد ذرات الهيدروجين}} = \frac{٩٨}{٢} = ٤٩ \text{ غم}$$

$$\text{حجم الحامض اللازم} = \frac{\text{مكافئ الحامض} \times \text{العيارية} \times \text{الحجم المطلوب}}{\text{الوزن النوعي} \times \text{النسبة المئوية} \times 1000}$$

$$\text{حجم الحامض اللازم} = \frac{100 \times 0,1 \times 49}{1000 \times 0,95 \times 1,84} = 0,28 \text{ سم}^3$$

وعليه يقاس 0,28 سم<sup>3</sup> من محلول الحامض ويخفف الى 100 سم<sup>3</sup> في قنينة حجمية سعتها 100 سم<sup>3</sup>.

مكافئ القاعدة: هو الوزن الجزيئي للقاعدة مقسوماً على عدد مجاميع الهيدروكسيد القابلة للتأين في جزئية القاعدة

$$\text{مكافئ القاعدة} = \frac{\text{وزنها الجزيئي}}{\text{عدد مجاميع الهيدروكسيد القابلة للتأين}}$$

مثال: حضر 100 سم<sup>3</sup> من محلول هيدروكسيد الصوديوم 0,5 عياري

$$\text{الوزن اللازم لهيدروكسيد الصوديوم} = \frac{\text{الوزن المكافئ} \times \text{العيارية} \times \text{الحجم المطلوب}}{1000 \text{ سم}^3}$$

$$\text{الوزن اللازم لهيدروكسيد الصوديوم} = \frac{100 \times 0,5 \times 40}{1000} = 2 \text{ غم}$$

يوزن 2 غم من هيدروكسيد الصوديوم ويذاب في 100 سم<sup>3</sup> من الماء المقطر في قنينة حجمية سعتها 100 سم<sup>3</sup>.

مكافئ الملح: هو الوزن الجزيئي للملح مقسوماً على عدد الالكترونات المفقودة او المكتسبة اثناء التفاعل الكيميائي

$$\text{مكافئ الملح} = \frac{\text{الوزن الجزيئي}}{\text{عدد الالكترونات المفقودة او المكتسبة}}$$

مثال: حضر ٥٠ سم<sup>٣</sup> من محلول كلوريد الصوديوم ٠,٤ عياري

$$\text{الوزن اللازم لكلوريد الصوديوم} = \frac{\text{الوزن المكافئ} \times \text{العيارية} \times \text{الحجم المطلوب}}{١٠٠٠ \text{ سم}^٣}$$

$$\text{الوزن اللازم لكلوريد الصوديوم} = \frac{٥٠ \times ٠,٤ \times ٥٨,٥}{١٠٠٠} = ١,١٧ \text{ غم}$$

يوزن ١,١٧ غم من كلوريد الصوديوم و يذاب في ٥٠ سم<sup>٣</sup> من الماء المقطر في قنينة حجمية سعتها ٥٠ سم<sup>٣</sup>.

#### ادناه جدول بتركيز الحوامض والقواعد

اسم الحامض او القاعدة	الوزن النوعي	النسبة المئوية وزنيا	عدد الغرامات في لتر	العيارية	عدد سم <sup>٣</sup> من الحامض او القاعدة لاكماله لتر واحد للحصول على عيار واحد
حامض الهيدروكلوريك	١,١٩	٣٧	٤٤٠	١٢,١	٨٣ سم <sup>٣</sup>
حامض الكبريتيك	١,٨٤	٩٥	١٧٣٠	٣٦	٢٨
حامض النتريك	١,٤٢	٧٠	٩٩٠	١٥,٧	٦٤
حامض الخليك	١,٠٦	٩٩,٥	١٠٦٠	١٧,٤	٥٧
هيدروكسيد الامونيوم	٠,٨٨	٢٩	٢٥٠	١٧-١٥	٦٧-٥٧
هيدروكسيد الصوديوم المشبع	١,٥٠	٥٠	٦٠٠-٧٠٠	١٨-١٥	٦٧-٥٧
هيدروكسيد البوتاسيوم المشبع	١,٥٥	٥٠	٨٠٠	١٤	٧٠

## المحاليل الغروية

### The Colloidal solution

إذا وضعنا كمية من مسحوق الطباشير في الماء نلاحظ ان المحلول يبدو متجانساً أثناء الرج، ولكن بعد تركه راکداً ينفصل مسحوق الطباشير عن المحلول و يستقر في قعر الاناء. يطلق على هذا النوع من الخليط (بالعالق Suspension) وهكذا فإذا مزجنا قليلاً من الدهن مع الماء وتركناه فترة نلاحظ تكون طبقتين احدهما الدهن والأخرى الماء. يطلق على هذا النوع من الخليط (المستحلب Emulsion).

يمكن رؤية دقائق المحلول العالق أو المستحلب داخل الماء بالعين المجردة أو بالمجهر الاعتيادي، أما في المحلول الحقيقي كمحلول السكر لا يمكن رؤية أو تمييز دقائق المادة المذابة بالعين المجردة أو بالمجهر. لأن هذه الدقائق المذابة إما أن تكون بشكل جزيئات صغيرة أو أيونات، حيث أن قطر كل دقيقة من دقائق المادة المذابة في المحلول الحقيقي أقل من ١ ملليمايكرون، بينما قطرية دقيقة من دقائق العوالق والمستحلبات از يد من ١٠٠ ملليمايكرون. (١ ملليمايكرون يساوي ١٠<sup>-٦</sup> ملم أو ١٠<sup>-٧</sup> سم).

بين المحاليل الحقيقية والعوالق يوجد المحلول الغروي. حيث يكون قطرية دقيقة من دقائق المحلول الغروي من ١-١٠٠ ملليمايكرون. فالغرويات اذن دقائق صغيرة جداً من مجموعات جزيئية تعوم في سائل لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، ولكن بالامكان رؤيتها بالمجهر الخارق Ultramicroscope و يسمى مثل هذا النظام (نظام الانتشار Disperse system و يطلق على الدقائق المنتشرة في هذال النظام (بالطور المنتشر Dispersed phase وهو يقابل المذاب في المحلول الحقيقي. كما يسمى السائل الذي تنتشر فيه المادة الغروية (وسط الانتشار Dispersion Medium) و يدعى المحلول (ملا Sol).

**انواع الانظمة الغروية:** هناك ثمانية انواع من الانظمة الغروية حسب حالة الطور المنتشر ووسط الانتشار حيث يكونان اما صلب او سائل او غاز فتبعاً لذلك يتكون الانظمة الغروية التالية:

الطور المنتشر	وسط الانتشار	مثال
صلب	غاز	الدخان
صلب	سائل	محلول كبريتات الباريوم
صلب	صلب	الزجاج الملون بدقائق المعادن
سائل	غاز	السحاب، الضباب
سائل	سائل	الحليب
سائل	صلب	الجليد
غاز	سائل	رغوة الصابون
غاز	صلب	الاحجار التي تحتوي على فقاعات غازية

ولقد الآن لم تعرف انظمة غروية يكون فيها كل من الطور المنتشر ووسط الانتشار غازا.

و ينقسم الحل الصلب في السائل الى قسمين :

#### ١ - الحل المحب للسائل Lyophilic

حله لنزج للغاية اذ تتكثرت في داخله الغرويات بشكل جيلاتين مثل حامض السيليسيك، واوكسيد القصدير، الجيلاتين لا يترسب الا باضافة نسبة عالية من الالكتروليت اليه والتغير عكس اي يرجع الى الحالة الأصلية بازدياد كمية الماء وشحنة الحل تتغير حسب الوسط حيث تكون الشحنة موجبة في الوسط الحامضي وسالبة في الوسط القاعدي .

يمكن رؤية مخروط ضوئي تحت المجهر الخارق ولا يمكن رؤية دقائق الحل .

#### ٢ - الحل الكاره للسائل Lyophobic sal

حله قليل للزوجة مثل هاليدات الفضة وبعض كبريتيدات الفلزات . يتخثر بمجرد اضافة مقدار قليل من مادة الكتروليتيه اليه ويكون التغير نهائيا ولا يرجع الى الحالة الاصلية باضافة الماء اليه ، يحمل شحنات كهربائية معينة النوع ولا يمكن تغيرها الا بطرق خاصة . يمكن رؤية دقائقه براقعة تحت الميكروسكوب الخارق . كما تكون الدقائق بحالة حركة سريعة تعرف (بالحركة البراونية) .

## تحضير المحلول الغروي

هناك عدة مركبات عضوية كالنشأ والالبومين والبيض وغيرها تكون محاليل غروية بمزجها مع الماء.


ومحضر الحل اما بطريقة التكاثف Condensation method

او بطريقة التشتت Dispersion method


١ - طريقة التكاثف condensation method

أ - التحلل الثنائي double de composition

في الاحوال الاعتيادية يكون كلوريد الباريوم مع حامض الكبريتيك راسب ابيض من كبريتات الباريوم، ولكن اذا اضعنا كمية كبيرة من الكبريتات الى المحلول وخففناه مع التبريد يتكون محلول غروي من كبريتات الباريوم. كما في المعادلة الآتية:



ب - التأكسد (Oxidation) عند امرار غاز كبريتيد الهيدروجين في محلول ثاني اوكسيد الكبريت يتكون محلول غروي للكبريت كما في المعادلة الآتية:



ج - الاختزال Reduction : يمكن تحضير محلول غروي للفضة او الذهب او اي فلز وذلك باختزال المحلول المخفف جداً للملح الفلز بواسطة مركب عضوي مختزل مثل فورمالديهايد.

د - التحلل المائي: عندما تتحلل الاكاسيد والهيدروكسيدات بعض الفلزات مائياً يتكون محلول غروي، كهيدروكسيد الحديدك.

هـ - تبديل المذيب Exchange of Solvent (س) تذوب في المذيب (أ) ولا تذوب في المذيب (ب) فاذا اضعنا كمية كبيرة من المذيب (ب) الى منحلولة (س) المذاب في (أ) يمتزج المذيب (أ) بالمذيب (ب) و يتكون محلول غروي مثل محلول الكبريت في الكحول، فاذا اضعنا كمية كبيرة من الماء الى المحلول يتكون محلول غروي.



## طريقة التشتت Dipersion method

### أ - التشتت الميكانيكي Mechanical dispersion

في هذه الطريقة تسحق الدقائق الكبيرة الى دقائق صغيرة الحجم بواسطة طاحونة خاصة.

ب - التجبن Peptization عامل التجبن عادة يكون محلول الكتروليت الذي له ايون مشترك مع المادة المراد تجبنه. مثلاً يمكن تحويل راسب كلوريد الفضة الى محلول غروي باضافة محلول مخفف من نترات الفضة. وكذلك يمكن تحويل راسب كبريتيد الزرنيخوز الى محلول غروي باضافة محلول مخفف من كبريتيد الهيدروجين.

## خواص المحلول الغروي

### ١ - الصفة الضوئية:

عند امرار حزمة ضوئية في محلول غروي بصورة افقية وننظر اليه بالمجهر الخارق من زاوية عمودية فانه يمكن مشاهدة نوبرات ضوئية نتيجة تشتت الضوء من قبل الدقائق الغروية وتعرف هذه الظاهرة بظاهرة (تندال Tyndall). وتندال هو اول من لاحظ ذلك.

وهذه الظاهرة تشبه ما يحدث اذا مر شعاع الشمس خلال ثقب صغير داخل غرفة معتمة مليئة بالغبار وهذه الظاهرة لا يمكن مشاهدتها في المحاليل الحقيقية.

وكذلك تشاهد ان الضوء المنعكس يتراقص ويومض باستمرار، فهذا يدل على حركة الدقائق الغروية، وهي حركة مضطربة الناجمة من اصطدام الطور المنتشر بدقائق وسط الانتشار وتعرف هذه الحركة (بالحركة البراونية Brawnian movement). (

### ٢ - الصفات الكهربائية:

برهنت التجارب العلمية انه لو مر تيار كهربائي في بعض الاحلال الغروية فان الدقائق الغروية تسير نحو احد القطبين مما يدل على ان هذه الدقائق تحمل شحنة كهربائية من نوع واحد بدليل سيرها جميعاً في اتجاه واحد وتسمى هذه الظاهرة (بالحمل الكهربائي Electrophoresis). ان التنافر الموجود بين هذه الشحنات المتماثلة يحول دون تكتل دقائق الانظمة الغروية وترسبها.

ومن المحتمل ان تكون الشحنة التي تحملها كل من الدقائق الغروية ناشئة عن امتصاصها Adsorption لبعض الايونات من الحل او من تأين الدقائق الغروية الصغيرة نفسها عند تكونها كنتيجة لاصطدامها مع بعضها او مع جزيئات الماء.

### ٣ - حجم الدقائق :

في المحاليل الغروية يتراوح قطر كل من دقائقها ٢٠-١٠٠ ملليمايكرون. وهذا الحجم لا يمكن رؤيته مباشرة. ويمكن رؤيته بالميكروسكوب الخارق. اما في المحاليل الحقيقية فيكون قطر الجزيئات او الايونات اقل من (١٢٠) ملليمايكرون. وفي المواد المعلقة يكون قطر الدقيقة اكبر من ١٠٠ ملليمايكرون.

### ٤ - اللزوجة Viscosity :

تتصف السوائل بخاصية السريان اذ تنتقل من مكان عال الى مكان منخفض وتختلف سرعة سريانها من سائل الى آخر، فالماء اسرع سريانا من الزيت لذلك يقال ان الاول اقل لزوجة من الثاني. اذا وضع سائل في انبوبة ضيقة فإن السائل لا يسري في الانبوبة كوحدة بسرعة واحدة. اذ تكون الطبقة الرقيقة الملاصقة للجدران الداخلية للانبوبة ساكنة تقريباً بفعل قوة الالتصاق بين جزيئات السائل وجدران الانبوبة. وتزايد السرعة كلما ابتعدنا عن جدار الانبوبة حتى تصل الى اقصى سرعة في وسط الانبوبة ثم تقل كلما اقترب من الجدار المقابل. وينتج من ذلك نوع من الاحتكاك بين طبقات السائل المختلفة يعمل على مقاومة الحركة وهذا الاحتكاك هو ما يطلق عليه اسم اللزوجة، كلما كانت قوة الاحتكاك كبيرة كلما كانت اللزوجة كبيرة وكلما قلت سرعة سريانه.

وتقدر اللزوجة بالزمن اللازم لانسياب سائل خلال انبوبة شعرية الى الوقت اللازم لانسياب الماء خلال نفس الانبوبة. ان لزوجة المحاليل الغروية اكبر من لزوجة الماء. مثلاً لزوجة الدم ٣-٤ مرات لزوجة الماء.

### ٥ - خاصية اللنفاذ خلال الاغشية :

نظراً لكبر حجم الجزيء او الدقائق في المحاليل الغروية فانه لا يمكنها النفاذ خلال الاغشية نصف الناضحة مثل ورق الرق او ورق السلوفين، وهذا يختلف عن المحاليل الحقيقية التي تتمكن دقائقها ان تمر خلال هذه الاغشية.

## ٦ - تأثير جهاز الطرد المركزي : (Centrifuge)


جهاز الطرد المركزي عبارة عن آلة طرد مركزي تدور بسرعة عالية ويمكن بواسطة هذا الجهاز فرض قوة على الجزيئات الغروية المعلقة تعادل عدة آلاف المرات من وزنها ، فإذا كان المحلول يحتوي على نوعين من الجزيئات فإن الجزيئات الثقيلة تنفصل قبل الجزيئات الخفيفة . وبذا يمكن فصل مغاليط الغرويات بعضها عن البعض .

ترسيب الغرويات بفعل المواد الالكتروليتية : بما ان دقائق الغرويات تحمل شحنات متماثلة ، لذا فانها تتنافر مع بعضها ، وهذه الشحنات اما ان تكون موجبة او تكون سالبة . ان الغرويات المحبة للماء تكون محاطة بطبقة من المذيب اما الغرويات الكارهة تكون غير محاطة بطبقة من الماء . فعند اضافة مادة الكتروليتية بمحلول غروي تتأين الى ايونات موجبة وايونات سالبة الشحنة . فهذه الايونات المشحونة تهاجم دقائق الغرويات المشحونة المعاكسة لها وتعادلها وينتج عن هذا انعدام التنافرين دقائق الغرويات فتتجمع وتكتل وتؤدي الى ترسيب المادة .

مثال : عند اضافة كلوريد الصوديوم الى محلول غروي يتأين كلوريد الصوديوم الى ايونات الصوديوم الموجبة وايونات الكلور السالبة ، فإذا كانت شحنات الجزيئات الغروية موجبة فانها تعادل مع ايونات الكلور السالبة بذا تنعدم التنافرين الجزيئات وترسب المادة .

Lyophilic colloids      Protective Colloid  
الغرويات الواقية : قلنا ان الغرويات المحبة للماء لها ميل شديد نحو الماء وهي لا تتخثر الا باضافة كمية كبيرة من الالكتروليت ، ولا تظهر من دقائقها ظاهرة الحمل الكهربائي ، ولا يكون مغروط تندل الضوئي المنعكس عنها براقاً وتستعيد حالتها الغروية عند اضافة الماء اليها بعد التبخير حتى الجفاف . اما الغرويات الكارهة للماء Lyophobic Colloid تتخثر باضافة المواد الالكتروليتية اليها ، وتظهر على دقائقها ظاهرة الحمل الكهربائي ، ومغروطها الضوئي براق جدا ، وتظهر فيها الحركة البروانية بكل وضوح ، ولا تستعيد حالتها الغروية بأضافة الماء بعد التجفيف .

وفي حالة امتصاص غروي محب للماء من قبل غروي كاره للماء يتكون غشاء من الاول حول الاخير فيمنع تخثره ، وعليه يجب منع تكون مثل هذه الاغشية الواقية عندما يراد ترسيب الغروي كاره للماء وذلك بأكسدة الغروي المحب للماء بواسطة حامض النتريك المركز او بمادة محففة كحامض الكبريتيك او الكحول .



### أهمية الغرويات:

- ١ - البروتوبلازم الحي يعتمد في تكوينه وشكله على وجود المواد الغروية .
- ٢ - يرجع انتفاخ البروتوبلازم الى تشبع غروياته بالماء اما تقلصه فيرجع الى انفصال الماء عن غروياته .
- ٣ - كثير من المواد الهامة كالبروتينات والخمائر تعطى عند اذابتها محاليل غروية وفي تنقيتها تستعمل طريقة التصفية Dialysis
- ٤ - الدم يعتبر محلولاً غروبياً .

## قانون فعل الكتلة The law of massaction

ان سرعة التفاعل الكيميائي تتناسب طردياً مع تركيز الكتل الفعالة لكل من المواد المشتركة في التفاعل الكيميائي ونقصد «بالكتلة الفعالة» الجزء من المادة الذي يشترك في تفاعل كيميائي في لحظة زمنية معينة . وقد تختلف الكتلة الفعالة لمادة ما اختلافاً بيناً عن الكتلة الموجودة فعلياً من تلك المادة في تلك اللحظة .

في حالة تفاعل الغازات مع بعضها وتكوينها نتائج غازية تملك جزيئات كل مادة من المواد المتفاعلة فرص متساوية للتفاعل مع جزيئات المواد الاخرى ، وعليه تكون الكتلة الفعالة اذ ذاك عبارة عن عدد الجزيئات الغرامية من كل غاز في وحدة الحجم وهي تتناسب بدورها مع الضغط الجزئي للغاز. وينطبق هذا القول على السوائل التامة الامتزاج ايضاً اذ تقاس الكتلة الفعالة لكل سائل بعدد الجزيئات الغرامية منه في وحدة الحجم، وهي بذلك تتناسب مع التركيز الفعلي لكل من السوائل الموجودة في المزيج. التفاعلات التي تكون فيها المواد المتفاعلة ممتزجة مع بعضها امتزاجاً تاماً سمي «تفاعلات متجانسة» اما اذا لم تكن المواد المتفاعلة قابلة للاختلاط مع بعضها اختلاطاً تاماً سمي «تفاعلات غير متجانسة» كتفاعل مادة غازية مع مادة صلبة. في هذه الحالة يحدث التفاعل عند سطح المادة الصلبة فقط، وتكون الكتلة الفعالة للغاز متناسبة مع عدد جزيئاته التي تصطدم بسطح سنتمتر مربع واحد من المادة الصلبة، ولذلك فهي تعتمد على ضغط الغاز. ولا يكون لتغير كتلة المادة الصلبة ولا للضغط الواقع عليها أثر في عدد الجزيئات الصلبة الموجودة في السنتمتر المربع من سطحها وعليه فان الكتلة الفعالة للمادة الصلبة تبقى ثابتة مع ثبوت درجة الحرارة.

نستنتج من ذلك ان سرعة التفاعل الكيميائي تعتمد على عدد الاصطدامات التي تحصل بين جزيئات المواد المتفاعلة، فكل عامل يسبب ازدياد او تقليل عدد الاصطدامات بين الجزيئات المتفاعلة يسبب التغير في سرعة التفاعل الكيميائي. ان سرعة التفاعل الكيميائي تتأثر بعوامل عديدة منها:

### ١ - درجة الحرارة:



بأرتفاع درجة الحرارة تزداد سرعة حركة الجزيئات ونتيجة لذلك يزداد عدد الاصطدامات بين الجزيئات، وتبعاً لذلك تزداد سرعة التفاعل، كما ان درجة الحرارة تزيد من عدد الجزيئات الفعالة التي تتمتع بطاقة تنشيط التفاعل.

## ٢ - العوامل المساعدة Catalysis

تتأثر التفاعلات الكيميائية عند اضافة بعض المواد اليها ، وهذه المواد قد تزيد او تنقص من سرعة التفاعلات . وقد اطلق اسم العامل المساعد على تلك المواد التي تزيد من سرعة التفاعل الكيميائي ، مثل ثاني اوكسيد المنغنيز الذي يزيد في سرعة تحلل كلورات البوتاسيوم الى كلوريد البوتاسيوم والاكسجين .

واطلق اسم «العامل المساعد السالب» على تلك المواد التي تقلل من سرعة التفاعل الكيميائي ، مثل املاح القصدير التي تقلل من سرعة تفاعل كبريتيت الصوديوم مع الاوكسجين .


وهناك نوعان من العوامل المساعدة ، النوع الاول يعمل على امدصاص المواد المتفاعلة بواسطة سطحه وتقريب بعضها عن البعض الى ان تتلامس وتتفاعل أطلق على هذا النوع (بالعامل المساعد التلامسي Contact Catalyst. النوع الثاني تكون مركبات وسطية مع المواد المتفاعلة ولا تلبث ان تتفكك هذه المركبات الوسيطة بتفاعلها مع المادة المتفاعلة الثانية محرر العامل المساعد ومكونة نواتج التفاعل ، مثلاً اذا كانت سرعة التفاعل بين المادتين أ ، ب بطيئة ، يمكن ازدياد سرعة التفاعل بواسطة العامل المساعد (ج) . حيث يتحد (ج) مع (أ) يكون مادة وسيطة (ج أ) ثم يتفاعل (ج أ) مع (ب) يتكون (أ ب) نلاحظ ان العامل المساعد (ج) قام بنقل (أ) الى (ب) كما في المعادلات الآتية :



وقد اطلق على هذا النوع (بالعامل المساعد الناقل Carrier Catalyts)

## ٣ - تأثير تركيز المواد المتفاعلة :

ازدياد تركيز المادة المتفاعلة يزيد في فرص اصطدام جزيئاتها مع جزيئات المادة المتفاعلة الثانية ، وهذا يؤدي الى ازدياد في سرعة التفاعل الكيميائي ، ويمكن توضيح ذلك بالرسم التخفيطي المبين ادناه :



رسم تخطيطي يوضح تأثير التركيز على سرعة التفاعل

نلاحظ في الرسم التخطيطي عند مضاعفة تركيز المادة المتفاعلة (أ) يصبح عدد اصطدامات جزيئات (أ) مع جزيئات مادة (ب) ضعف في فترة زمنية معينة، وعند مضاعفة تركيز المادتين المتفاعلتين (أ) و (ب) يصبح عدد الاصطدامات بين جزيئات المادتين أربعة أضعاف في فترة زمنية معينة.

#### Guldberg and Waage

في سنة ١٨٦٧م توصل العالمان (كولدبرغ، فيج) إلى أن لتركيز المواد المتفاعلة تأثير بين في سرعة التفاعلات الكيميائية وعبراً عن ذلك بقانونها المعروف بقانون (فعل الكتلة Law of mass-Action)

#### التعبير الرياضي لقانون فعل الكتلة:

لوتفاعلت المادتان (أ) و (ب) لتكوين المادتين (جـ) و (د) فإن سرعة التفاعل الكيميائي في فترة زمنية معينة تتناسب طردياً مع تركيز المواد المتفاعلة أي

$$س \propto [أ] \times [ب]$$

حيث (س) هي سرعة التفاعل الكيميائي والعلامة تدل على التركيز الجزيئي الغرامي في وحدة الحجم.

∴  $س = ك \times [أ] \times [ب]$  في درجة حرارة ثابتة حيث أن (ك) مقدار ثابت يدعى (ثابت

السرعة Velocity Constant

إذا أصبح تركيز المادة المتفاعلة (أ) ضعف كما في المعادلة المبينة أدناه:



يكون القانون:


$$س = ك \times [أ]^2 \times [ب]$$

اما اذا كانت المواد المتفاعلة هي غازات فيكون التعبير الرياضي لقانون فعل الكتلة:

$$س = ك \times \frac{ص}{ص} \times \frac{ص}{ص} \times \frac{ص}{ص}$$

حيث ان ص مقدار الضغوط الجزئية للغازات. اما في التفاعلات غير المتجانسة يهمل ضغط المواد الصلبة ويحسب ضغط المواد الغازية فقط عند تطبيق قانون فعل الكتلة عليها.

مثلا عند تفاعل غاز فلوريد الهيدروجين مع ثاني اوكسيد السليكون يهمل ضغط ثاني اوكسيد السليكون ويحسب ضغط غاز فلوريد الهيدروجين




$$\text{حيث } س = ك \times (\text{HF})^4$$

تطبيق قانون فعل الكتلة على التفاعلات العكسية:

من الحقائق المألوفة في الكيمياء ان التفاعلات غير العضوية هي تفاعلات آنية بوجه عام. فلو مزجنا مثلا محلولين مائيين متكافئي التركيز من كلوريد الصوديوم ونترات الفضة لظهر في الحال راسب ابيض من كلوريد الفضة فتتفصل بذلك الفضة والكلور عن المحلول انفصالا يكاد يكون تاماً ولكن هنالك عديد من تفاعلات أخرى تسير ببطء نسبي ولا تصل الى حد النهاية، اي لا يكون الناتج ١٠٠%. فمثلاً عندما يمرر مزيج من حجمين متساويين من بخار اليود وغاز الهيدروجين في انبوبة مسخنة حتى الاحمرار او فوق مسحوق دقيق من البلاتين يتكون قليل من ايوديد الهيدروجين، ولو اجريت العملية نفسها على غاز ايوديد الهيدروجين لنتج كميات قليلة من الهيدروجين وبخار الماء. ويرجع سبب ذلك الى ان الهيدروجين عند هذه الدرجة من الحرارة يتحد باليود ويكون يوديد الهيدروجين، وان يوديد الهيدروجين المتكون يتفكك في نفس الوقت منتجاً الهيدروجين ويود، وعليه نحن في الواقع تجاه تفاعلين يحدثان في آن واحد كما في المعادلات الآتية





إذا التفاعلات العكسية هي التفاعلات التي تتفاعل المواد الناتجة فيما بينهم لتكوين المواد المتفاعلة ثانية فلو تفاعلت المادتان (أ) و(ب) لتكوّنا المادتين (ح) و(د) كما مبين ادناه:



فان سرعة التفاعل بين (أ) و(ب) عند بدء التفاعل تكون اكبر بكثير من سرعة التفاعل العكسي بين (ح) و(د). وباستمرار التفاعل تنقص تراكيز (أ) و(ب) تدريجياً فتقل بذلك سرعة التفاعل، كما تزداد في نفس الوقت تراكيز (ح) و(د) تدريجياً فتزداد سرعة التفاعل بينهما تبعاً لذلك حتى تصل الى وضع تتساوى عنده سرعة التفاعل بين المواد المتفاعلة (أ) و(ب) والمواد الناتجة (ح) و(د) ويكون اذ ذاك قد بلغ التفاعل حالة الاتزان. فلورمزنا لسرعة التفاعل بين (أ) و(ب) بد(س) ورمزنا لسرعة التفاعل بين (ح) و(د) بد(س)

$$س = \text{ك} \times \text{أ} \times \text{ب}$$

$$\text{س} = \text{ك} \times \text{ح} \times \text{د}$$

وفي حالة التوازن يكون:

$$س = \text{س}$$

$$\therefore \text{ك} \times \text{أ} \times \text{ب} = \text{ك} \times \text{ح} \times \text{د}$$

او ان

$$\frac{\text{ك}}{\text{ك}} = \frac{[\text{د}] \times [\text{ح}]}{[\text{ب}] \times [\text{أ}]}$$

وبما ان (ك) و(ك) هما مقداران ثابتان فإن حاصل قسمتها هو مقدار ثابت.

$$\therefore \text{ك} = \frac{[\text{د}] \times [\text{ح}]}{[\text{ب}] \times [\text{أ}]}$$

حيث ان ك تمثل ثابت التوازن Equilibrium Constant وتبقى قيمة ك ثابتة طالما بقيت ظروف التفاعل نفسها ولثابت توازن اي تفاعل كيميائي قيمة محددة في كل درجة حرارة فسواء ابتدأ التفاعل بين (أ) و (ب) او بين (ح) و (د) فانه عند بلوغ حالة التوازن في درجة حرارة معينة نحصل على نفس القيمة لثابت التوازن. ولا تتوقف قيمة ثابت التوازن في درجة حرارة معينة على تراكيز او ضغوط المواد المتفاعلة والمواد الناتجة، فهما كانت كميات المواد المتفاعلة فان نسبة التراكيز الجزئية (او الضغوط الجزئية) لنواتج التفاعل الى التراكيز الجزئية للمواد المتفاعلة مقدار ثابت عند ثبوت درجة الحرارة.

اذا يكون القانون العام لكل التفاعلات العكسية كالآتي:




$$\therefore K = \frac{[ح]^{١م} \times [د]^{٢م}}{[أ]^{١ن} \times [ب]^{٢ن}}$$

ك في درجة حرارة ثابتة

## الحاصل الايوني للماء

### The ion product of water

إن من كل ٥٥٥ مليون جزيئية من جزيئات الماء تتأين جزيئية واحدة، لذا يعتبر الماء من المركبات ضعيفة التأين، ويمكن بيان تأين الماء بالمعادلة الآتية:



يكون ثابت التوازن لهذه المعادلة حسب قانون فعل الكتلة هو:

$$\frac{[\text{H}^+][\text{OH}^-]}{[\text{H}_2\text{O}]} = K \quad \text{عند ثبوت درجة الحرارة}$$

وبما ان التأين ضعيف جداً لذا يكون تركيز جزيئات الماء كبيراً جداً مقارنة بتركيز ايونات الهيدروجين وايونات الهيدروكسيل، لذا يعتبر تركيز جزيئات الماء ثابت، ومن المعادلة السابقة نجد ان:

$$[\text{H}^+][\text{OH}^-] = [\text{H}_2\text{O}] \times K = K_w$$

حيث  $K_w$  مقدار ثابت يسمى بالحاصل الايوني للماء، وتقدر قيمته بـ  $10^{-14}$  او  $1 \times 10^{-14}$ ، وبما ان الماء النقي متعادل لذا يكون عدد ايونات الهيدروجين يساوي عدد ايونات الهيدروكسيل

$$[\text{H}^+] = [\text{OH}^-] = 1 \times 10^{-7} \quad \text{اي:}$$

ولما كان تركيز ايونات الهيدروجين  $[\text{H}^+]$  مضروباً في تركيز ايونات الهيدروكسيل  $[\text{OH}^-]$  في  $10^{-14}$  فان اية زيادة في تركيز ايونات الهيدروجين عن  $10^{-7}$  اي محلول كان مقداراً ثابتاً وقدره  $10^{-14}$

تسبب تقليل في تركيز ايونات الهيدروكسيل بنفس القيمة التي زادت بها ايونات الهيدروجين . مثلاً  
إذا زاد تركيز ايونات الهيدروجين واصبحت تساوي  $10^4$  فيكون تركيز ايونات الهيدروكسيل :

$$[H^+] \times [OH^-] = 10^{-14}$$
$$\therefore [OH^-] = \frac{10^{-14}}{[H^+]} = \frac{10^{-14}}{10^4} = 10^{-10}$$

وكلما زاد تركيز ايونات الهيدروكسيل في المحلول قل تركيز ايونات الهيدروجين بنفس القيمة  
ايضاً .

## الدالة الهيدروجينية أو الأس الهيدروجيني (PH)

The hydrogen ion exponent PH

سبق ان ذكرنا ان الماء مركب متعادل اذ يعطي كميات متساوية من ايونات الهيدروجين وايونات الهيدروكسيل

$$[H+] = [OH-] = 10^{-7} \text{ gr. ion/L}$$

اي ان تركيز ايونات الهيدروجين في الماء النقي يبلغ  $10^{-7}$  غم ايون/لتر في درجة  $25^\circ \text{C}$ . بمعنى آخر كل ١٠ ملايين الغرام المكافئ من الماء يحتوي على غرام ايوني في كل لتر.

ترى انه من الصعب استعمال مثل هذه الارقام عند التعبير عن تركيز ايونات الهيدروجين كمكافئ غرامي/لتر. لذا اتفق علمياً على التعبير عن تركيز ايونات الهيدروجين بما يسمى الأس الهيدروجيني أو الدالة الهيدروجينية (PH). الذي يعرف بأنه مقلوب لوغاريتم تركيز ايونات الهيدروجين للأساس ١٠ اي:

$$PH = \frac{1}{\log [H+]} = -\log [H+]$$

(PH) هو اللوغاريتم السالب لتركيز ايونات الهيدروجين.

وهذه الطريقة اصبح من السهل التعبير عن جميعات درجات الحموضة أو القلوية بأرقام صحيحة محصورة بين الصفر و١٤.


مثلا في الماء النقي يكون:

$$PH = -\log [H+]$$

$$PH = -\log 10^{-7} = 7$$

انه في العادة يستعمل الاس الهيدروجيني ولا يستعمل الاس الهيدروكسيلي (POH) لان الاس الهيدروجيني يعبر بطريقة غير مباشرة عن تركيز ايونات الهيدروكسيل .

مثال : حامض النتريك عيارية ٠,٠٠١ فا قيمة PH



عندما يتأين الحامض يعطي عدد من ايونات الهيدروجين مساويا لعيارية الحامض اي يكون تركيز ايونات الهيدروجين = ٠,٠٠١


$$\text{PH} = -\text{Log} [\text{H}^+]$$

$$\text{PH} = -\text{log } 10^{-3} = -(-3) = +3$$

وعندما يكون  $[\text{H}^+]$  اكبر من  $10^{-6}$  اي  $[10^{-6}, 10^{-4}]$  غرام ايون في اللتر، تكون قيمة PH أقل من ٧.

وبالعكس اذا كان  $[\text{H}^+]$  أقل من  $10^{-6}$  اي  $[10^{-8}, 10^{-10}]$  غرام ايون في اللتر، تكون قيمة PH اكبر من ٧.

اذا المحاليل الحامضية هي التي تكون فيها دالة حامضية المحلول (اي PH أقل من ٧، والمحاليل القاعدية هي التي تكون فيها دالة حامضية المحلول اي PH اكبر من ٧.. اما قيمة ٧ فتعبر عن محلول متعادل .



مثال: جد قيمة PH في محلول حامض الهيدروكلوريك عياري ٠,٠١ وفي محلول هيدروكسيد الصوديوم ٠,٠٠١ عياري .

في حامض HCl العيارية ٠,٠١ يكون:

$$[\text{H}^+] = 10^{-2}$$

$$\text{PH} = -\text{Log} [\text{H}^+] = -\text{log } 10^{-2} = -(-2) = +2$$

في هيدروكسيد الصوديوم العيارية ٠,٠٠١ يكون تركيز ايونات الهيدروكسيل ٠,٠٠١ غم ايون لتر

$$[OH^-] = 10^{-3}$$

$$[H^+][OH^-] = 10^{-14}$$

$$[H^+][10^{-3}] = 10^{-14}$$

$$[H^+] + \frac{10^{-14}}{10^{-3}} = 10^{-11}$$

$$PH = -\log [H^+]$$

$$PH = -\log [10^{-11}] = -(-11) = +11$$

«اهمية الاس الهيدروجيني بالنسبة للكائنات الحية»

يلعب الاس الهيدروجيني دوراً كبيراً في العمليات والتفاعلات التي تحصل في جسم الكائنات الحية.


فمثلاً اذا تغير الاس الهيدروجيني الخاص بالدم فانه تحدث تغيرات خطيرة في الجسم قد تؤدي الى الوفاة مثلاً زيادة قلوية الدم تؤدي الى ترسب الكالسيوم الموجود فيه مما يؤدي الى حدوث تقلصات مستمرة في الجسم.

والخمائر الموجودة في الجسم تعمل كلها في حدود اس هيدروجيني معين، فمثلاً تكون خميرة الببسين نشطة عند اس هيدروجيني يتراوح بين ١-٢، بينما تكون الخميرة غير فعالة عند اس هيدروجيني يتراوح بين ٨-١٠. وهناك بعض من البكتريا لا يعيش الا في وسط حامضي، وآخر لا يعيش الا في وسط متعادل. ادناه جدول بالاس الهيدروجيني لبعض السوائل الموجودة في جسم الانسان.

السائل	الاس الهيدروجيني
الدم	٧,٣٥ - ٧,٢٥
العصارة المعدية	٢ - ١
العصارة المعوية	٧,٨ - ٧,٥
العصارة البنكرياسية	٨
اللعاب	٧,٥ - ٦,٥
الصفراء	٨ - ٧,٥

## حاصل الاذابة Solubility product

قلنا سابقاً ان المحلول المشبع هو المحلول الذي يكون فيه دقائق المادة الصلبة المذابة ودقائقها غير المذابة في حالة توازن حركي (ديناميكي) اي :




ذائب في المحلول      صلب غير ذائب

و بتطبيق قانون فعل الكتلة يكون :

$$\frac{[\text{Ag}^+][\text{Cl}^-]}{[\text{AgCl}]} = K_1$$

ذائب  
غير ذائب

ومن ناحية أخرى تكون الجزيئات الذاتية في حالة توازن مع الايونات  $\text{Ag}^+$ ,  $\text{Cl}^-$  لنتيجة من تفكك جزء من  $\text{AgCl}$  اي :



و بتطبيق قانون فعل الكتلة على المعادلة يتبع :

$$\frac{[\text{Ag}^+][\text{Cl}^-]}{[\text{AgCl}]} = K_3 \quad \dots\dots\dots (2)$$

ذائب



ولما كان تركيز كلوريد الفضة غير الذائب في المعادلة رقم (١) يتغير تبعاً لتغير ضغط المحلول الذي هو مقدار ثابت لمحلول مشبع في درجة حرارة معينة فإن المقدار  $AgCl$  الذائب يبقى ثابتاً تحت نفس الظروف تصبح المعادلة رقم (١) كالآتي:

$$\frac{[AgCl]}{K} = K_1$$

$$[AgCl] = K \times K_1 = K_2$$


وبالتعويض عن قيمة الذائب  $[AgCl]$  بما يساوي يكون:

$$\frac{[Ag^+][Cl^-]}{K_2} = K_3$$

$$\therefore [Ag^+][Cl^-] = K_2 \times K_3$$

مقداراً ثابتاً

وهذا الثابت الجديد يسمى بحاصل الاذابة (ل) نستنتج من ذلك بان حاصل اذابة اليكتروليت قليل الذوبان مثل  $AB$  في الماء او (مذيب آخر) يساوي حاصل ضرب تراكيز الايونات التي يطلقها الجزء الذائب من الاليكتروليت في المحلول مثل  $B^-$  ،  $A^+$  اي يساوي  $[A^+][B^-]$  . فاذا كان الاليكتروليت ثنائي القاعدة فان الجزء الذائب يتفكك حسب المعادلة الآتية:  $[A] | [B]$



ان حاصل الاذابة (ل) في هذه المعادلة يتساوى:

$$[A^+]^2 \times [B^-] = L$$


يتضح مما سبق بيانه ان حالة الاشباع تحصل عندما يكون حاصل ضرب التركيز الايوني للالكتروليت المذاب مساوياً لحاصل اذابة ذلك الالكتروليت .

وعلى هذه القاعدة يمكن ترسيب المذاب بازدياد تركيز احد نوعي ايونات الالكتروليت في محلول مشبع حيث يؤدي الى جعل حاصل ضرب التركيز الايوني اكثر من حاصل الاذابة لذلك الالكتروليت فيسبب ترسب جزء من المذاب . وبالعكس فلو خفض تركيز احد الايونات يصبح حاصل ضرب التركيز الايوني اقل من حاصل الاذابة وهذا يسبب ذوبان كمية من المذاب .

مثلاً يمكن ترسيب قسم من كلوريد الصوديوم او البوتاسيوم وذلك بامرار غاز كلوريد الهيدروجين او اضافة حامض الهيدروكلوريك الى محلول مشبع من الملح ، وفي كلتا الحالتين نكون قد رفعنا تركيز ايونات  $Cl^-$  في المحلول اذ ذاك يصبح المقدار  $[Na^+][Cl^-]$  اي حاصل ضرب التركيز الايوني اكثر من حاصل اذابة الملح فيترسب قسم منه الى قعر الاناء . تستعمل هذه الطريقة في تنقية الاملاح . وكذلك يستفاد منها في ترسيب كبريتيدات الفلزات وفصلها الى طوائف تحليلية . وبالعكس يمكن اذابة قسم من الراسب بخفض تركيز احدى الايونات وذلك بتكوين ايون معقد مثل اضافة محلول يوديد البوتاسيوم الى محلول ملح الزئبق حيث يتكون راسب احمر من يوديد الزئبق ، ولكن عند اضافة كمية وافرة او كبيرة من يوديد البوتاسيوم يذوب الراسب ويتكون محلول عديم اللون .




راسب احمر




في المعادلة الاولى يكون حاصل ضرب التركيز الايوني اكبر من حاصل الاذابة لذا يتكون الراسب .

ولكن عند اضافة كمية كبيرة من  $KI$  يتكون الايون المعقد  $K_2[HgI_4]$  الذي يتأين الى ايون  $2K^+$  وايونات  $HgI_4$  ، نلاحظ ان  $Hg$  جزء من الايون السالب  $HgI_4$  ولن يكون في المحلول بصورة حرة . وهذا معناه ان حاصل ضرب التركيز الايوني لأيونات  $Hg^{++}$  وايونات  $(I^-)$  لن يصل الى حاصل الاذابة ، فهذا يؤدي الى ذوبان الملح  $HgI_2$  .

مثال : قابلية ذوبان كرومات الفضة ٠,٠٢٢ غم / لتر احسب حاصل الاذابة (الوزن الجزيئي لكرومات الفضة ٣٣٢ غم) .




$$[\text{Ag}^+]^2 \times [\text{ClO}_4^-] = K$$



$$^{\circ}\bar{0} \times 7 = \frac{^{\circ},^{\circ}22}{332} = \text{عدد المولات الذاتية}$$

$$(7 \times 5\bar{1}0)^2 \times (7 \times 10^5) = 1.4 \cdot 10^{12}$$

مثال: قابلية ذوبان كلوريد الفضة في الماء في درجة ٢٠ م هو ٠,٠٠١٩ غم/لتر احسب حاصل الاذابة (الوزن الجزيئي) لكلوريد الفضة ١٤٣,٥ غم.




$$(^{\circ}\bar{0} \times 1,3) (^{\circ}\bar{0} \times 1,3) = [\text{Ag}^+] \times [\text{Cl}^-] = \text{حاصل الاذابة}$$

$$^{\circ}\bar{0} = 1,7 =$$

المعادلات الايونية:-

من المعلوم ان الماء المقطر رديء التوصيل للكهرباء ولكن عند اذابة ملح الطعام او هيدروكسيد الصوديوم او اضافة حامض الكبريتيك فيه يصبح قادراً على امرار التيار الكهربائي تسمى (بالااليكتروليتات) Electriolytes وهناك مواد اخرى ليس لمحاليلها القابلية على امرار التيار الكهربائي تسمى (بالالايكتروليتات) Non-Electrallyts والسبب في قابلية امرار التيار الكهربائي يرجع الى تأين المواد الااليكتروليتية عند اذابته في الماء الى ايونات موجبة وايونات سالبة.

ولما كان اكثر تفاعلات الكيمياء التحليلية يقع في محاليل مائية هي تفاعلات ايونية، والمعادلات التي تعبر عن هذه التفاعلات تسمى بالمعادلات الايونية فمثلا عند اضافة محلول كاربونات الصوديوم الى الماء العسر لازالة العسرة الدائمة يحصل التفاعل، ويمكن التعبير عن هذا التفاعل بالمعادلة الايونية الآتية:



حيث ان كاربونات الكالسيوم قليل الذوبان وتأينه ضعيف جداً يمكن اهماله.


## الدليل

(Indicator)

هو مركبات عضوية حامضية او قاعدية ضعيفة يتغير لونها بتغير تركيز ايونات الهيدروجين الموجود في المحلول ، لذا فهو يستخدم في عمليات التسجيج لتعين نقطة التعادل التي تتم بانحدار ايونات الهيدروجين التي تطلقها الحوامض مع ايونات الهيدروكسيل الناتجة من القواعد .


هناك تفسيران في تغير لون الدليل هما :

- ١ - فسر العالم (استوالد) تغير لون الدليل بأنه يرجع الى تأين الدليل ، حيث ان لون الدليل المتأين يختلف عن لون الدليل غير المتأين كما في المعادلة :




- ٢ - فسر العالم (هانتس) تغير لون الدليل الى التغير في تركيب جزيء الدليل نفسه ، اذ ان الدليل يوجد على صورتين لكل منها لون خاص ، وتوجد صورتان في المحلول في حالة اتزان ، وهذا الاتزان يتوقف على الاس الهيدروجيني للمحلول .

حالة اتزان




ومن المعادلة نلاحظ ان هاتين الصورتين في حالة اتزان . وهذا الاتزان يتوقف على تركيز ايونات الهيدروجين في المحلول .

مثال (١) : الدليل فينولفثالين مركب عضوي حامض ضعيف ، غير المتأين منه عديم اللون اما المتأين احمر اللون ، اذا رمزنا للفينولفثالين بالرمز  $\text{PhH}$  فإنه عند التأين يتكون :




عند اضافة فينولفثالين الى محلول حامض يتكون:




عند ملاحظة المعادلتين نرى ان تركيز ايونات الهيدروجين قد زاد في المحلول ، وهذا يسبب انحراف المعادلة اعلاه نحو اليسار حسب قاعدة (ليه شاتليه) ، وبذلك تقل كمية ايونات (Ph) وتتكون جزيئات PhH العديمة اللون حتى يختفي اللون الاحمر و يصبح عديم اللون . اما اذا اضيف الفينولفثالين الى محيط قاعدي يحتوي على ايونات الهيدروكسيل فان هذه الايونات تتحد مع ايونات الهيدروجين الناتجة من تأين الفينولفثالين .


ان ازالة ايونات الهيدروجين تسبب ازدياد ميل PhH نحو التفكك وانحراف التوازن نحو اليمين وانتاج كمية كبيرة من ايونات  $\text{Ph}^-$  التي تصبغ المحلول بلون احمر كما في المعادلات الآتية :





مثال (٢): الدليل مثيل البرتقال هو مركب عضوي قاعدي ضعيف ، حيث ان جزيئاته غير المتأينة تكون ذات لون اصفر بينما ايوناته ذات لون احمر . فاذا رمزنا لمثيل البرتقال بالرمز MOH



عند اضافة هذا الدليل الى محلول حامض تتحد ايونات الهيدروجين الموجودة في المحلول مع ايونات الهيدروكسيل الآتية من تفكك الدليل ، لذا يزداد ميل الدليل نحو التفكك ، فبذلك يزداد تركيز ايونات  $\text{M}^+$  و يصبح المحلول احمر اللون كما في المعادلات الآتية :



اما اذا اضيف الدليل الى محلول قاعدي فإن الدليل لا يتأين بسبب كثرة ايونات الهيدروكسيل و يعطى لوناً اصفر. كما في المعادلات الآتية:



وكل دليل يختلف عن الآخر في معدل الاس الهيدروجيني الذي يتغير عنده اللون، كما ان المحلول قد يكون حامضاً بالنسبة لاحد الادلة وقلوياً بالنسبة للآخر.

فمثلاً محلول بيكر بونات الصوديوم يعتبر حامضاً بالنسبة للفينولفثالين، اذ انه لا يعطي اي لون معه، ولكن يعتبر قلوياً بالنسبة للمثيل البرتقالي لانه يعطى معه لونا اصفر. اما الماء النقي فانه يعطي لونا اصفر مع المثيل البرتقالي ولونا بنفسجياً مع عباد الشمس ولا يعطي اي لون مع الفينولفثالين. اي انه قلوي بالنسبة للاول، متعادل مع الثاني وحامض بالنسبة للثالث.

وعند حدود معينة من تركيز ايونات الهيدروجين قد يعطي الدليل لونا يكون وسطاً بين لونه في محيط حامضي ولونه في محيط قاعدي. فمثلاً اذا اضيف دليل بروموثيمول الازرق Broma thymal blue الى محلول اسه الهيدروجيني من ١-٦ فان اللون يكون اصفرأ وهذا الاصفر يسمى اللون الحامضي Acid colour اما اذا اضيف الى محلول اسه الهيدروجيني يتراوح بين ٦,٧-١٤ فإنه يعطى محلولاً ازرق اللون و يسمى هذا اللون باللون القاعدي Basic colour ، اما اذا اضيف الى محلول يتراوح اسه الهيدروجيني بين ٦,٧-٧ فان المحلول الناتج يكون اخضر اللون (مزيج من الازرق والاصفر) وفي هذا الوسط يكون لون الدليل مزيجاً من لونه الحامض ولونه اللقاعدي، اذاً ظهور اللون الاخضر يدل على ان الاس الهيدروجيني لهذا المحلول يتراوح بين ٦-٧,٧.

### صفات الدليل :

يجب ان تتصف الادلة بالصفات الآتية :


- ١ - يجب ان لا يتأثر الدليل بوجود الاملاح.
- ٢ - يحدث التغير في لونه بسرعة.
- ٣ - يجب ان تكون الالوان واضحة وزاهية.
- ٤ - ان يكون حساساً جداً.

وفىما يلى جدولاً يشمل بعض الادلة والوانها الحامضية والقاعدية كما يبين ايضاً ان ما يعتبر وسطاً حامضياً لاجل الادلة يعتبر وسطاً قاعدياً بالنسبة للدليل آخر.

الدليل	مدى الحامضية بدلالة PH	لون الدليل في محيط حامض	محيط قاعدي
١ - ثيمول الازرق Thymol blue	٢,٨-١,٢	احمر	اصفر
٢ - بروموفينول الازرق Bromo - phenol blue	٤,٦-٢,٨	اصفر	ازرق
٣ - بروموكر يزول الاخضر Bromo - Cresal green	٥,٤-٣,٨	اصفر	ازرق
٤ - المثيل الاحمر Methyl red	٦-٤,٤	احمر	اصفر
٥ - بروموكر يزول البنفسجي Bromo - Cresal purple	٦,٨-٥,٢	اصفر	بنفسجي
٦ - بروموثيمول الازرق Bromo - thymal blue	٧,٦-٦	اصفر	ازرق
٧ - فينول الاحمر Phenol red	٨,٤-٦,٨	اصفر	احمر
٨ - كريسول الاحمر Cresol red	٨,٨-٧,٢	اصفر	احمر
٩ - فينولفثالين Phenolphthalen	١٠-٨,٣	عديم اللون	احمر

## الدليل العام Universal indicator

وقد تمكن بمزج عدة ادلة تحضير دليل يسمى بالدليل العام، ويمكن بواسطة هذا الدليل معرفة الاس الهيدروجيني للمحلول، حيث ان لون الدليل يتغير تبعاً للاس الهيدروجيني وحسب الكيفية الآتية:



### «تقدير الاس الهيدروجيني للمحاليل»

يمكن تقدير الاس الهيدروجيني للمحاليل العديمة اللون بالطرق الآتية:

أ — بطريقة الادلة: يؤخذ جزء صغير من المحلول ويضاف اليه قطرة من الدليل بروموثيمول الازرق اذا اكتسب المحلول لونا اصفرأ يكون الاس الهيدروجيني للمحلول اقل من (٦). واما اذا اكتسب المحلول لونأ ازرقأ يكون الاس الهيدروجيني للمحلول اعلى من ٦,٧. واذا اكتسب المحلول لونأ اخضرأ يكون الاس الهيدروجيني محصوراً بين ٦-٧,٦.

في حالة تلون المحلول بلون اصفر، عندئذ تعاد التجربة مرة أخرى باستخدام الادلة التي تسبق الدليل بروموثيمول الازرق في الجدول السابق (دليل ٥، ٤، ٣، ٢، ١) ويعتبر الدليل نافعأ اذا اعطى لونا يعتبر مزيجأ من لونه في المدى الحامض والمدى القاعدي. وفي حالة تلون المحلول بلون ازرق مع دليل بروموثيمول الازرق فتعاد التجربة مع استخدام الادلة التي تحت الدليل بروموثيمول الازرق في الجدول المذكور (دليل رقم ٧، ٨، ٩، ١٠). ويستمر التجريب حتى نعر على الدليل الذي يعطي لونا هو مزيج من لونه الحامض والقاعدي.

ب — بالطريقة الكهربية: لفهم طريقة تقدير الاس الهيدروجيني بطريقة القياس الكهربي.

نفرض لدينا قضيب من الفضة مغمور في محلول احد املاحه وليكن محلول نترات الفضة، فان قضيب الفضة يبدأ باطلاق ايونات الفضة الموجبة اذا كان ضغط ذرات معدن الفضة اكبر من الضغط الاسموزي للمحلول، وبذلك يتحول قضيب الفضة الى قطب سالب بسبب تجمع



الاليكترونات على القضيب، ويستمر معدن الفضة في ارسال ايوناته الموجبة الى داخل المحلول حتى يحدث اتزان. واما اذا كان ضغط ذوبانه اقل من الضغط الاسموزي لأيوناته الموجودة في المحلول فان القضيب القضيي يكتسى بطبقة من الايونات الموجبة الموجودة في المحلول، ويستمر تجمع هذه الايونات الموجبة حتى يحدث الاتزان وفي هذه الحالة يكون القضيب موجب التكهرب بالنسبة للمحلول، اما اذا كان ضغط ذوبان المعدن او الفضة مساويا للضغط الاسموزي فلا تنفصل الايونات من قضيب الفضة ولا تتجمع عليه ايونات للفضة الموجبة وبذلك لا ينشأ فرق جهد بين المحلول والمعدن.

أما اذا وضعنا قضيبين من الفضة في محلولين مختلفي التركيز من نترات الفضة فان جهد كلا القضيبين يكونا مختلفين عن الآخر، فعند توصيل القضيبين بسلك فان تياراً كهربائياً يمر من احد القضيبين. وعلى هذا الاساس يستعمل جهاز PH-meter لقياس تركيز ايونات الهيدروجين في المحلول.

حيث ان الالكترود الهيدروجيني عبارة عن الكترود معدني غير فعال مغطى بطبقة من البلاتين الاسود والمشحع بالهيدروجين، فاذا غمر هذا الالكترود في محلول يحتوي على ايونات الهيدروجين فانه يتزن معه كما هو الحال في قضيب الفضة ومحلول نترات الفضة. وعلى ذلك فاذا كان هناك الكترودين من الكترودات الهيدروجين مضمورين في محلولين مختلفي التركيز بالنسبة لتركيز الهيدروجين ومتصلين بسلك كهربائي فان فرق الجهد الناشئ بين الالكترودين يتسبب عنه تياراً كهربائياً. وعندما يكون احد هذين المحلولين معلوماً فانه يمكن تقدير تركيز ايونات الهيدروجين في المحلول الآخر كهربائياً بواسطة فولتامتر. وبتطبيق المعادلة المبينة ادناه يمكن معرفة الاس الهيدروجيني (PH) المحلول:


$$\frac{\text{فرق الجهد}}{0,059} = \text{الاس الهيدروجيني}$$

حيث ان الرقم 0,059 هو ثابت يسمى (بثابت نيرنست) (Nernst constant)


والآن بدلاً من الالكترود الهيدروجيني يستعمل عادة الكترود كالومل Calomel electrode الذي هو عبارة عن زئبق ملاصق للكالومل في محلول مشبع بكلوريد الكالسيوم.

## «التعادل Neutralization»


عند اذابة حامض في الماء، تتحرر أيونات الهيدروجين الموجبة في المحلول، وتعزى الى هذه الايونات الصفات الحامضية. أما القواعد الهيدروكسيلية فانها تحرر أيونات الهيدروكسيل السالبة عند ذوبانها في الماء وترجع الصفات القاعدية الى هذه الايونات. وإذا وجد عدد كبير من ايونات الهيدروجين والهيدروكسيل معاً فانها تميل للاتحاد مع بعضها لتكوين جزيئات ماء. ويمكن في ضوء ما سبق تفسير ما يحدث عند تفاعل حامض الهيدروكلوريك وهيدروكسيد الصوديوم وفقاً للمعادلة التالية:



اذ يمكن التعبير عن محلول حامض الهيدروكلوريك بدلالة الايونات  $\text{H}^+$ ,  $\text{Cl}^-$  وعن محلول هيدروكسيد الصوديوم بدلالة الايونات  $\text{Na}^+$ ,  $\text{OH}^-$  كما ان ناتج التفاعل  $\text{Na}^+ \text{Cl}^-$  هو الآخر اليكتروليت قوي يكون وجوده في المحلول على هيئة أيونات  $\text{Na}^+$ ,  $\text{Cl}^-$  حرة. ولما كانت أيونات الهيدروجين المتحررة من الحامض موجودة مع أيونات الهيدروكسيل الناتجة من القاعدة فان هذه الأيونات تتفاعل فيما بينها لتكوين اليكتروليت ضعيف وهو الماء الذي تأينه يكون ضعيفاً جداً لذا يكتب في المعادلة بشكل جزيئات غير متفككة:





و يسمى مثل هذا التفاعل الذي يؤدي الى اختفاء الصفات الحامضية والقاعدية، وذلك لتفاعل أيونات الهيدروجين الموجبة وأيونات الهيدروكسيل السالبة وتكوين جزيئات الماء بالتعادل. وعموماً يشتمل تفاعل حامض وقاعدة على التفاعل الذي يطلق عليه بالتعادل:



## التأكسد والاختزال


### Oxidation and reduction

عند امرار بخار البروم على الحديد المسخن يتكون بروميد الحديد، وعند ذوبان بروميد الحديد المتكون في الماء يتأين الى ايونات موجبة التي هي ايونات الحديد ( $\text{Fe}^{++}$ ) وايونات البروميد السالبة ( $\text{Br}^-$ ). نلاحظ ان ذرات الحديد قد فقدت الاليكترونات وذرات البروم قد اكتسبت الاليكترونات. اذا التفاعلات الكيميائية بين ذرات العناصر ما هي الا انتقال الاليكترونات من ذرة العنصر الاول الى ذرة العنصر الثاني كما في المعادلات الآتية:



على ضوء انتقال الاليكترونات يعتبر فقدان الذرة او الايون عدداً من الاليكترونات (تأكسد) واكتساب الذرة او الايون لعدد من الاليكترونات (اختزال). ومن الطبيعي ان فقدان الاليكترون يؤدي الى ازدياد عدد التأكسد مثلاً عدد التأكسد لذرة الحديد صفر، فعندما فقدت الذرة ثلاثة اليكترونات اصبح عدد التأكسد للحديد (+3) اي زاد عدد التأكسد من صفر الى +3. وكذلك فان اكتساب الاليكترونات يؤدي الى النقص في عدد التأكسد.

مثلاً يتحد الصوديوم مع الكلور لتكوين كلوريد الصوديوم وفقاً للمعادلة الآتية:



نلاحظ من المعادلة ان ذرة الصوديوم قد فقدت اليكترونا واحدا لذا ازداد عدد تأكسده من الصفر الى (+1)، اما جزيئة الكلور فقد اكتسبت اليكترونين، اي ان كل ذرة من ذرتي الجزيئة اكتسبت اليكترونا واحدا لذا نقص عدد تأكسده من الثفر الى (-1). وعلى هذا الاساس يمكن تعريف التأكسد بأنه ازدياد في اعدد التأكسدي بسبب فقدان الاليكترونات، اما الاختزال فهو تناقص في العدد التأكسدي بسبب اكتساب الاليكترونات.

### حساب عدد التأكسد في المركبات:

يمكن ايجاد عدد تأكسد اية ذرة في مركب حسب القاعدة القائلة بأن مجموع اعداد تأكسد ذرات او ايونات اي مركب يساوي صفراً.

**مثال ١:** احسب عدد تأكسد المنغنيز Mn في برمنغنات البوتاسيوم  $KMnO_4$

بما ان عدد تأكسد البوتاسيوم هو (+1) والاكسجين (-2) فيمكن حساب عدد تأكسد المنغنيز (س) كما يلي:

$$1 \times (+1) + 1 \times (س) + 4 \times (-2) = \text{صفر}$$

$$1 + س - 8 = \text{صفر}$$

$$س = 1 - 8 = 7$$

**مثال ٢:** احسب العدد التأكسدي للكروم في ثاني كرومات البوتاسيوم.

**الحل:** نفرض ان العدد التأكسدي للكروم = س

$$2 \times (+1) + 2 \times (س) + 7 \times (-2) = \text{صفر}$$

$$2 + 2س - 14 = \text{صفر}$$

$$2س - 12 = 0$$

$$س = \frac{12}{2} = 6$$

### حساب عدد التأكسد في الجذور والايونات:

ان مجموع اعداد تأكسد ذرات اي جذر كالكبريتات والنترات والبرمنغنات يساوي عدد شحنات الجذر بنفس الاشارة. ويمكن على هذا الاساس حساب عدد تأكسد ذرة اي عنصر في جذر.

مثال ١ : جد عدد تأكسد الكبريت في  $\text{SO}_4^{2-}$

نفرض ان عدد تأكسد الكبريت (س)

$$\therefore 1 \times (س) + 4 \times (-2) = -2$$

$$س - 8 = -2$$

$$س = 8 - 2 = 6$$

مثال ٢ : احسب عدد تأكسد الكربون في الاوكزالات القانون الكيميائي للاوكزالات هو  $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$

نفرض عدد تأكسد الكربون س

$$\therefore 2 \times (س) + 4 \times (-2) = -2$$

$$2س - 8 = -2$$

$$2س = 8 - 2 = 6$$

$$س = \frac{6}{2} = 3$$

### موازنة معادلات التأكسد والاختزال :


يمكن موازنة المعادلات الكيميائية التي تتضمن تأكسدا واختزالا باتباع ما يلي :

- ١ - تعيين الذرات او الايونات التي تعاني تأكسد أو كذلك الذرات او الايونات التي تعاني اختزالاً .
- ٢ - تعيين عدد الاليكترونات المفقودة في حالة التأكسد وعدد الاليكترونات المكتسبة في حالة الاختزال .
- ٣ - موازنة المعادلة الكترونيا اي ان يكون عدد الاليكترونات المفقودة مساوياً لعدد الاليكترونات المكتسبة .
- ٤ - موازنة المعادلة من حيث الشحنات يجب ان يكون عدد الشحنات من جهتي المعادلة متساوية .

ويمكن توضيح ذلك بالأمثلة الآتية :

مثال ١ : حامض النتريك المخفف يؤكسد ايونات الكبريتيد .


- ١ - عند التركيز المخفف يختزل حامض النتريك الى اوكسيد النتريك و يتأكسد ايونات الكبريتيد الى الكبريت




- ٢ - ان النايتروجين في  $\text{NO}_3^-$  قد اختزل من  $(\text{e}^+)$  الى  $(\text{e}^-)$  وذلك باكتسابه ٣ اليكترونات وان الكبريتيد قد تأكسد من  $(\text{e}^-)$  الى الصفر وذلك بفقده اليكترونين .
- ٣ - نحسب المضاعف البسيط لعدد الاليكترونات المفقودة والمكتسبة في المعادلة ونقسم هذا المضاعف البسيط على عدد الاليكترونات المفقودة ثم نضع ناتج القسمة الى يسار الرمز، وكذلك نقسم المضاعف البسيط على عدد الاليكترونات المكتسبة ونضع ناتج القسمة الى يسار الرمز

$$2\text{NO}_3^- \times 3 = 6 \quad \text{الاليكترونات المكتسبة}$$

$$3\text{S}^{--} \times 2 = 6 \quad \text{الاليكترونات المفقودة}$$




- ٤ - ان الجهة اليمنى في المعادلة متعادلة من حيث الشحنات ولكن الجهة اليسرى من المعادلة مشحونة بـ (٨) شحنات سالبة لذا تحتاج الجهة اليسرى (٨) شحنات موجبة حتى تتساوى الجهتين من المعادلة وهذا التعادل يتم بواسطة ايونات الهيدروجين .




مثال ٢ : ايونات البرمنغنات يؤكسد ايونات الحديدوز في محيط حامض .

- ١ - في محلول حامض تختزل ايونات البرمنغنات الى  $(\text{Mn}^{++})$  وفي نفس الوقت تتأكسد ايونات  $\text{Fe}^{++}$  الى ايونات  $(\text{Fe}^{+++})$  .
- ٢ - ان Mn قد اختزل من  $(\text{v}^+)$  الى  $(\text{e}^-)$  وذلك باكتسابه (٥) اليكترونات وان Fe قد تأكسد من  $(\text{e}^-)$  الى  $(\text{e}^+)$  وذل بفقده اليكترونا واحداً .
- ٣ - نأخذ المضاعف البسيط بين عدد الاليكترونات المفقودة والمكتسبة الذي هو (٥) .  
 $\therefore$  اليكترونات البرمنغنات المكتسبة  $5 = 5 \times 1$   
اليكترونات الحديدوز المفقودة  $5 = 5 \times 1$   
 $\text{MnO}_4^- + 5\text{Fe}^{++} \longrightarrow \text{Mn}^{++} + 5\text{Fe}^{+++}$
- ٤ - ان عدد الشحنات الموجبة من الجهة اليمنى من المعادلة (١٧) شحنة موجبة وان الشحنات الموجبة من الجهة اليسرى من المعادلة هي (٩) شحنة موجبة لذا يجب اضافة (٨) شحنات موجبة الى الجهة اليسرى لكي تتعادل المعادلة





مثال ٣: أيونات الكلورات تؤكسد أيونات الكبريتيت في محلول حامض .

١ - في محلول حامض يختزل أيونات الكلورات إلى الكلوريد وان أيونات الكبريتيت تتأكسد إلى كبريتات



٢ - ان الكلور في أيونات الكلورات قد اختزل من (+٥) إلى (-١) حيث اكتسب (٦) اليكترونات وان الكبريت في الكبريتيت قد تأكسد من (+٤) إلى (+٦) حيث فقد (٢) اليكترونات .


٣ - تأخذ المضاعف المشترك البسيط بين الاليكترونات المفقودة والمكتسبة الذي هو (٦) فتضرب اليونات الكلورات في حاصل قسمة المضاعف على عدد الاليكترونات المكتسبة وهو (٦/١) ، وتضرب الكبريتيت في حاصل قسمة المضاعف على عدد الاليكترونات المفقودة (٦/٣) الاليكترونات



٤ - ان المعادلة موزونة من حيث الشحنات لذلك لا تحتاج إلى أيونات الهيدروجين لموازنة المعادلة .


مثال ٤ : ان أيونات هايوكلوريت تأكسد أيونات الكروميت في محلول قاعدي .

١ - في هذا التفاعل تتحول أيونات هايوكلوريت إلى أيونات الكلور وإيونات الكروميت إلى أيونات الكرومات




٢ - في هذا التفاعل اختزل الكلور من (+١) إلى (-١) حيث اكتسب (٢) اليكترونات وتأكسد أيون الكروم من (+٣) إلى (+٦) حيث فقد (٣) اليكترونات ولكي يكون عدد الاليكترونات المكتسبة مساوياً لعدد الاليكترونات المفقودة .

٣ - نجد المضاعف المشترك البسيط بين الاليكترونات المفقودة والمكتسبة الذي هو (٦) وتقسم المضاعف المشترك على عدد الاليكترونات المكتسبة ونضرب حاصل القسمة في ايونات هايبيكلوريت ( $3 = \frac{6}{2}$ ) ونضرب حاصل قسمة المضاعف المشترك على عدد الاليكترونات المكتسبة في ايونات الكروميت ( $2 = \frac{6}{3}$ ).




٣ - يجب اضافة (٢) شحنة سالبة الى الجهة اليسرى للمعادلة و يتم ذلك باضافة ايونات (OH) لأن التفاعل حصل في محيط قاعدي.




### العوامل المؤكسدة والعوامل المختزلة

تسمى الذرة او الايون او الجزيئة التي تكتسب اليكترونا أو أكثر أثناء التفاعل الكيميائي بالعامل المؤكسد (اي المادة التي تعاني اختزالا). اما تلك التي تفقد اليكترونات أثناء التفاعل فتسمى بالعامل المختزل (اي المادة التي تعاني تأكسدا).

فعندما يتفاعل الصوديوم مع الكلور:



يعاني الصوديوم في هذا التفاعل تأكسدا فهو اذن عامل مختزل بينما يعاني الكلور اختزالا فهو عامل مؤكسد. فالصوديوم يختزل الكلور الى ايون الكلوريد السالب بينما تأكسد هو بالكلور الى ايون الصوديوم الموجب.



وفي تفاعل الحديد مع الفلور

فان الفلور يؤكسد الحديد الى حديدك ويختزل هو بالحديد الى ايون الفلوريد السالب.




### مكافئات العوامل المؤكسدة والمختزلة

لما كان الاليكترون المنتقل في عملية التأكسد والاختزال يمثل التغير في عدد التأكسد بوحدة واحدة. فان عدد الاليكترونات المكتسبة او المفقودة (اي مقدار التغير في عدد التأكسد) يمثل عدد الاوزان المكافئة للمواد المؤكسدة والمختزلة وعليه فان:

$$\frac{\text{وزنه الجزيئي}}{\text{التغير في عدد التأكسد}} = \text{عامل مؤكسد او مختزل}$$

مثلا يتفاعل كلور يد الحديدك مع كلور يد القصديروز وفقاً للمعادلة:



حيث يقل عدد تأكسد الحديد في كلور يد الحديدك نتيجة التفاعل بمقدار وحدة واحدة، بينما يزداد عدد تأكسد القصدير في كلور يد القصديروز بمقدار وحدتين وعليه فان:

$$\frac{\text{الوزن الجزيئي لكلور يد الحديدك}}{1} = \text{الوزن المكافئ لكلور يد الحديدك}$$

$$\frac{\text{الوزن الجزيئي لكلور يد القصديروز}}{2} = \text{الوزن المكافئ لكلور يد القصديروز}$$

وعند استعمال برمنغنات البوتاسيوم في حامض الكبريتيك المخفف لأكسدة كبريتات الحديدوز يحدث التفاعل:



حيث يتغير عدد تأكسد المنغنيز نتيجة التفاعل بمقدار (٥) وحدات، وعليه فالوزن المكافئ لبرمنغنات البوتاسيوم يساوي:

$$\frac{\text{الوزن الجزئي لبرمنكنات البوتاسيوم}}{5} = \text{الوزن المكافئ لبرمنكنات البوتاسيوم}$$

$$\frac{\text{وزنها الجزئي}}{1} = \text{بينما يكون الوزن المكافئ لكبريتات الحديدوز}$$

واذا استعملت برمنغنات البوتاسيوم كعامل مؤكسد في وسط متعادل اوقاعدي بحيث تتحول الى  $\text{MnO}_2$  نتيجة التفاعل يتغير عدد التأكسد للمنفيز من +7 الى +4 اي بمقدار (3) وحدات وعليه :

$$\frac{\text{وزنها الجزئي}}{3} = \text{الوزن المكافئ للبرمنكنات}$$

## التفاعلات الأيونية والتوازن الأيوني قانون التخفيف لاوستفالد

### Ostwald law of dilution


عند اذابة مادة اليكتروليتيّة مثل (AB) في الماء تتأين الى أيونات (A-) وايونات (B+) حسب المعادلة الآتية :



هناك توازن بين الايونات والجزيئات غير المتأينة وتبين من التجارب ان درجة تأين المواد الاليكتروليتيّة الضعيفة تزداد بازدياد تخفيف المحلول ، اي كلما خففنا المحلول كلما زادت درجة التأين .

وفي سنة ١٨٨٨م طبق العالم (اوستفالد Ostwald) قانون فعل الكتلة على تأين المواد الاليكتروليتيّة الضعيفة في المحاليل المخففة .

لنفرض ان غرام جزئى واحد من الاليكتروليت (AB) ذاب في ( V ) التار من الماء المقطران ( a ) هي درجة تأين المادة الاليكتروليتيّة فيكون :



حيث ان  $\left(\frac{1-a}{V}\right)$  تركيز جزيئات (AB) غير المتأينة و  $\frac{a}{V}$  تركيز أيونات (A-) في المحلول  $\left(\frac{a}{V}\right)$  تركيز ايونات (B+) . بتطبيق قانون فعل الكتلة يكون ثابت التوازن عند ثبوت درجة الحرارة هو :

$$\frac{[A^-][B^+]}{[AB]} = K$$

$$\frac{\frac{a}{v} \times \frac{a}{v}}{\frac{1-a}{v}} = K \quad \text{بالتعويض .}$$

$$\frac{a^2}{(1-a) v} = K \quad \text{عند ثبوت درجة الحرارة}$$

وبما ان  $(C = \frac{1}{V})$  حيث ان  $(C)$  هو تركيز المحلول المقاس بفرام مول / لترو  $(V)$  حجم المحلول المخفف .

$$\frac{Ca \times Ca}{C(1-a)} = K \quad \text{بالتعويض}$$

$$\frac{Ca^2}{1-a} = K$$

وان  $(K)$  هو ثابت التآين الذي يكون ثابتا في جميع الاحوال . في المركبات الاليكترولينية الضعيفة جداً والتي تكون درجة التآين واطنة يمكن اهمال  $(a)$  فتكون قيمة  $(1-a)$  تساوي  $(1)$  تقريبا فيصبح القانون:

$$\frac{a^2}{v} = K \quad \therefore a = \sqrt{Kv}$$

$$Ca^2 = K \quad \therefore a = \sqrt{\frac{K}{C}} \quad \text{أو}$$

وبعد اجراء عدة تجارب اجراها اوستفالد على مواد اليكترولتيية ضعيفة في مختلف محاليل مخففة وجد ان ثابت التآين ثابت في جميع الاحوال وان درجة التآين تساوي النسبة بين مكافئ الايصال الكهربائي للمادة الايكترولتيية قبل التخفيف ومكافئ الايصال الكهربائي بعد التخفيف اي:

$$a = \frac{\Lambda V}{\Lambda O}$$


حيث ان (  $\Lambda V$  ) مكافئ الايصال الكهربائي لمحلول المادة الايكترولتيية قبل التخفيف و (  $\Lambda O$  ) مكافئ الايصال الكهربائي بعد التخفيف .

مثال: مكافئ الايصال الكهربائي لمحلول حامض الخليك ٠,٠٥ عياري قبل التخفيف هو ٧,٣٦ توم/سم<sup>٢</sup> في ٢٥ م<sup>٢</sup> ومكافئ الايصال الكهربائي بعد التخفيف هو ٣٩٠,٧ توم/سم<sup>٢</sup> احسب ثابت التآين للحامض .

ثم احسب درجة التآين لمحلول حامض الخليك ٠,٠٠٦ ع و احسب تركيز ايونات الهيدروجين في المحلول الاخير.

الحل:

$$a = \frac{\Lambda V}{\Lambda O} = \frac{7,36}{390,7} = 0,0188$$



$$K_a = \frac{Ca^2}{1-a}$$

$$K_a = \frac{(0,0188) \times 0,05}{0,0188 - 1} = 1,8 \times 10^{-5}$$

إذا كان التركيز ٠,٠٠٦ مول / لتر:

بما ان حامض الخليك من الاليكتروليات الضعيفة لذلك يهمل ( ١ - a ) فيكون:

$$a = \sqrt{\frac{K}{C}}$$

$$a = \sqrt{\frac{10^{-4} \times 1,8}{0,006}} = 0,054$$

$$[H^+] = C \times A$$

$$[H^+] = 0,006 \times 0,054$$

$$[H^+] = 10^{-4} \times 3,24 \text{ غرام ايون / لتر}$$

## تأين حوامض متعددة القاعدة



### Dissociation of polybasic acid

يسمى الحامض بمتعدد القاعدة اذا اعطت جزيئه واحدة من الحامض اكثر من ايون واحد من ايونات الهيدروجين عند تفككه او تأينه تأينا تاما .

فمثلاً يعتبر حامض الكبريتيك ثنائي القاعدة لأن جزيئه واحدة منه تعطي ايونين من ايون الهيدروجين عند تأينه تأينا تاما . وكذلك يعتبر حامض الفوسفوريك (H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>) ثلاثي القاعدة لنفس السبب .

عندما يذوب حامض متعدد القاعدة في الماء لا يتم تأينه بخطوة واحدة بل بخطوات متعاقبة .

مثلاً حامض الهيدروكبريتيك عند اذابته في الماء يتأين بخطوتين كما في المعادلات الآتية :



حامض الهيدروكبريتيك حامض ضعيف ، وعند تطبيق قانون فعل الكتلة على كل خطوة من خطوات التأين نحصل :

$$\frac{[\text{HS}^-][\text{H}^+]}{[\text{H}_2\text{S}]} = K_1 \text{ ----- (١)}$$

$$\frac{[\text{S}][\text{H}^+]}{[\text{HS}^-]} = K_2 \text{ ----- (٢)}$$

حيث يسمى  $(K_1)$  بد (ثابت التأيّن الابتدائي) و  $(K_2)$  بد (ثابت التأيّن الثانوي)

و يضرب المعادلة رقم (١) في المعادلة (٢) نحصل :

$$\frac{[H^+][HS^-]}{[H_2S]} \times \frac{[H^+][S^{2-}]}{[HS^-]} = K_1 \times K_2$$

$$\frac{[H^+][H^+][S^{2-}]}{[H_2S]} = K_3$$

$$\frac{[H^+]^2[S^{2-}]}{[H_2S]} = K_3$$

**مثال:** احسب تركيز ايونات كل من  $(HS)$  و  $(S)$  في محلول مشبع من حامض هيدروكبريتيك اذا كان ثابت التأيّن الابتدائي  $(1,9 \times 10^{-8})$  وثابت التأيّن الثانوي  $(1,2 \times 10^{-14})$  وان تركيز محلول مشبع من حامض الهيدروكلوريك يساوي ٠,١ مول / لتر.



$$[HS^-] = [H^+]$$

$$\frac{[HS^-][HS^-]}{[H_2S]} = K_1$$




$$[\text{HS}^-]^2 = [\text{H}_2\text{S}] \times K_1$$

$$\therefore [\text{HS}^-] = \sqrt{K_1 \times [\text{H}_2\text{S}]}$$

$$= \sqrt{9.1 \times 10^{-8} \times 0.1} = 9.5 \times 10^{-5}$$

$$\therefore [\text{H}^+] = 9.5 \times 10^{-5}$$



$$\frac{[\text{H}^+][\text{S}^{2-}]}{[\text{HS}^-]} = K_2$$


$$\frac{9.5 \times 10^{-5} \times [\text{S}^{2-}]}{9.5 \times 10^{-5}} = 1.2 \times 10^{-15}$$

$$[\text{S}^{2-}] = 1.2 \times 10^{-15}$$

## التحلل المائي للاملاح

### Hydrolysis of salts

عندما يتعادل حامض ما (HA) مع كمية مكافئة من قاعدة (BOH) يتكون ملح (BA) والماء كما في المعادلة العامة:



ان معظم هذه الاملاح تذوب في الماء وتنتج محاليل حامضية او قاعدية او متعادلة حسب قوة ايونات الملح لأزالة ايونات الهيدروجين او ايونات الهيدروكسيل الماء.


.. التحلل المائي للاملاح عبارة عن التفاعل الذي يحصل بين ايونات الملح من جهة وايونات الماء من جهة اخرى لتكوين اليكتروليتا ضعيفاً.

يمكن تقسيم الاملاح الى اربعة اقسام:

- ١ - الاملاح المشتقة من حامض قوي وقاعدة قوية مثل كلوريد الصوديوم.
- ٢ - الاملاح المشتقة من حامض ضعيف وقاعدة قوية مثل خلات الصوديوم او كاربونات البوتاسيوم.
- ٣ - الاملاح المشتقة من حامض قوي وقاعدة ضعيفة مثل كلوريد الامونيوم.
- ٤ - الاملاح المشتقة من حامض ضعيف وقاعدة ضعيفة مثل خلات الامونيوم.

#### ١ - تحلل الاملاح المشتقة من حامض قوي وقاعدة قوية:

عند اذابة الاملاح المشتقة من حامض قوي وقاعدة قوية مثل كلوريد الصوديوم في الماء، يتأين تأينا تاماً الى ايونات الصوديوم وايونات الكلور. والماء مادة اليكتروليتية ضعيفة يتأين الى ايونات الهيدروجين وايونات الهيدروكسيل. ويستمر للتفاعل بين هذه الايونات الموجودة في المحلول وفق المعادلات الآتية:




وبما ان هيدروكسيد الصوديوم المتكون يعتبر من المركبات الاليكتروليتيّة القوية فانه يتأين كلياً الى ايونات الصوديوم ( $\text{Na}^+$ ) وايونات الهيدروكسيل ( $\text{OH}^-$ )، وكذلك يعتبر حامض الهيدروكلوريك من المركبات الاليكتروليتيّة القوية فانه يتأين تأيناً تاماً الى ايونات الكلور ( $\text{Cl}^-$ ) وايونات الهيدروجين ( $\text{H}^+$ ). نتيجة لذلك يصبح عدد ايونات الهيدروجين مساوياً لعدد ايونات الهيدروكسيل و يكون المحلول متعادلاً.

نستنتج مما سبق بأن الايونات الناتجة من تفكك هذه الاملاح لا تميل على ازالة ايونات الهيدروجين او ايونات الهيدروكسيل الناتجة من تفكك الماء. لذا يبقى المحلول متعادلاً.

## ٢ - تحليل الاملاح المشتقة من حامض ضعيف وقاعدة قوية:

تعتبر خلاص الصوديوم ملحاً مشتقاً من حامض ضعيف (حامض الخليك) وقاعدة قوية (هيدروكسيد الصوديوم) عند اذابة الملح في الماء يتأين الى ايونات الخلاص وايونات الصوديوم. تتفاعل هذه الايونات مع الايونات التي تنتجها جزيئات الماء المتأينة وفق المعادلات الآتية:





نتيجة هذه التفاعلات الايونية يتكون حامض الخليك ضعيف التآين وهيدروكسيد الصوديوم الذي يعتبر قاعدة قوية و يتفكك كلياً في المحلول. نستنتج من هذا ان الايونات الناتجة من تحليل هذه الاملاح تميل لازالة ايونات الهيدروجين من المحلول لذا يصبح المحلول قاعدياً.

## ٣ - تحليل الاملاح المشتقة من حامض قوي وقاعدة ضعيفة:



عند اذابة كلوريد الامونيوم في الماء يتفكك كلياً الى ايونات الامونيوم وايونات الكلور. حيث تتحد ايونات الامونيوم مع ايونات الهيدروكسيد الآتية من جزيئات الماء المتأينة مكوناً هيدروكسيد الامونيوم الذي يعتبر قاعدة ضعيفة لذلك يعمل على ازالة ايونات الهيدروكسيل اما ايونات الكلور تتحد مع ايونات الهيدروجين مكوناً حامض الهيدروكلوريك الذي يتفكك كلياً

ثانية لأنه من المركبات الالكتروليتية القوية . لذا يكون المحلول المائي لكوريد الامونيوم يحتوي على كمية كبيرة من ايونات الهيدروجين وكمية قليلة من ايونات الهيدروكسيل فيصبح المحلول حامض كما في المعادلات الآتية :



#### ٤ - تحليل الاملاح المشتقة من حامض ضعيف وقاعدة ضعيفة:

عند اذابة خلات الامونيوم في الماء يتفكك كلياً الى ايونات الخلات وايونات الامونيوم ، تتفاعل ايونات الخلات مع ايونات الهيدروجين الناتجة من تفكك جزيئات الماء مكوناً حامض الخليك الضعيف التآين او التفكك . أما ايونات الامونيوم فتتحد مع ايونات الهيدروكسيل الآتية من تفكك جزيئات الماء مكوناً هيدروكسيد الامونيوم الذي يعتبر قاعدة ضعيفة لها ميل قليل للتفكك ، لذا يكون محلول خلات الامونيوم متعادلاً لأن هيدروكسيد الامونيوم وحامض الخليك نفس الميل للتفكك وان المحلول يحتوي على كميات متكافئة من اينونات الهيدروكسل والهيدروجين واذا كان ميل الحامض الضعيف اكبر نسبياً من ميل القاعدة الضعيفة على التفكك يصبح المحلول حامضياً ضعيفاً ، وبالعكس اذا ازداد ميل القاعدة على التفكك يصبح المحلول قاعدياً ضعيفاً .



حامض ضعيف

قاعدة ضعيفة



## التحلل المائي كميًا

### Quantitative hydralysis

بعد ان شرحنا التحلل المائي للاملاح نوعياً بقي علينا ان نعرف التحلل المائي للاملاح كميًا.

#### ١ - تحلل ملح لحامض ضعيف وقاعدة قوية:

ان التحلل المائي لهذا النوع من الملح «(AB)» يظهر في المعادلة الآتية:



إذا اذيب (مول) واحد من الملح في (V) التار من الماء المقطروان درجة التحلل المائي (x) يعبر عن الجزء المتفكك في الملح الذي يكون في حالة التوازن مع الاجزاء غير المتفككة من الملح والذي عبارة عن (1-x) مول.

لذا يكون تركيز ايونات (A<sup>-</sup>) =  $\frac{1-x}{V}$  وتركيز كل من (HA) و (OH) =  $\frac{x}{V}$ .  
بتطبيق قانون فعل الكتلة على معادلة التفاعل ينتج:

$$\frac{[OH^-][HA]}{[A^-][H^2O]} = K$$

في المحلول المخفف تعتبر قيمة HO<sub>2</sub> ثابتة لذا:

$$\frac{[HA][OH^-]}{[A^-]} = K_h$$

حيث ان ( Kh ) ثابت يسمى بـ ( ثابت التحلل المائي )

$$\frac{\frac{X}{V} \cdot X \cdot \frac{X}{V}}{\frac{(1-x)}{V}} = Kh$$

بالتعويض

$$\frac{x^2}{(1-x) V} = Kh$$

إذا كان قيمة ( x ) صغيراً جداً فإن  $1 = (1-x)$  وتصبح المعادلة كالآتي :

$$\frac{x^2}{V} = Kh$$

وبما ان ( C ) تركيز الملح  $= \frac{1}{V}$

$$x^2(x) C = Kh$$

ان المعادلة الاخيرة تمكننا من إيجاد درجة التحلل المائي ( x ) إذا كان ثابت التحلل معلوماً .

ويمكن إيجاد ثابت التحلل المائي للملح بدلالة ثابت التأين للحامض وثابت التأين للماء في المحلول المائي كالتالي :

$$[H^+] [OH^-] = Kw \text{ ----- (١)}$$

$$\frac{[H^+] [A^-]}{[HA]} = Ka \text{ ----- (٢)}$$

بتقسيم المعادلة رقم (١) على المعادلة رقم (٢) نحصل على:

$$\frac{K_w}{K_a} = \frac{[H^+][OH^-]}{[H^+][A^-]} = \frac{[HA][OH^-]}{[A^-]} = K_h$$


$$\frac{K_w}{K_a} = K_h$$

$$K_w = K_a \times K_h$$

$$x = \frac{K_w}{K_a \times C}$$

مثال : ان ثابت التأيين لحمض الخليك هو  $1.8 \times 10^{-5}$  وحاصل الايوني للماء هو  $10^{-14}$ .

- ١ - احسب ثابت التحلل المائي لخلات الصوديوم .
- ٢ - احسب درجة التحلل ٠,٠١ مول / لتر محلول خلالات الصوديوم .
- ٣ - احسب (PH) المحلول .



$$K_h = \frac{K_w}{K_a} = \frac{10^{-14}}{1.8 \times 10^{-5}} = 5.5 \times 10^{-10}$$

$$x = \sqrt{\frac{K_h}{C}} = \sqrt{\frac{5.5 \times 10^{-10}}{1 \times 10^{-2}}} = 2.35 \times 10^{-4}$$

$$[\text{OH}] = X.C = 2.35 \times 10^{-4} \times 1 \times 10^{-2} = 2.35 \times 10^{-6}$$


$$[\text{H}^+] = \frac{10^{-14}}{[\text{OH}^-]} = \frac{10^{-14}}{2.35 \times 10^{-6}} = 4.26 \times 10^{-9}$$

$$\text{PH} = -\log 4.26 \times 10^{-9}$$

$$= 9 - 0.63 = 8.37$$

٢ - تحليل ملح لقاعدة ضعيفة وحامض قوي :

يمكن التعبير عن توازن التحلل المائي بالمعادلة الآتية :



$$K_h = \frac{[\text{BOH}] [\text{H}^+]}{[\text{B}^+]} \text{ ----- (١)}$$

$$K_w = [\text{H}^+] [\text{OH}^-] \text{ ----- (٢)}$$

$$K_b = \frac{[\text{B}^+] [\text{OH}^-]}{[\text{BOH}]} \text{ ----- (٣)}$$



بتقسيم المعادلة رقم (٢) على المعادلة رقم (٣) نحصل على:

$$\frac{K_w}{K_b} = \frac{[\text{BOH}] [\text{H}^+]}{[\text{B}^+]} = K_h \text{ ----- (٤)}$$

$$\therefore K_w = K_b \times K_h$$


$$K_h = \frac{\frac{x}{V} \times \frac{x}{V}}{\frac{1-x}{V}}$$

عندما تكون قيمة x صغيرة جداً فإن  $(1-x) = 1$

$$\therefore K_h = \frac{x^2}{V}$$

$$x = \sqrt{K_h \times V} = \sqrt{\frac{K_h}{C}}$$

٣ - تحليل ملح لحامض ضعيف وقاعدة ضعيفة:  
يمكن بيان توازن التحلل المائي بالمعادلة الآتية:



إذا فرضنا أن تركيز محلول الملح هو غرام مول / لتر، وبما أن تأين الملح في الماء يكاد يكون ١٠٠٪ إذا يكون تركيز كل من (A) و (B) مول واحد.

وإذا فرضنا ان درجة التحليل (x) يكون (A)  $\frac{1-x}{V}$  و (B)  $\frac{1-x}{V}$  ايضاً،  
و يكون تركيز كل من الحامض الضعيف والقاعدة الضعيفة المتكونين بنتيجة التحلل المائي للملح  
هو  $(\frac{x}{V})$  مول / لتر.

و بتطبيق قانون فعل الكتلة على المعادلة نحصل :

$$\frac{[\text{BOH}] [\text{HA}]}{[\text{B}^+] [\text{A}^-]} = K_h$$

$$\frac{\frac{x}{V}}{\frac{1-x}{V}} \cdot \frac{\frac{x}{V}}{\frac{1-x}{V}} = K_h$$

$$\therefore \frac{x^2}{[1-x]^2} = K_h$$

و يوجد في المحلول التوازنات الآتية :

$$K_w = [\text{H}^+] [\text{OH}^-] \text{ ----- (١)}$$

$$K_a = \frac{[\text{H}^+] [\text{A}^-]}{[\text{HA}]} \text{ ----- (٢)}$$

$$K_b = \frac{[\text{B}^+] [\text{OH}^-]}{[\text{BOH}]} \text{ ----- (٣)}$$

وبتقسيم المعادلة الاولى على حاصل ضرب المعادلتين الثانية والثالثة نحصل على

$$\frac{K_w}{K_a \times K_b} = \frac{[H^+][OH^-]}{\frac{[H^+][A^-]}{[HA]} \times \frac{[B^+][OH^-]}{[BOH]}}$$

$$\frac{K_w}{K_a \times K_b} \times \frac{[BOH][HA]}{[B^+][A^-]} = K_h$$

$$\therefore K_w = K_a \times K_b \times K_h$$

مثال: احسب تركيز ايونات الهيدروجين ودرجة التحلل المائي في واحد مول / لتر لمحلول  
سايينيد الامونيوم علماً بأن ثابت التآين لهيدروكسيد الامونيوم  $(K_b) = 1.8 \times 10^{-5}$ ، وثابت  
التآين لحمض هيدروسانيك  $(K_a) = 7 \times 10^{-10}$  وحاصل الايوني للماء  $(K_w) = 10^{-14}$

$$K_w = K_h \times K_a \times K_b$$

$$1 \times 10^{-14} = K_h \times 7 \times 10^{-10} \times 1.8 \times 10^{-5}$$

$$K_h = \frac{1 \times 10^{-14}}{1.8 \times 10^{-5} \times 7 \times 10^{-10}} = \frac{1}{1.26}$$

إذا كان (x) درجة التحلل:

$$\frac{x^2}{(1-x)^2} = K_h$$

$$\therefore \frac{x}{1-x} = \sqrt{K_b}$$

$$\frac{x}{1-x} = \sqrt{\frac{1}{1.26}}$$

$$\frac{x}{1-x} = \frac{1}{1.12}$$

$$1.12x = 1-x$$

بما ان  $x$  صغير جداً يكون  $(1-x) = 1$

$$\therefore 1.12x = 1$$

$$x \times \frac{1}{1.12} = 0.471 \text{ grM}$$

$$\frac{0.471}{1} \times 100 = 47.1\% \quad \text{درجة التحلل}$$

$$K_a = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]} = \frac{[H^+][1-x]}{x}$$

$$1.8 \times 10^{-5} = \frac{[H^+][1-0.471]}{0.471}$$

$$[H^+] = \frac{1.8 \times 10^{-5} \times 0.471}{1-0.471} = 1.6 \times 10^{-5}$$

$$PH = -\log [H^+] = -\log 1.6 \times 10^{-5}$$

$$= +5-0.6990 = 4.3010 \text{ gr Ion/L}$$


## تأثير الايون المشترك

### The Common - Ion effect

الايون المشترك: هو أيون يشابه احد نوعي الايونات التي ينتجها الاليكتروليت الضعيف ، فيسبب تقليل درجة تفكك الاليكتروليت الضعيف . وفيما يلي شرح لتأثير الايون المشترك على :

#### ١ - تأثير الايون المشترك على حاصل الاذابة :


بما ان اضافة الايون المشترك الى ملح قليل الذوبان يؤدي الى زيادة تركيز احد نوعي ايونات المحلول الملح فيجعل حاصل ضرب التركيز الايوني اكثر من حاصل الاذابة للملح فيترسب الاخير في قعر الاناء . مثلاً كلوريد الفضة ملح ضعيف الذوبان في الماء يتفكك وفق المعادلة الآتية :



يحتوي المحلول على مقدار متساو من ايونات الفضة والكلور وفي حالة التوازن يكون حاصل الاذابة مساوياً لحاصل ضرب تركيز الأيونين


$$[\text{Ag}^+][\text{Cl}^-] = K$$

ولكن اذا اصفنا الى المحلول مقداراً من نترات الفضة فإنه يتفكك كلياً وفق المعادلة الآتية ويزداد تركيز




ايونات الفضة في المحلول فيختل التوازن في المعادلة رقم (١) حيث ينحرف التوازن نحو اليسار . وهذا يعني ازدياد سرعة التفاعل العكسي لتكوين جزيئات كلوريد الفضة غير المتأينة ، اي ترسيب جزء آخر من كلوريد الفضة . وفي نفس الوقت يسبب تحفيض تركيز ايونات الكلور في المحلول . فأيون الفضة في هذا التفاعل هو ايون مشترك . يتضح مما سبق ان اضافة الايون المشترك تساعد على ترسيب الاملاح . ويستفاد من هذه الخاصية في عمليات التحليل الكيميائي .

٢ - تأثير الايون المشترك على تفكك الحوامض الضعيفة:  
حامض الخليك اليكتروليت ضعيف يتفكك وفق المعادلة:




يحتوي المحلول على مقدار متساو من أيونات الهيدروجين والخلات . فإذا أضفنا الى محلول الحامض مقداراً من خلالات الصوديوم، فإن الاخير وهو ملح يتفكك كلياً حسب المعادلة



فيزداد تركيز أيون الخلالات في المحلول، فيختل التوازن في المعادلة رقم (١) اعلاه، وحسب قاعدة (ليه شاتلية) ينحرف التوازن نحو اليسار، وهذا يعني ازدياد سرعة التفاعل العكسي الذي يؤدي الى اتحاد أيونات الهيدروجين والخلالات لتكوين جزيئات غير متفككة من حامض الخليك ان اضافة خلالات الصوديوم الى محلول حامض الخليك سببت نقصاناً في ميل الحامض للتفكك . فالحامضية قلت باضافة زيادة من أيونات الخلالات التي تعتبر أيونات مشتركة بين الحامض والملح المضاف .

٣ - تأثير الايون المشترك على تفكك القواعد الضعيفة:  
عند اضافة كلوريد الامونيوم الى محلول يحتوي على هيدروكسيد الامونيوم




ان ايون  $\text{NH}_4^+$  هو الايون المشترك في هذه الحالة، ويسبب وجوده في المحلول انحراف التوازن في المعادلة رقم (١) نحو اليسار، اي يقل تفكك القاعدة، و يصبح المحلول اقل قاعدية مما لو احتوى على هيدروكسيد الامونيوم وحده .

يمكن معرفة تأثير الايون المشترك على المواد الاليكتروليتية الضعيفة كيمياً بواسطة اوبتطبيق قانون (اوستفالد) .

مثلاً اذا كان لدينا محلول مكون من حامض الخليك ضعيف التأيّن وخلالات الصوديوم تام التأيّن، واذا فرضنا ان تركيز خلالات الصوديوم هو (Cs) مول/ لتر وبما انه من الاليكتروليتات

القوية فانها تامة التأين ولذا يكون تركيز كل من ايوناتها (Cs) غرام ايون/ لتر. واذا فرضنا ان تركيز حامض الخليك الضعيف هو (C) وان درجة تحلله (a) عند وجود خلاص الصوديوم فيكون:



$$\frac{[\text{H}^+][\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = K_a$$

$$[\text{H}^+] = \text{Ca}^-, [\text{CH}_3\text{COO}^-] = (\text{Ca}^- + \text{Cs})$$

$$[\text{CH}_3\text{COOH}] = \text{C}(1-a)$$

ولكن في المحاليل الاليكتروليزية الضعيفة تكون قيمة (a) صغيرة جداً، لذلك يمكن اهمال (Ca) ويكون (1-a) = ١ لذا يكون:

$$[\text{CH}_3\text{COO}^-] = \text{Cs}$$

$$[\text{CH}_3\text{COOH}] = \text{C}$$

$$K_a = \frac{\text{Ca}^- \times \text{Cs}}{\text{C}}$$

$$K_a = \frac{[\text{H}][\text{Salt}]}{[\text{Weak acid}]} = \frac{[\text{H}^+][\text{الملح}]}{[\text{الحامض الضعيف}]}$$

$$K_a = a^- \times \text{Cs}$$

$$a^- = \frac{K_a}{\text{Cs}}$$

مثال ١: ما تأثير اضافة ٠,١ مول / لتر من خلاات الصوديوم الى لتر من ٠,١ مول / لتر من حامض الخليك على درجة تأين الحامض وما هو تركيز ايونات الهيدروجين بعد اضافة خلاات الصوديوم، علماً بأن ثابت التأين لحامض الخليك في درجة ٢٥°م هو  $1,82 \times 10^{-5}$ .

الحل:

نفرض ان درجة تأين الحامض قبل الاضافة = (a) فيكون

$$K = \frac{a^2 C}{1-a}$$

وبما أن تأين الحامض ضعيف جداً فتكون قيمة (a) صغير جداً لذا (1 - a) = 1

$$K = \frac{a^2 C}{1}$$

$$a = \sqrt{\frac{K}{C}} = \sqrt{\frac{1.82 \times 10^{-5}}{1 \times 10^{-1}}} = 0.0135$$

إذا يكون تركيز ايونات الهيدروجين في محلول ٠,١ مول / لتر من حامض الخليك قبل اضافة خلاات الصوديوم هو:

$$0.0135 \times 0.1 = 0.00135 \text{ gm ion/L}$$

ولنفس السبب يكون تركيز  $\text{CH}_3\text{COO}^-$  = 0.00135

وتركيز  $\text{CH}_3\text{COOH}$  = ٠,٠٨٦٥ مول / لتر



عند اضافة خللات الصوديوم يتفكك الملح كلياً و يصبح تركيز ايونات الخللات = ٠,١ غم مول، كذلك تركيز ايونات الصوديوم = ٠,١ غم مول. وان ايونات الخللات تسبب تقليل درجة تأين حامض الخليك ما دام ثابت التأين ثابتاً.

إذا فرضنا ان  $(\bar{a})$  درجة تأين حامض الخليك بعد اضافة خللات الصوديوم. فيكون تركيز ايونات الهيدروجين  $\bar{a} C = 0.1 \times C$ ، وتركيز جزيئات حامض الخليك  $(1 - \bar{a})$  = ٠,١ باهمال  $(\bar{a})$ .

$$\frac{0.1 \times \bar{a} \times 0.1}{0.1} = 1.82 \times 10^{-5}$$

$$\bar{a} = 1.8 \times 10^{-4}$$

$$[H^+] = \bar{a} \times c = 1.8 \times 10^{-4} \times 0.1 = 1.8 \times 10^{-5}$$

اضافة ٠,١ غرام مول من خللات الصوديوم الى ٠,١ غرام مول من حامض الخليك سبب تخفيض درجة التأين من ٠,١٣٥ الى ٠,٠٠٠١٨ اي من ١,٣٥% الى ٠,٠١٨%، وتخفيض تركيز ايونات الهيدروجين من ٠,٠٠١٣٥ الى ٠,٠٠٠١٨ غرام ايون/لتر.

مثال ٢: ما تأثير اضافة ٠,٥ غرام جزيئي من كلوريد الامونيوم الى لتر من ٠,١ غرام مول محلول الامونيا على درجة تأين القاعدة؟ علماً بأن ثابت التأين بمحلول الامونيا  $1.75 \times 10^{-5}$  في ٠,١ غرام مول من محلول الامونيا درجة التفكك تساوي

$$a = \sqrt{\frac{1.75 \times 10^{-5}}{0.1}} = 0.013$$

فيكون تركيز ايونات الهيدروكسيل  $= 0.1 \times 0.013 = 0.0013$  غرام ايون وتركيز ايونات الامونيوم  $= 0.1 \times 0.013 = 0.0013$  غرام ايون/لتر وتركيز جزيئات هيدروكسيد الامونيوم  $= (0.1 - 0.0013) = 0.0987$  غرام مول/لتر.

ليكن  $(\bar{a})$  درجة تفكك هيدروكسيد الامونيوم بعد اضافة ٠,٥ غرام جزيئي من كلوريد الامونيوم يكون تركيز الهيدروكسيد  $= 0.1 \times \bar{a}$  وتركيز الامونيوم  $= 0.5$  غرام ايون

$$\frac{[\text{NH}_4^+][\text{OH}^-]}{[\text{NH}_4\text{OH}]} = 1.75 \times 10^{-5}$$

$$\therefore \frac{0.5 \times 0.1a^-}{0.1} = 1.75 \times 10^{-5}$$

$$a^- = 3.6 \times 10^{-5}$$

$$[\text{OH}^-] = 3.6 \times 10^{-5} \times 0.1 = 3.6 \times 10^{-6}$$

**مثال ٣:** جد تركيز ايونات الهيدروجين في محلول حامض الخليك ٠,١ مول/لتر. واذا اضيف ١,٦٤ غرام من خلات الصوديوم اللامائي الى لتر من هذا الحامض كم يصبح تركيز ايونات الهيدروجين في المحلول؟ علماً بأن ثابت التأين لحامض الخليك هو  $1.8 \times 10^{-5}$  وان الوزن الجزيئي لخلات الصوديوم يساوي (٨٢).

**الحل:**

تركيز خلات الصوديوم في المحلول يساوي

$$C_s = \frac{1.64}{82} = 0.02 \text{ moles/litre}$$

قبل اضافة خلات الصوديوم تركيز ايونات الهيدروجين يساوي

$$\frac{[\text{H}^+][\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = K_a$$

وبما ان تركيز  $(\text{H}^+)$  = تركيز  $(\text{CH}_3\text{COO}^-)$

$$[\text{H}^+] = \sqrt{1.8 \times 10^{-5} \times 0.1} = 1.35 \times 10^{-3} \text{ gm ion/L}$$

بعد اضافة خللات الصوديوم تركيز ايونات الهيدروجين يساوي

$$\frac{[H^+] (Cs)}{C \text{ acetic acid}} = K_a \frac{[H^+] \times (0.02)}{0.1} = 1.8 \times 10^{-5}$$

$$[H^+] = \frac{1.8 \times 10^{-5} \times 0.1}{0.02} = 9 \times 10^{-5} \text{ gm. ion/L}$$

جدول بثابت التأين لبعض الحوامض والقواعد في درجة ٢٥ م.

ثابت التأين (K)	اسم الحامض او القاعدة
$1.8 \times 10^{-5}$	١ - هيدروكسيد الامونيوم
$1.7 \times 10^{-5}$	٢ - حامض هيدروكسبريتيك
$1.6 \times 10^{-5}$	٣ - حامض هيدروسباتيك
$1.5 \times 10^{-5}$ (K <sub>1</sub> )	٤ - حامض الكاربونيك
$1.4 \times 10^{-5}$ (K <sub>2</sub> )	٥ - حامض الكاربونيك
$1.3 \times 10^{-5}$	٦ - حامض الخليك
$1.2 \times 10^{-5}$ (K <sub>1</sub> )	٧ - حامض الفوسفوريك
$1.1 \times 10^{-5}$ (K <sub>2</sub> )	٨ - حامض الفوسفوريك
$1.0 \times 10^{-5}$ (K <sub>3</sub> )	٩ - حامض الفوسفوريك
$1.0 \times 10^{-5}$	١٠ - فينول

## محلول بفر (المنظم)

### Buffer solution

-

ان الاس الهيدروجيني لكل من محلول كلوريد الصوديوم ومحلول خلات الامونيوم هو ٧ تقريباً، فاذا اضيف الى كل من المحلولين ١ سم<sup>٣</sup> من محلول ٠,١ عياري من حامض الهيدروكلوريك فان الاس الهيدروجيني لمحلول كلوريد الصوديوم يتغير من ٧ الى ٤ بينما يظل الاس الهيدروجيني لمحلول خلات الامونيوم ثابتاً عند ٧.٠. اما اذا اضيف الى كل من المحلولين ١ سم<sup>٣</sup> من محلول ٠,١ عياري من الصودا الكاوية فان الاس الهيدروجيني لكلوريد الصوديوم يتغير من ٧ الى ١٠ بينما لا يتأثر محلول خلات الامونيوم ولا يتغير الاس الهيدروجيني من هذا يتبين ان محلول خلات الامونيوم يقاوم التغير في الاس الهيدروجيني عند اضافة حامض او قاعدة وتعرف هذه الخاصية بالتأثير المنظم **Buffer action** اذا يمكن تعريف المحاليل المنظمة (بفر) بانها محاليل لها درجة تركيز ايون هيدروجين ثابت ولها القدرة على مقاومة اي تغير ملموس في الاس الهيدروجيني عند اضافة كمية معقولة من حامض او قاعدة.



وتحضر المحاليل المنظمة غالباً من حامض ضعيف وملحة لقاعدة قوية، او قاعدة ضعيفة وملحها لحامض قوي والسبب في ان المحلول المنظم يكون دائماً مكوناً من خليط من مادة حامضية ومادة قاعدية هو اتاحه الفرصة له لمقاومة تأثير كلا من الاحماض والقواعد على حد سواء.

وهناك انواع من المحاليل المنظمة مثل:

- ١ - حامض الكربونيك + بيكر بونات الصوديوم.
- ٢ - فوسفات الصوديوم الحامضية + فوسفات الصوديوم القاعدية.
- ٣ - البروتينات + املاح البروتينات القاعدية.

### تأثير الاحماض القوية في المحاليل المنظمة:



فثلاً اذا اخذنا المجموعة المنظمة الاولى واضفنا اليها كمية من حامض الهيدروكلوريك تحصل التفاعلات الكيميائية المبينة في المعادلات الكيميائية الآتية:



نلاحظ ان المجموعة المنظمة الاولى تعطى ايونات الهيدروجين وايونات بيكرويات وايونات الصوديوم وحامض الهيدروكلوريك فيتأين كلياً و يعطى ايونات الكلور وايونات الهيدروجين . فإن ايونات الكلور تتحد مع ايونات الصوديوم مكونات كلوريد الصوديوم المتعادل ، وتتحد ايونات الهيدروجين الناتجة من حامض الهيدروكلوريك مع ايونات بيكرويات الآتية من بيكربونات الصوديوم مكوناً جزيئات من حامض الكاربونيك ضعيف التأين . في هذه الحالة يكون الملح القلوي هو العنصر الفعال في المجموعة المنظمة حيث يتحد مع حامض الهيدروكلوريك وتخلص المجموعة المنظمة من ايونات الهيدروجين الآتية من حامض الهيدروكلوريك ، وبذلك لا يكون هناك تغيير يذكر في الاس الهيدروجيني للمحلول .

#### تأثير اضافة القواعد القوية الى المحاليل المنظمة :

عند اضافة هيدروكسيد الصوديوم الى المجموعة المنظمة الاولى يتأين تأيناً تاماً كما في المعادلات المبينة ادناه



في هذا التفاعل يكون حامض الكاربونيك الموجود في المجموعة المنظمة هو العنصر الفعال في مقاومة التغيير في الأس الهيدروجيني .

عند اضافة هيدروكسيد الصوديوم الى المحلول تتفاعل ايونات الهيدروكسيل الناتجة من تأين هيدروكسيد الصوديوم مع ايونات الهيدروجين الناتجة من تفكك حامض الكاربونيك منتجة جز يشات ماء غير متأين اي ان ايونات الهيدروكسيد المضافة قد تحولت الى ماء متعادل بفعل ايونات الهيدروجين الناتجة من تأين حامض الكاربونيك، وحينئذ يتأين جزء اخر من حامض الكاربونيك لتعويض ما فقد من ايونات الهيدروجين و يعود الاتزان الى حالته الاصلية .

مثال ١ : ان ثابت التأين لحامض الخليك في درجة ٢٥ م هو ٨,٨ × ١٠<sup>-٥</sup> احسب (PH) لكل من المحاليل الاتية :

أ - محلول ٠,٢ مول / لتر حامض الخليك + ٠,٢ مول / لتر خلاص الصوديوم .

ب - محلول ٠,٢ مول / لتر حامض الخليك + ٠,٢ مول / لتر خلاص الصوديوم .

حل فرع أ :

$$\frac{[H^+] [CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} = K_a$$

$$\frac{[H^+] [salt]}{[acid]} = K_a$$

$$\frac{[H^+] [0.02]}{[0.2]} = 1.8 \times 10^{-5}$$

$$[H^+] = 1.8 \times 10^{-4}$$

$$PH = - \log [H^+]$$

$$PH = - \log 1.8 \times 10^{-4} = 4 - 0.36 = 3.74$$

حل فرع ب:

$$\frac{[H^+] [0.2]}{[0.02]} = 1.8 \times 10^{-5}$$

$$[H^+] = 1.8 \times 10^{-6}$$

$$PH = -\log 1.8 \times 10^{-6} = 6 - 0.36 = 5.74$$

مثال ٢: ما قيمة الـ pH للمحلول المنظم (بفر) يحتوي على ٠,٢ مول/لتر من حامض الخليك و ٠,٠٢ مول/لتر من خلاص الصوديوم بعد اضافة ١ سم<sup>٣</sup> من محلول ٠,١ عياري من حامض الهيدروكلوريك.

الحل:

عند اضافة ١ سم<sup>٣</sup> من ٠,١ عياري حامض الهيدروكلوريك الى لتر من محلول بفر يتأين كلياً لذا يكون تركيز ايونات الهيدروجين = ٠,٠٠٠١ غرام ايون، وهذه الايونات تتحد مع ايونات الخلاص الآتية من خلاص الصوديوم لتكوين ٠,٠٠٠١ مول/لتر حامض الخليك. لذا فان ايونات الخلاص تختزل من ٠,٠٢ الى (٠,٠٢ - ٠,٠٠٠١) = ٠,٠١٩٩ مول/لتر بينما يزداد تركيز حامض الخليك من ٠,٢ الى ٠,٢ + ٠,٠٠٠١ = ٠,٢٠٠١ مول/لتر

$$\frac{[H^+] [0.0199]}{[0.2001]} = 1.8 \times 10^{-5}$$

$$[H^+] = 1.8 \times 10^{-5}$$

$$PH = -\log 1.8 \times 10^{-5} = 3.74$$

فهذه القيمة للدالة الهيدروجينية لا تختلف عن قيمة الدالة الهيدروجينية للمحلول قبل اضافة حامض الهيدروكلوريك.

### تحضير محاليل منظمة مختلفة الاس الهيدروجيني

لتحضير محلول منظم في اس هيدروجيني معين ، بأخذ حجم معين من الحامض ذو عيارية معروفة و يضاف اليه حجم معين من ملحه لقاعدة قوية ذو عيارية معروفة ايضاً و يكمل الحجم الى ٢٠٠ سم<sup>٣</sup>.

مثلا لتحضير محلول منظم (PH)=٢,٢ . يأخذ ٧,٥٢ سم<sup>٣</sup> من حامض الهيدروكلوريك عياري ٠,٢ مول/لتر و يضاف اليه ٩٢,٤٨ سم<sup>٣</sup> من كلوريد البوتاسيوم عياري ٠,٢ مول/لتر ثم يكمل الحجم الى ٢٠٠ سم<sup>٣</sup> وذلك باضافة ١٠٠ سم<sup>٣</sup> من الماء المقطر الى المزيج .

ادناه جدول بتحضير محاليل منظمة مختلفة PH قس درجة ٢٠ م. يخفف كل محلول الى ٢٠٠ سم<sup>٣</sup> باضافة ماء مقطر

الاس الهيدروجيني	٠,٢ مول/لتر KCl	٠,٢ مول/لتر HCl	٠,٢ مول/لتر KH Phthalate	الدليل
١	٠,٠٠	١١٩ سم <sup>٣</sup>		ثيمول ازرق
١,١	٥,٤٤ سم <sup>٣</sup>	٩٤,٥٧ سم <sup>٣</sup>		ثيمول ازرق
١,٢	٢٤,٩٠ سم <sup>٣</sup>	٧٥,١٠ سم <sup>٣</sup>		ثيمول ازرق
١,٣	٤٠,٣٢ سم <sup>٣</sup>	٥٩,٦٨ سم <sup>٣</sup>		ثيمول ازرق
١,٤	٥٢,٦٠ سم <sup>٣</sup>	٤٧,٤٠ سم <sup>٣</sup>		ثيمول ازرق
١,٥	٦٢,٣٦ سم <sup>٣</sup>	٣٧,٦٤ سم <sup>٣</sup>		ثيمول ازرق
١,٦	٧٠,٠٦ سم <sup>٣</sup>	٢٩,٩٠ سم <sup>٣</sup>		ثيمول ازرق
١,٧	٧٦,٢٤ سم <sup>٣</sup>	٢٣,٧٦ سم <sup>٣</sup>		ثيمول ازرق
١,٨	٨١,١٤ سم <sup>٣</sup>	١٨,٨٦ سم <sup>٣</sup>		ثيمول ازرق
١,٩	٨٥,٠٢ سم <sup>٣</sup>	١٤,٩٨ سم <sup>٣</sup>		ثيمول ازرق
٢	٨٨,١٠ سم <sup>٣</sup>	١١,٩٠ سم <sup>٣</sup>		ثيمول ازرق
٢,١	٩٠,٥٤ سم <sup>٣</sup>	٩,٤٦ سم <sup>٣</sup>		ثيمول ازرق
٢,٢	٩٢,٤٨ سم <sup>٣</sup>	٧,٥٢ سم <sup>٣</sup>		ثيمول ازرق



الاس الهيدروجيني PH	٠,٢ مول/لتر	٠,٢ مول/لتر	٠,٢ مول/لتر	الدليل
٢,٣	٥٠ سم <sup>٣</sup>	٤٦,٦٠ سم <sup>٣</sup>	-	نيمول ازرق
٢,٤	٥٠ سم <sup>٣</sup>	٣٩,٦٠ سم <sup>٣</sup>		نيمول ازرق
٢,٦	٥٠ سم <sup>٣</sup>	٣٣,٠٠ سم <sup>٣</sup>		نيمول ازرق
٢,٨	٥٠ سم <sup>٣</sup>	٢٦,٥٠ سم <sup>٣</sup>		مثيل برتقالي
٣,٠	٥٠ سم <sup>٣</sup>	٢٠,٤٠ سم <sup>٣</sup>		مثيل برتقالي
٣,٢	٥٠ سم <sup>٣</sup>	١٤,٨٠ سم <sup>٣</sup>		مثيل برتقالي
٣,٤	٥٠ سم <sup>٣</sup>	٩,٩٥ سم <sup>٣</sup>		مثيل برتقالي
٣,٦	٥٠ سم <sup>٣</sup>	٦,٠٠ سم <sup>٣</sup>		مثيل برتقالي
٣,٨	٥٠ سم <sup>٣</sup>	٢,٦٥ سم <sup>٣</sup>		وبروموكر يتحول الاخضر

الاس الهيدروجيني PH	٠,٢ مول/لتر C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> (COOH) COOK	٠,٢ مول/لتر NaOH	٠,٢ مول/لتر KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub>	الدليل
٤,٠	٥٠ سم <sup>٣</sup>	٠,٤٠ سم <sup>٣</sup>		مثيل برتقالي
٤,٢	٥٠ سم <sup>٣</sup>	٣,٦٥ سم <sup>٣</sup>		مثيل برتقالي
٤,٤	٥٠ سم <sup>٣</sup>	٧,٣٥ سم <sup>٣</sup>		مثيل احمر
٤,٦	٥٠ سم <sup>٣</sup>	١٢,٥٠ سم <sup>٣</sup>		مثيل احمر
٤,٨	٥٠ سم <sup>٣</sup>	١٧,٥٠ سم <sup>٣</sup>		مثيل احمر
٥,٠	٥٠ سم <sup>٣</sup>	٢٣,٦٥ سم <sup>٣</sup>		مثيل احمر
٥,٢	٥٠ سم <sup>٣</sup>	٢٩,٧٥ سم <sup>٣</sup>		مثيل احمر
٥,٤	٥٠ سم <sup>٣</sup>	٣٥,٢٥ سم <sup>٣</sup>		مثيل احمر
٥,٦	٥٠ سم <sup>٣</sup>	٣٩,٧٠ سم <sup>٣</sup>		مثيل احمر
٥,٨	٥٠ سم <sup>٣</sup>	٤٣,١٠ سم <sup>٣</sup>		مثيل احمر
٦	٥٠ سم <sup>٣</sup>	٤٧ سم <sup>٣</sup>		مثيل احمر

الاس الهيدروجيني PH	٠,٢ مول/لتر NaOH	٠,٢ مول/لتر H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub> - KCl	٠,٢ مول/لتر الدليل
٦,٢		٨,٥٥ سم <sup>٣</sup>	مثيل احمر
٦,٤		١٢,٦٠ سم <sup>٣</sup>	مثيل احمر
٦,٦		١٧,٧٤ سم <sup>٣</sup>	بروموكر يزول بنفسجي
٦,٨		٢٣,٦٠ سم <sup>٣</sup>	بروموكر يزول بنفسجي
٧		٢٩,٥٤ سم <sup>٣</sup>	بروموثايمول ازرق
٧,٢		٣٤,٩٠ سم <sup>٣</sup>	بروموثايمول ازرق
٧,٤		٣٩,٣٤ سم <sup>٣</sup>	بروموثايمول ازرق
٧,٦		٤٢,٧٤ سم <sup>٣</sup>	بروموثايمول ازرق
٧,٨		٤٥,١٧ سم <sup>٣</sup>	فينول احمر
٨		٤٦,٨٥ سم <sup>٣</sup>	فينول احمر

الاس الهيدروجيني PH	٠,٢ مول/لتر NaOH	٠,٢ مول/لتر H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub> - KCl	
٨,٢	٥,٩٠ سم <sup>٣</sup>	٥٠ سم <sup>٣</sup>	فينول احمر
٨,٤	٨,٥٥ سم <sup>٣</sup>	٥٠ سم <sup>٣</sup>	فينول احمر
٨,٦	١٢ سم <sup>٣</sup>	٥٠ سم <sup>٣</sup>	فينولفثالين
٨,٨	١٦,٤٠ سم <sup>٣</sup>	٥٠ سم <sup>٣</sup>	فينولفثالين
٩,٠	٢١,٤٠ سم <sup>٣</sup>	٥٠ سم <sup>٣</sup>	فينولفثالين
٩,٢	٢٦,٧٠ سم <sup>٣</sup>	٥٠ سم <sup>٣</sup>	فينولفثالين
٩,٤	٣٢,٠ سم <sup>٣</sup>	٥٠ سم <sup>٣</sup>	فينولفثالين
٩,٦	٣٦,٨٥ سم <sup>٣</sup>	٥٠ سم <sup>٣</sup>	فينولفثالين
٩,٨	٤٠,٨٠ سم <sup>٣</sup>	٥٠ سم <sup>٣</sup>	فينولفثالين
١٠,٠	٤٣,٩٠ سم <sup>٣</sup>	٥٠ سم <sup>٣</sup>	فينولفثالين

## الانتشار والتنافذ (الانتشار الغشائي) والضغط التناضدي

### Diffusion Osmosis and osmotic pressure


فلمو وضعنا عدة بلورات من كبريتات النحاس الازرق في قعريكر، ثم اصفنا كمية من الماء المقطر الى هذه البلورات نلاحظ بعد فترة من الزمن انتشار اللون الازرق في المحلول كله وبدرجة واحدة ومتجانسة . فعلى ضوء هذه التجربة يمكن تعريف ظاهرة الانتشار بكونها تلك الظاهرة التي تتضمن انتقال جزيئات او ايونات المادة المذابة بين جزئيات المادة المذيبة .

اذا وضعنا محلولاً من السكر في انبوبة طويلة مغطاة نهايتها بغشاء حيواني ، ثم وضعنا الانبوبة في اناء يحتوي على ماء مقطر فاننا نلاحظ ان مستوى المحلول في الانبوبة يبدأ بالارتفاع تدريجياً وذلك بسبب دخول الماء خلال الغشاء الى الانبوبة . ان محلول الانبوبة يستمر في الارتفاع حتى يتساوى ضغط المحلول الموجود في الانبوبة اي ضغط المحلول الذي فوق الغشاء ، مع الضغط الذي يدفع الماء خلال الغشاء من الاسفل . وعليه يمكن تعريف التنافذ بأنه عملية الانتشار خلال غشاء انتقائي (نصف ناضج) الذي يسمح بمرور دقائق المذيب ولا يسمح بمرور دقائق المذاب . ويعرف الضغط التناضدي عادة بأنه زيادة من الضغط يجب ان تسلط على محلول معين كي تمنع تسرب المذيب اليه خلال غشاء نصف ناضج عندما يفصل هذا الغشاء المحلول عن المذيب . تعتمد عملية التنافذ اعتماداً كلياً على الغشاء المستخدم . والغشاء نصف الناضج هو الذي يسمح لجزيئات المذيب فقط بالمرور خلاله .

ان ورقة الترشيح تسمح بمرور دقائق المذاب وجزيئات المذيب لذلك تعتبر (تام النضوج) او (تام النفاذية) ولا يعتبر ورق البارشمينت من الأغشية الشبه منفذة المثالية ، وذلك لأنه يسمح لبعض جزيئات المذاب بالمرور خلاله .

أما سيانيد النحاس الحديدوزي  $[Cu_2Fe(CN)_6]$  يعتبر من الاغشية الشبه منفذة المثالية لأنه يمنع مرور جزيئات المذاب منعاً باتاً و يسمح فقط بمرور جزيئات المذيب . ويحضر هذا الغشاء بترسيب سيانيد النحاس الحديدوزي خلال جدران وعاء فخاري مسامي ، ويتم ذلك بملء وعاء فخاري مسامي بمحلول مشبع من سيانيد البوتاسيوم الحديدوزي ثم غمره في محلول كبريتات النحاس ونتيجة تفاعل سيانيد البوتاسيوم الحديدوزي مع كبريتات النحاس يتكون

غشاء من سيانيد النحاس الحديدوزي الذي يترسب بين مسامات الوعاء الفخاري . كما في المعادلة الآتية :




شكل يبين ترسيب سيانيد النحاس الحديدوزي

### «منشأ الضغط التنافذي وتفسير ظاهرة التنافذ»

وضعت فرضيات عديدة لتفسير ظاهرة التنافذ ومنشأ الضغط التنافذي وهذه الفرضيات هي :

- ١ - الغشاء نصف الناضح يعمل عمل منخل له مسافات صغيرة جداً بحيث تسمح بمرور جزيئات المذيب دون المذاب ، ولكن هذا الفرض غير صحيح لأن جزيئات الماء قد تكون أكبر من أيونات او جزيئات المادة المذابة وبرغم ذلك تمر جزيئات الماء ولا تمر أيونات او جزيئات المذاب خلال الغشاء نصف الناضح .
- ٢ - والفرض الثاني ينص على ان الغشاء نصف الناضح يفعل فعل حزمة من الانابيب الشعرية الدقيقة ، وفي هذه الحالة تكون الخاصية الشعرية هي العامل الذي يسبب التنافذ .

- ٣ - الفرض الثالث ينص على ان ظاهرة التنافذ تخضع لنظرية الذوبان المفضل القائلة بأن لاحدى المادتين (المذيب هنا) افضلية الذوبان في الغشاء، فنفذ من جانب وتخرج منه الى جانب آخر.
- ٤ - من الوجهة الديناميكية يحدث الانتشار في الاتجاه الذي يساعد على ايجاد حالة اتزان بين المحلولين المفصولين بالغشاء شبه الناضح. ولما كان ضغط بخار المحلول المخفف (المذيب النقي) اعلى من نظيره في المحاليل الاكثر تركيزا هذا ينتقل المذيب من المحاليل المخففة الى المحاليل المركزة.
- ٥ - ان الضغط التنافذي ينشأ من اصطدامات جزيئات المحلول على الغشاء. اذا كان عدد الاصطدامات التي يوقعها المذيب على جدار الغشاء المواجه له اكثر من عدد الاصطدامات التي يوقعها المحلول على الجدار المقابل فان المذيب ينفذ من خلال الغشاء الى المحلول محاولاً مساواة تلك الاصطدامات على جانبي الغشاء.
- ويمثل الضغط التنافذي القوة الواقعة على السنتيمتر المربع من سطح الغشاء نتيجة مرور المذيب خلاله.
- هذا و يقاس الضغط التنافذي عملياً بواسطة مانومتر زئبقي كما مبين في الشكل ادناه.



شكل يبين قياس الضغط التنافذي عملياً

٦ - وهناك تفسيراً آخر لنشأ الضغط التنافذي هو الاختلاف في خاصية التوتر السطحي بين المحلولين .

### «قوانين الضغط التنافذي»

بين العالم (فانت هوف) سنة ١٨٥٥ م ان هنالك شها كبيراً بين الضغط التنافذي والضغط الغازي ، ووجد بأن قوانين الغازات ينطبق على المحاليل المخففة وفيما يلي توضيح ذلك :

١ - قانون بويل : يزداد الضغط التنافذي لمحلول بازدياد تركيز المذاب فيه ، اي يتناسب الضغط التنافذي طردياً مع التركيز المولاري للمحول . وكلما يزداد تخفيف محلول يقل تركيزه المولاري ويقل تبعاً لذلك الضغط التنافذي له . ومن هذا يتبين بأن الضغط التنافذي يتناسب تناسباً عكسياً مع حجم المحلول الذي يحتوي على نفس المقدار من المادة المذابة .

فاذا فرضنا ان حجم المحلول الذي يحتوي على مول واحد من مادة مذابة (ح) وضغطه التنافذي (ض) فان :

ح ض = مقدار ثابت ، عند ثبوت درجة الحرارة .

وينطبق هذا القانون على المحاليل المخففة كما يتبين ذلك في الجدول ادناه :

التركيز غم / لتر	الضغط تنافذي ض (جو)	حجم المحلول الحاوي على مول (ح) لتر	ح ض = ثابت (جولتر)
٢,٠٢	٠,١٣٤	١٦٩,٣	٢٢,٧
١٠,٠٠	٠,٦٦	٣٤,٢	٢٢,٦
٢٠,٠٠	١,٣٢	١٧,١	٢٢,٦
٤٥,٠٠	٢,٩٧	٧,٦	٢٢,٦
٩٣,٠٠	٦,١٨	٣,٦٥	٢٢,٥

الجدول اعلاه يبين الضغط التنافذي لمحاليل سكر القصب المائية في درجة الصفر المئوي

٢ - قانون شارك : لقد وجد بأن الضغط التنافذي لمحلول يتناسب طردياً مع درجة حرارته المطلقة عند ثبوت الحجم كما هو الحال مع الغازات .  
فلورمزنا لضغط حجم معين لمحلول مولاري بـ (ض) ودرجة حرارته المطلقة بـ (ط) فإن :  
ض = ثابت × ط (عند ثبوت حجم المحلول)  
او ان  $\frac{ض}{ط} = \text{ثابت}$

والجدول ادناه يبين تغير الضغط التنافذي لمحلول مولاري من سكر القصب مع درجة الحرارة المطلقة .

درجة مطلقة	(ض) جو	—= ثابت	جو/درجة مطلقة
٢٧٣	٧,٠٨٥	٠,٠٢٥٩	
٢٨٣	٧,٣٣٤	٠,٠٢٥٩	
٢٩٣	٧,٦٠٥	٠,٠٢٥٩	
٢٩٨	٧,٧٢٩	٠,٠٢٥٩	

٣ - القانون العام : لما كان الضغط التنافذي لمحلول يتناسب طردياً مع درجة حرارته المطلقة وعكسياً مع حجم المحلول طبقاً لقانوني شارك وبويل ، فإنه يمكن التعبير عن المحاليل بمعادلة شبيهة بالمعادلة العامة للغازات ، الى ان :  
ح ض = ن ر ط

### «اهمية التنافذ والضغط التنافذي»

١ - ان عملية الامتصاص في النباتات تعتمد على التنافذ والضغط التنافذي . من المعروف ان الشعيرة الجذرية في جذور النباتات عبارة عن امتداد لخلية واحدة من خلايا البشرة . وتكون الشعيرة الجذرية حاوية على العصير الخلوي ومحاطة بغشاء سايتوبلازمي . وبما ان تركيز العصير الخلوي اعلى من تركيز المحلول الموجود في التربة ، لذا فإن الماء ينتقل من محلول التربة الى الشعيرة الجذرية تبعاً لظاهرة التنافذ ، وبدخول الماء الى العصير الخلوي

يقل تركيز المحلول و يصبح اقل من تركيز العصير الخلوي للخلية المجاورة . ونتيجة لهذا ينتقل الماء من الشعيرات الجذرية الى الخلايا المجاورة وهكذا ينتقل من خلية الى أخرى حتى يصل الى الخلايا الخشبية.

٢ - كريات الدم الحمراء محاطة بغشاء نصف ناضح وبداخلها الهيموكلوبين ومواد عضوية وغير عضوية . عند وضعها في محلول كلوريد الصوديوم الذي تركيزه ٠,٩ ٪ لا يطرأ عليها اي تغير لأن تركيز هذا المحلول مساو لتركيز كريات الدم الحمراء . وعلى ذلك فكمية ما يخرج منها من ماء متساوي لكمية الماء الداخلة اليها .

أما اذا وضعت كريات الدم الحمراء في محلول كلوريد الصوديوم تركيزه اعلى من ٠,٩ ٪ فانها تنكس وتتجمع والسبب في ذلك هو انتقال الماء من الكريات الحمراء ذات الضغط التنافذي الواطيء الى المحلول الخارجي ذات الضغط التنافذي العالي طبقاً لنظرية الانتشار الغشائي ( التنافذ ) .

اما اذا وضعنا الكريات الحمراء في الماء المقطر فانها تنتفخ شيئاً فشيئاً الى ان يتمزق الجدار الخارجي للكرية ، والسبب في ذلك ان الضغط التنافذي لكريات الدم الحمراء اعلى من الضغط التنافذي للماء المقطر، لذا يدخل الماء المقطر الى داخل كريات الدم الحمراء وبذلك تنتفخ الكرية الى ان يتمزق الجدار.

٣ - انتقال السوائل من الدم الى الانسجة وبالعكس يعتمد على ظاهرة التنافذ والضغط التنافذي . فضغط الدم في الانابيب الشعرية يسبب دخول السوائل من الدم الى الانسجة . ولما كان ضغط الدم اعلى من الضغط التنافذي لبروتينات الدم لذلك تنتقل السوائل من الدم الى الانسجة ، اما في الحالات التي يقل فيها بروتين الدم كما في التهاب الكلى الحاد فان الضغط التنافذي للبروتينات يقل جداً بينما يظل ضغط الدم في الانابيب الشعرية ثابتاً ، لذا نتيجة لذلك يزداد دخول السوائل الى الانسجة بقوة اكثر وبكمية اكبر . وهذا يفسر التورم الذي يحدث في مثل هذه الحالات .



## «تحضير المحاليل القياسية»

تعرف المواد التي تصلح لتحضير محاليل قياسية منها بالمواد القياسية. وتمتاز المواد القياسية بما يلي:

- ١ — يسهل الحصول عليها وتنقيتها وتجفيفها بالتسخين الى حوالي ١١٠°م ثم الاحتفاظ بها بعد ذلك بحالة نقية.
- ٢ — لا تكون متسيلة أو تتأكسد في الجو أو تمتص ثاني اوكسيد الكربون، ولا يتغير تركيبها أثناء الاحتفاظ بها.
- ٣ — يجب ان لا تزيد نسبة الشوائب فيها على ٠,٠١% الى ٠,٠٢%.
- ٤ — يجب ان يكون وزنها المكافيء عاليا حتى يكون الخطأ الناجم عن وزنها صغيراً. فالدقة في الوزن يجب ان تكون لحد ٠,٠١ ملغم الى ٠,٠٢ ملغم.
- ٥ — يجب ان تكون المادة سهلة الذوبان في المذيبات المناسبة.

في تحضير جميع المحاليل يجب ان تكون المادة جافة وخالية من جميع الماء التبلور. ان ازالة ماء التبلور من المادة تم بتجفيف المادة في فرن درجة حرارته تكون (١١٠°م) ولمدة (١٢) ساعة. وكذلك يمكن تجفيف المادة بواسطة مواد كيميائية مجففة مثل كلوريد الكالسيوم، حامض الكبريتيك، خامس اوكسيد الفوسفور بشرط ان لا تتفاعل هذه المواد مع المادة.

يجب استعمال الماء المقطر في تحضير المحاليل وكتابة عيارية المحلول او تركيزه على القنينة بعد تحضيره.

وهناك نوعان من التركيز:

النوع الاول يسمى بتركيز (الوزن/الحجم): وهو المحلول المئوي الذي يحتوي المئة سنتيمتر مكعب منه على وزن معين من المذاب.

والنوع الثاني يسمى بتركيز (الوزن/الوزن): هو المحلول الذي يحتوي المئة غرام منه على وزن معين من المذاب هناك طريقتان لتخفيف المحاليل المئوية:

الطريقة الاولى تكون على القاعدة الآتية:

حجم المحلول المركز × النسبة المئوية للمحلول المركز = حجم المحلول المخفف × النسبة المئوية بعد التخفيف.

إذا فرضنا حجم المحلول المركز هو (ح) والنسبة المئوية للمحلول المركز (م)، وحجم المحلول المخفف (ح') والنسبة المئوية بعد التخفيف (م')

$$\therefore \text{ح} \times \text{م} = \text{ح}' \times \text{م}'$$

مثال: ما هو حجم المحلول الذي تركيزه ٩٥% واللازم أخذه لتحضير لتر منه ذو تركيز ٧٠%.

$$\text{ح} \times \text{م} = \text{ح}' \times \text{م}'$$

$$\text{ح} \times ٩٥ = ٧٠ \times ١٠٠٠$$

$$\text{ح} = \frac{٧٠ \times ١٠٠٠}{٩٥} = ٧٣٦,٨ \text{ سم}^٣ \text{ يجب ان يأخذ من المحلول المركز ويخفف الى لتر باضافة ماء مقطر للحصول على تركيز ٧٠\% .}$$

أما الطريقة الثانية فهي تتم بأخذ حجم من المحلول المركز مساوياً لتركيز المحلول بعد التخفيف ثم يضاف اليه ماء مقطر الى ان يصبح حجم المحلول مساوياً لتركيز المحلول المركز.

مثلاً اذا كان لدينا محلولاً تركيزه ٨٥% وارادنا ان نحضر منه محلولاً تركيزه ١%. نأخذ من المحلول المركز ١ سم<sup>٣</sup> ونخففه الى ٨٥ سم<sup>٣</sup> وذلك باضافة ٨٤ سم<sup>٣</sup> من الماء المقطر.

مثال: ان النسبة المئوية لحمض الهيدروكلوريك ٤٢,٦% وزن/حجم. المطلوب تحضير المحاليل الآتية:

١ - تحضير محلول ١%: يأخذ ١ سم<sup>٣</sup> من الحمض المركز ويخفف بواسطة الماء المقطر الى ٤٢,٦ سم<sup>٣</sup>.

٢ - تحضير محلول ٥%: بأخذ ٥ سم<sup>٣</sup> من الحمض المركز ويخفف الى ٤٢,٦ سم<sup>٣</sup>.

٣ - تحضير محلول ٧%: بأخذ ٧ سم<sup>٣</sup> من الحمض المركز ويخفف الى ٤٢,٦ سم<sup>٣</sup>.

## «قياس اللون»

### Colorimetry

ان اغلب تحليلات الكيمياء السريرية او الحيوية Clinical Chemistry تعتمد على اساس قياس اللون، وذلك بعد الحصول على محلول ملون نتيجة التفاعل الكيميائي، ان قياس تركيز ذلك المركب يتم بواسطة قياس مقدار امتصاص الضوء عندما تمر الاشعة الضوئية خلال المحلول الملون وكلما كان المحلول مخفف كلما قلت الاشعة التي يمتصها وزادت كمية الاشعة المارة. اي ان الكثافة الضوئية تتناسب تناسباً طردياً مع تركيز المادة الملونة وسمك المحلول الملون ويمكن التعبير عن ذلك بالمعادلة الرياضية التالية :

$$\text{الكثافة الضوئية} = \text{ث} \times \text{ت} \times \text{س}$$

حيث أن (ث) ثابت التناسب و(ت) تركيز المادة الملونة و(س) سمك المحلول الملون.

وتوجد عدة انواع من اجهزة قياس اللون بعضها قديمة، منها جهاز مقارنة اللون وهو جهاز بسيط فيه زجاجات ملونة حسب تركيز تدريجي موضوعة على قرص دوار وفيه مكان خاص لوضع انبوبة الاختبار المحتوية على المادة المجهولة وبمقارنة لون المحلول في انبوبة الاختبار مع الزجاجات الملونة تعطى درجة تركيز المحلول المجهول. ومن الاجهزة القديمة ايضاً جهاز اللون بالعين المجردة. وفيه يقارن لون المحلول المجهول مع لون محلول قياس وبتطبيق قانون (بير Beer) يمكن معرفة تركيز المجهول. ان هذه الاجهزة قديمة وغير دقيقة. اما الاجهزة الحديثة لقياس اللون فيها خلية كهربائية ضوئية حساسة التي تقيس الضوء النافذ من المحلول، وفيها ايضاً مناشير زجاجية للحصول على الضوء الاحادي التفريري من لون الطيف. وهذه الاجهزة تسمى بـ (جهاز قياس اللون الكهربائي).

## جهاز قياس الالوان الكهربائي


### Photo, electric Colorimetry

في جهاز قياس الالوان الكهربائي ان كمية الضوء المار خلال محلول ملون تعين كثافة لون المحلول التي تؤدي الى معرفة تركيز المحلول .

ان جميع الالوان تتركب في ثلاثة الوان رئيسية وهي :  
« الاحمر، الاخضر، الازرق ».

عندما تمر حزمة ضوئية مكونة من هذه الالوان ومحتوية على اطوال امواج مختلفة خلال محلول ملون فان قسم من الضوء الساقط يتمص من قبل المحلول والباقي يمر خلال المحلول .

مثلا ان محلول كبريتات النحاسيك ازرق اللون والسبب في ذلك هو عند مرور ضوء متعدد الالوان في المحلول فان الالوان الرئيسية الاحمر والاخضر يتمصان من قبل محلول كبريتات النحاسيك و يبقى اللون الرئيسي الازرق الذي يخترق المحلول و يظهر للعين وهكذا بالنسبة لبقية الالوان في المحاليل المختلفة الالوان . ادناه رسم تخطيطي يبين الضوء المتمص والضوء النافذ .




رسم تخطيطي بين الضوء المتمص والضوء النافذ .

وهكذا فعند مرور ضوء في محلول دايكرومات البوتاسيوم فإن المحلول يمتص جميع ألوان الطيف عدا اللون الأصفر الذي ينفذ خلال المحلول و يظهر للعين .

من الحقائق الثابتة أن لكل لون رئيسي لون آخر يعرف باللون المتمم Complementary ان الألوان المتممة للألوان الرئيسية في الضوء الاعتيادي هي :

- ١ - اللون الأصفر الذي يتكون من مزيج اللون الأحمر والأخضر .
- ٢ - اللون البنفسجي الذي يتكون من مزج اللون الأحمر مع الأزرق .
- ٣ - اللون الأزرق-الخضر الذي يتكون من مزج اللون الأزرق مع اللون الأخضر كما في الشكل المبين أدناه .



مخطط يبين الألوان الرئيسية والألوان المتممة

أن لكل محلول ملون نطاق للامتصاص وهذا النطاق يكون في حدود طول الموجة التي تطابق لون المحلول . ويمكن رؤية نطاق الامتصاص (اللون الطيف) بواسطة المطياف Spectroscop الذي يحلل الضوء الأبيض أو الضوء متعدد الألوان إلى اللون الطيف الذي عبارة عن اللون البنفسجي، الأزرق، الأخضر، الأصفر، الأحمر، البرتقالي . وأن لكل لون من هذه الألوان طول

موجة معينة مقاس بمليمايكرون كما مبين في الجدول المبين ادناه :

اللون	طول الموجة
١ - بنفسجي	من ٤٠٠ - ٤٤٠
٢ - أزرق	من ٤٠٠ - ٤٩٠
٣ - أخضر	من ٤٩٠ - ٥٦٠
٤ - أصفر	من ٥٦٠ - ٦٠٠
٥ - برتقالي	من ٦٠٠ - ٦٤٠
٦ - أحمر	من ٦٤٠ - ٦٨٠
٧ - تحت الحمراء	من ٦٨٠ - ٧٣٠


ويمكننا إيجاد طول الموجة لكل لون بواسطة رسم خط بياني لمنحنى الامتصاص .

مثلاً : لإيجاد طول الموجة للضوء النافذ من محلول برمنغنات البوتاسيوم نرسم خط بياني يبين نسبة الضوء النافذ Transmission حسب طول الموجة .

يحضر محلول برمنغنات البوتاسيوم ٠,٠١ عياري ، يفتح جهاز (سبكتروفوتومتر Spectroph-otometer) ويضبط طول الموجة على ٤٠٠ مليمايكرون ، ثم تصفر الجهاز بواسطة زر تصفير الجهاز.

نضع ماء مقطر في انبوبة (كيوفيت Cuvette ونضع الانبوبة في مكانها الخاص في جهاز سبكتروفوتومتر ثم نفتح زر الضوء النافذ حتى يصبح المؤشر على ١٠٠ اي تصبح كمية الضوء النافذ في الماء المقطر (١٠٠%). بعد ذلك نأتي بانبوبة كيوفيت اخرى ونضع فيها محلول برمنغنات البوتاسيوم ٠,٠١ عياري ونسجل مقدار الضوء النافذ على الخط البياني مقابل ٤٠٠ مليمايكرون وليكن ٩٨%. والآن نغير طول الموجة من ٤٠٠ الى ٤٢٠ مليمايكرون ونعيد التجربة ونسجل مقدار الضوء النافذ مقابل طول الموجة الجديدة على الخط البياني هكذا نستمر بتغيير طول الموجة في كل مرة مقدار ٢٠ مليمايكرون ونسجل مقدار الضوء النافذ على الخط البياني في كل تغير الى ان يصبح طول الموجة ٧٠٠ مليمايكرون ، ثم نرسم الخط البياني بحيث

يمثل الخط الأقصى طول الموجة والخط العمودي يمثل الضوء النافذ Transmission و يظهر منحنى الامتصاص كما مبين في الخط البياني المدون ادناه.



خط بياني يبين منحنى الامتصاص  $KMnO_4$


يظهر من منحنى الامتصاص ان احسن طول الموجة لمحلل برمنجنات البوتاسيوم يتراوح بين ٥٢٠-٥٦٠ مليمايكرون.

## جهاز سبكتروفوتومتر

### Spectrophotometer

يتكون جهاز سبكتروفوتومتر من الاجزاء التالية :

- ١ - مصدر الضوء Light Source
- ٢ - مجموعة عدسات لتحويل الضوء الى موجات مستقيمة
- ٣ - المطياف (منشور Prism)
- ٤ - انبوبة زجاجية خاصة لوضع المحاليل Cuvette
- ٥ - خلية كهربائية حساسة للضوء Photo electric cell
- ٦ - جهاز قياس التيار الكهربائي Galvanometer




رسم تخطيطي يبين اجزاء جهاز سبكتروفوتومتر

العناية بالجهاز وطريقة الاستعمال :

- ١ - يجب وضع الجهاز في مكان ثابت بعيداً عن اي اهتزاز ميكانيكي او كهربائي .
- ٢ - ربط الجهاز بتيار كهربائي ثابت الفولتية اي فرق الجهد .
- ٣ - تجنب مرور اي ضوء شديد مباشرة في انبوبة كيوفيت .
- ٤ - اختيار طول الموجة المناسبة وحسب ما يذكر في طريقة التحليل .
- ٥ - فتح الزر الكهربائي للجهاز، وترك الجهاز لمدة خمسة دقائق لأجل وصول الجهاز الى درجة حرارة ثابتة .



- ٦ - تنظيف انبوبة كيوفيت بقطعة قماش نظيفة و يابسة ثم يوضع فيها محلول (البلاك Blank )، وبعد ذلك يوضع الانبوبة في محلها الخاص في الجهاز.
  - ٧ - يحرك مفتاح التصغير حتى يصبح المؤشر على الصفر. ثم يحرك مفتاح الضوء النافذ حتى يصبح المؤشر على رقم ١٠٠.
  - ٨ - ترفع الانبوبة الحاوية على البلاك و يوضع مكانه انبوبة كيوفيت محتوية على المحلول المراد قياس تركيزه ويحل الرقم الذي يصله المؤشر.
  - ٩ - ترفع انبوبة كيوفيت الحاوية على المحلول المراد قياس تركيزه، و يوضع مكانه انبوبة كيوفيت المحتوية على المحلول القياس معروف التركيز و يسجل الرقم الذي يصله المؤشر.
- في كثير من التفاعلات الكيميائية يكون البلاك عبارة عن الماء المقطر لذلك يستعمل الماء المقطر في تصغير الجهاز.



**SPEKOL-10 Spectrophotometer**

جهاز سبكتروفوتومتر لقياس تركيز المواد

## قوس التدرجات

### Calibration curve

هناك نوعين من قوس التدرجات، النوع الاول يعطي العلاقة بين تركيز المادة والكثافة الضوئية، وتكون هذه العلاقة علاقة مباشرة اي ان التركيز يتناسب تناسباً طردياً مع الكثافة الضوئية لذا يكون الخط البياني مستقيماً ماراً بالنقطة الاصلية. اما النوع الثاني يعطي العلاقة بين تركيز المادة والضوء النافذ، وتكون هذه العلاقة علاقة غير مباشرة، اي ان التركيز يتناسب تناسباً عكسياً مع الضوء النافذ. لذا يكون الخط البياني منحنياً.


ولعمل قوس التدرجات لأي محلول يجب تحضير محاليل مختلفة التراكيز بشكل تدريجي من محلول قياس عالي التركيز الى محلول قياس واطيء التركيز ثم تسجيل جميع قراءات هذه التراكيز على خط بياني بدقة.

مثال: عمل قوس التدرجات لمحلول برمنكنات البوتاسيوم:


يحضر محلول برمنكنات البوتاسيوم ٠,١ عياري، ثم يأخذ (٤ سم<sup>٣</sup>) من المحلول ويخفف الى ٢٠٠ سم<sup>٣</sup> باضافة ماء مقطر في قنينة حجمية سعة ٢٠٠ سم<sup>٣</sup> فيصبح تركيز المحلول بعد التخفيف ٠,٠٠٥ سم<sup>٣</sup> %٦,٣٢. ومن هذا المحلول الاساسي يحضر (١٠) محاليل مختلفة التراكيز لبرمنكنات البوتاسيوم حسب الجدول المبين ادناه:

الضوء النافذ T	الكثافة الضوئية O.D	تركيز بالمغم %	محاليل مختلفة التراكيز من المحلول الاساس	
			المحلول الاساس سم <sup>٣</sup>	H <sub>2</sub> O
٢٧	٠,٥٦٩	٦,٣٢ ملغم	١٠ سم <sup>٣</sup>	—
٣١	٠,٥٠٩	٥,٦٨ ملغم	٩ سم <sup>٣</sup>	١ سم
٣٤,٥	٠,٤٦٣	٥,٠٥٦ ملغم	٨ سم <sup>٣</sup>	٢ سم
٣٩	٠,٤٠٩	٤,٤٢ ملغم	٧ سم <sup>٣</sup>	٣ سم
٤٤,٥	٠,٣٥٢	٣,٧٩ ملغم	٦ سم <sup>٣</sup>	٤ سم
٥٠,٥	٠,٢٩٧	٣,١٦ ملغم	٥ سم <sup>٣</sup>	٥ سم
٥٨,٠	٠,٢٣٧	٢,٥٢ ملغم	٤ سم <sup>٣</sup>	٦ سم
٦٦	٠,١٨١	١,٨٩ ملغم	٣ سم <sup>٣</sup>	٧ سم
٧٥,٥	١,١٢٢	١,٢٦ ملغم	٢ سم <sup>٣</sup>	٨ سم
٨٧	٠,٠٦١	٠,٦٣	١ سم <sup>٣</sup>	

ومن المعلومات المدونة في الجدول اعلاه يمكن عمل خط بياني احدهما للعلاقة بين التركيز والكثافة الضوئية والثاني للعلاقة بين التركيز والضوء النافذ كما مبين ادناه:



خط بياني يبين العلاقة بين تركيز المادة والكثافة الضوئية



خط بياني يبين العلاقة بين تركيز المادة والضوء النافذ

### قوانين قياس اللون:

يوجد قانوني يربط العلاقة بين تركيز المادة وقياس اللون.

القانون الأول — قانون (لمبرت) الذي ينص على أن الضوء النافذ يتناسب عكسياً مع عمق أو سمك المحلول فكلما زاد السمك قل الضوء النافذ.

القانون الثاني - قانون بير الذي ينص على ان الكثافة الضوئية تتناسب تناسباً طردياً مع تركيز المحلول الملون فكلما زاد التركيز زادت الكثافة الضوئية.

فمثلاً اذا كانت كثافة الضوء الساقط على المحلول هي وحدة واحدة وان كمية الضوء المتص (الكثافة الضوئية) من قبل وحدة السمك هي — كثافة الضوء الساقط اذا تكون كمية الضوء النافذ في كل وحدة سمك من المحلول عبارة عن ١، ٩، ٠، ٨١، ٠، ٦٧، ٠، ان قدرة المحلول على السماح للضوء بالنفاذ من خلاله تعرف بالضوء النافذ Transmittance لذلك المحلول و يرمز برمز ( T )

وان ( T ) يعتمد على :

١ - طبيعة المادة .

٢ - طول الموجة .

٣ - كمية الضوء المتص (الكثافة الضوئية) التي تعتمد على تركيز المادة .

وفي الكيمياء التحليلية يقاس ( T ) كنسبة بين  $\frac{I}{I_0}$  حيث ان ( I ) كثافة الضوء النافذ المار خلال كيوفيت يحتوي على محلول ملون وان (  $I_0$  ) هو كثافة الضوء النافذ المار خلال كيوفيت يحتوي على بلانك او ماء مقطر .

$$T = \frac{I}{I_0} \text{ ----- (1)}$$

يأخذ لوغار يتم الطرفين  $\log T = \log \frac{I}{I_0}$

يضرب طرفي المعادلة في ( - )  $-\log T = \log \frac{I}{I_0}$

$$\therefore \log T = \log I_0 - \log I \text{ ----- (2)}$$

وبما ان  $T = 10^{-KCI}$

حيث ان ( T ) الضوء النفاذ و ( K ) ثابت (معامل الانطفاء)  
( Extinction coefficient ) وان ( C ) هو تركيز الضوء المتص وان I هو عمق او  
سمك المحلول الذي يتوقف على تركيز المحلول .

$$\therefore \log T = - K.C.I$$

$$-\log T = K.C.I \quad \text{----- (٣)}$$

وحسب قانون بير

$$O.D = K.C.I \quad \text{----- (٤)}$$

حيث ان ( O.D ) هو الكثافة الضوئية Optical density

$$\therefore -\log T = O.D$$

وبالتعويض في المعادلة رقم (٢)

$$O.D = \log I_0 - \log I$$

وبما ان  $I_0 = 100$

$$\therefore O.D = \log 10^2 - \log I$$

$$O.D = 2 - \log I$$

ان قانوني بير ولبرت لا ينطبقان بصورة منتظمة على جميع المحاليل وخاصة محاليل ذات  
التركيز العالية جداً او المحاليل ذات التركيزات الواطئة جداً .

وحسب قانون بير يمكن قياس تركيز محلول مجهول بواسطة محلول ذو تركيز معلوم .

اذا رمزنا لتركيز محلول قياس بـ ( Cs ) وكثافته الضوئية بـ ( O.Ds ) تكون العلاقة حسب  
قانون بير

$$O.Ds = KCs$$

$$\therefore K = \frac{O.Ds}{Cs}$$

واذا رمزنا لتركيز محلول مجهول بـ (Cu) وكثافته الضوئية (O.Du) وتكون العلاقة حسب قانون بير

$$O.Du = KCu$$

$$\therefore K = \frac{O.Du}{Cu}$$

$$\therefore \frac{O.Ds}{Cs} = \frac{O.Du}{Cu}$$

$$Cu = \frac{O.Du}{O.Ds} \times Cs \times u \times \frac{100}{V}$$

حيث  $V$  حجم النموذج و (س) حجم المحلول القياسي .

$$\therefore \text{تركيز المحلول المجهول} = \frac{\text{الكثافة الضوئية للمجهول}}{\text{الكثافة الضوئية للقياس}} \times \text{تركيز القياس} \times \text{حجمه} \times \frac{100}{\text{حجم النموذج}}$$

جدول تحويل الضوء النافذ ( T ) الى الكثافة الضوئية (D)

T %	D	T %	D	T %	D	T %	D
٢٥	٠,٦٠٢	٥٠	٠,٣٠١	٧٥	٠,١٢٥	١٠٠	٠,٠٠٠
٢٤	٠,٦٢٠	٤٩	٠,٣١٠	٧٤	٠,١٣١	٩٩	٠,٠٠٤
٢٣	٠,٦٣٨	٤٨	٠,٣١٩	٧٣	٠,١٣٧	٩٨	٠,٠٠٩
٢٢	٠,٦٥٨	٤٧	٠,٣٢٨	٧٢	٠,١٤٣	٩٧	٠,٠١٣
٢١	٠,٦٧٨	٤٦	٠,٣٣٧	٧١	٠,١٤٩	٩٦	٠,٠١٨
٢٠	٠,٦٩٩	٤٥	٠,٣٤٧	٧٠	٠,١٥٥	٩٥	٠,٠٢٢
١٩	٠,٧٢١	٤٤	٠,٣٥٧	٦٩	٠,١٦١	٩٤	٠,٠٢٧
١٨	٠,٧٤٥	٤٣	٠,٣٦٧	٦٨	٠,١٦٨	٩٣	٠,٠٣٢
١٧	٠,٧٧٠	٤٢	٠,٣٧٧	٦٧	٠,١٧٤	٩٢	٠,٠٣٦
١٦	٠,٧٩٦	٤١	٠,٣٨٧	٦٦	٠,١٨١	٩١	٠,٠٤١
١٥	٠,٨٢٤	٤٠	٠,٣٩٨	٦٥	٠,١٨٧	٩٠	٠,٠٤٦
١٤	٠,٨٤٥	٣٩	٠,٤٠٩	٦٤	٠,١٩٤	٨٩	٠,٠٥١
١٣	٠,٨٨٦	٣٨	٠,٤٢٠	٦٣	٠,٢٠١	٨٨	٠,٠٥٦
١٢	٠,٩٢١	٣٧	٠,٤٣٢	٦٢	٠,٢٠٨	٨٧	٠,٠٦١
١١	٠,٩٥٩	٣٦	٠,٤٤٤	٦١	٠,٢١٥	٨٦	٠,٠٦٦
١٠	١,٠٠٠	٣٥	٠,٤٥٦	٦٠	٠,٢٢٢	٨٥	٠,٠٧١
٩	١,٠٤٦	٣٤	٠,٤٦٩	٥٩	٠,٢٢٨	٨٤	٠,٠٧٦
٨	١,٠٩٧	٣٣	٠,٤٨٢	٥٨	٠,٢٣٧	٨٣	٠,٠٨١
٧	١,١٥٥	٣٢	٠,٤٩٥	٥٧	٠,٢٤٤	٨٢	٠,٠٨٦
٦	١,٢٢٢	٣١	٠,٥٠٩	٥٦	٠,٢٥٢	٨١	٠,٠٩٢
٥	١,٣٠١	٣٠	٠,٥٢٣	٥٥	٠,٢٦٠	٨٠	٠,٠٩٧
٤	١,٣٩٨	٢٩	٠,٥٣٨	٥٤	٠,٢٦٨	٧٩	٠,١٠٢
٣	١,٥٢٣	٢٨	٠,٥٥٢	٥٣	٠,٢٧٦	٧٨	٠,١٠٨
٢	١,٦٩٩	٢٧	٠,٥٦٩	٥٢	٠,٢٨٤	٧٧	٠,١١٤
١	٢,٠٠٠	٢٦	٠,٥٨٥	٥١	٠,٢٩٢	٧٦	٠,١١٩

$$O.D = 2 - \log T$$



## التحليل الوزني

### Gravimetric analysis

التحليل الوزني هو عملية فصل عنصر من مركب ما بصورة نقية او على هيئة مركب معين معلوم التركيب ووزنه.

وهتم التحليل الوزني بتقدير النسبة الوزنية لجذر حامض في مركب وذلك بعد تحويل الجذر الى مركب معلوم التركيب يمكن وزنه بدقة.

وهناك طرق مختلفة للتحليل الوزني ، ولعل اكثرها استعمالاً في المختبرات هي الطرق الترسيبية.

**طرق الترسيب:** يرسب العنصر او الجذر المراد وزنه من المحلول على هيئة مركب قليل الذوبان جداً ، ثم يفصل الراسب عن المحلول بالترشيح ثم يجفف و يوزن. فعندما يراد تقدير الفضة في مركب ما ، يعامل محلول المركب مع كمية واقية من محلول كلوريد البوتاسيوم فتتفصل ايونات الفضة من المحلول على هيئة كلوريد الفضة . ويرشح المحلول خلال بودقة مسامية موزونة ، ويفصل الراسب عدة مرات لازالة الشوائب . تجفف البودقة والراسب في فرن بدرجة ١٥٠م. و ثم تبرد البودقة في مجفف بعيداً عن رطوبة الجو ومن ثم توزن بدقة . ويستحصل على وزن راسب كلوريد الفضة بطرح وزن البودقة من وزن البودقة والراسب .

هناك بعض الشروط التي يجب ان تتوفر لكي يتيح التحليل الوزني وهذه الشروط هي :

- ١ - يجب ان ينفصل الراسب عن المحلول بسهولة وان يكون قليل الذوبان جداً في المحلول .
- ٢ - يجب ان يكون الراسب سهل الغسل بحيث لا ينفقد من اي مقدار محسوس ، كما يجب ان تكون السوائل المستعملة لغسل الراسب بسيطة ويمكن الحصول عليها بسهولة .
- ٣ - يجب ان يكون الراسب قابلاً للتحويل الى مركب ذي تركيب كيميائي معلوم .

## مصادر القسم النظري

1. SISLER Vanderwerf and Davidson "General Chemistry" Macmillan  
New York 1963
2. Introduction to Physical Chemistry  
Mohammad El-Halbawy.  
Al Maaref Printing 1953
3. Semi-Micro Qualitative analysis  
James -T- Dobbins  
New York - John Willy 1951
4. Al-Rabii, H. Treatise on Experimental Biochemistry. 1974
5. Biochemistry, Nawal Medical school  
National Medical Center Bethesda,  
Maryland.
6. Pauling, L. General Chemistry. W. A.  
Freemau and Company, 1953
7. Mac Dougall, F.H. Physical Chemistry  
Macmillan Company 1948
8. Principles of physical chemistry  
Sammel H. Maron Carl F. Prutton  
Macmillan Company 1969
9. Bell and Lott "Modern Approach to Inorganic Chemistry Buttrwarths,  
1967

الكيمياء التحليلية الوصفية - تحسين ابراهيم

شركة النشر والطباعة العراقية - بغداد - ١٩٥٤

## القسم العملي

## ارشادات هامة

ان من اهم اهداف الدراسة العملية انهاء عادات طيبة للعمل وذلك بتكوينها اولاً ثم التدريب المستمر عليها بكل دقة وعناية . وبلوغ هذه الغاية على الطالب مراعاة ما يلي :


- ١ - ان العناية التامة بالنظافة من الصفات التي يجب ان يتحلى بها كل محلل كيميائي . حافظ على نظافة يديك وملبسك والادوات التي تشتغل بها والمنضدة التي تعمل عليها . يجب ان تكون جميع دوات الزجاجية والخزفية نظيفة ومغسولة جيداً عدة مرات بماء الحنفية ثم بالماء المقطر .
- ٢ - لا تبعثر ادواتك على منضدة العمل بل ضعها بشكل مرتب ومنظم . كذلك اعد كل قنينة الى موضعها .
- ٣ - تأكد من صفاء كل من المحلول والكاشف وخلوهما من اي اثر للشوائب .
- ٤ - لا تسرف في استعمال المواد الكيميائية . ان استعمالك وفرا من المواد اكثر مما هو مطلوب منك يعرقل العمل و يؤدي بك الى نتائج مغلوطة .
- ٥ - لا تسرف في استعمال الغاز ولا تترك المصباح مشتعلاً عندما لا تكون لك حاجة الى النار .
- ٦ - لا تلق بقصاصات الورق في احواض الغسيل بل القها في سلة المهملات .
- ٧ - لا تسكب احماساً او قواعد مركزة في احواض الغسيل ، لأنها تؤثر على المجاري وتتلفها ، خفف هذه المواد بالماء قبل التخلص منها .
- ٨ - عود نفسك على تسجيل النتائج في حينها تماماً اذ قد تنس بعض النتائج فيما اذا اخرجت التدوين الى وقت انتهاء العمل .
- ٩ - ان الكثير من المواد الكيميائية التي تشتغل بها سامة ومنها ما هي محرقة ومملفة للجلد والملابس . كن حذراً في استعمالها ، وتأكد من غسل يديك قبل ترك المختبر .
- ١٠ - تأكد من غسل وتنظيف جميع ادواتك بعد الانتهاء من العمل بها .
- ١١ - كن حذراً عند اخذ المواد السامة والمحرقة بالخاصة . انك باتباعك هذه التعليمات توفر على نفسك كثيراً من المتاعب التي قد تؤدي بك الى نتائج غير صحيحة وتضطرك الى اعادة العمل عدة مرات بدون سبب مبرر .

## التجربة الاولى الادوات المستخدمة في التحليل الحجمي واستعمالاتها

الببيكرات (الكأس) والقناني الحجمية، والسحاحات واسطوانات زجاجية مدرجة ومصاصات زجاجية ودوارق ايرلنماير هي الادوات الشائعة التي تستعمل في عمليات التحليل الحجمي.

### ١ - الكأس او البيكتر:

هو اناء زجاجي باحجام مختلفة ويقاوم الحرارة اي لا ينكسر بالتسخين. يستعمل في عمليات اذابة المواد الموزونة في الماء المقطر، كذلك يستعمل لوضع السوائل او المحاليل فيه.




الشكل ١: بيكرات مختلفة الاحجام

### ٢ - القنينة الحجمية:

هي اناء زجاجي مسطح القعر رقيق الجدران على هيئة منتفخ ينتهي برقبة طويلة تحتوي على حز كعلامة لحجم القنينة الحجمية. وهناك احجام مختلفة من القناني الحجمية، فقد يكون حجمها (٢) لتراً أو (١) لتراً أو (١/٢) لتراً أو ١٥٠ سم<sup>٣</sup> أو ١٠٠ سم<sup>٣</sup> أو ٥٠ سم<sup>٣</sup> وان هذه الارقام تكون مكتوبة على القنينة الحجمية مع درجة الحرارة. تستعمل القناني الحجمية في تحضير محاليل معلومة التراكيز. تغسل القنينة الحجمية جداً بالماء العادي ثم بالماء المقطر قبل الاستعمال. ثم ينقل المحلول المخضر من البيكر الى القنينة الحجمية و يغسل البيكر عدة مرات بالماء المقطر وفي كل مرة ينقل ماء الغسل الى القنينة الحجمية ثم يكمل الحجم باضافة ماء مقطر الى القنينة الحجمية لحد العلاقة، ثم تسد بسداد زجاجي وترج حتى يتم تجانس المحلول. لا

تستعمل القناني الحجمية في حفظ المحاليل وخاصة المحاليل القاعدية، ولا يسخن على النار لأنها لا تقاوم التسخين.




الشكل ٢: قنينة حجمية


### ٣ - الماصة:

تستعمل لقياس أحجام مختلف السوائل وهي على أنواع:


- ١ - النوع الأول يسمى (اوستفالد - فولين Ostwald-Folin) على هيئة انبوبة تحتوي على منتفخ بيضوي قرب نهايتها. وهي من اذق الانواع وتقيس حجم معين مكتوب عليها بدرجة حرارة معينة.
- ٢ - النوع الثاني يسمى (الماصة الحجمية Volumetric pipette) على هيئة انبوبة تحتوي على منتفخ اسطواني في وسطها وهي تستعمل لأخذ حجم معين من المحلول. و يكتب على هذه الماصات الحجم الذي يقيسها في درجة حرارة معينة.
- ٣ - النوع الثالث (الماصات المدرجة Graduated pipetts) على هيئة انبوبة زجاجية رفيعة مدرجة، وهي على نوعين، نوع مدرجة حتى نهاية الانبوبة لذا يجب دفع جميع السائل منها، ونوع غير مدرجة الى نهايتها ولذا يجب ابقاء السائل المتبقي في نهاية الانبوبة.



الماصة الحجمية



ماصة اوستفالد - فولين




الشكل-٣: ماصة مدرجة

**كيفية استعمال الماصة:** يجب غسل وتنظيف الماصة وتجفيفها وان لا تبقى اي قطرة ماء على الجدران الداخلية والخارجية للماصة. ثم غسل الماصة بكمية من السائل المراد اخذه. تغمر النهاية المدببة للماصة في السائل بينما يجري مص السائل من النهاية الأخرى للماصة بواسطة الفم حتى يرتفع السائل فيها و يصل مستواه الى حد العلامة. وعند ذلك تسد الماصة بالابهام سداً محكماً لمنع نزول مستوى السائل، ثم تنقل محتويات الماصة الى اناء آخر وذلك برفع الابهام عن فوهة الماصة فينزل السائل.

#### ٤ - السحاحة:

انبوبة طويلة مدرجة ذو قطر متساوي ثابت وهي ذات سعة من ١ سم<sup>٣</sup> الى ١٠٠٠ سم<sup>٣</sup> وتنتهي في اسفلها بصنبور زجاجي.

عند الاستعمال تفصل السحاحة بماء الاعتيادي ثم بماء مقطر ثم بكيات قليلة من السائل المراد قياسه. تملأ السحاحة بالسائل المطلوب باستعمال قمع صغير الى فوق علامة الصفر. تفتح صنبور السحاحة حتى تمتليء الصنبور والنهاية المدببة بالسائل وحتى يصبح مستوى السائل على علامة الصفر ثم تغلق الصنبور. تثبت السحاحة عند الاستعمال في وضع عمودي بواسطة ماسك على الحامل حديدي. عند الانتهاء من استعمال السحاحة تفرغ من السائل ثم تفصل عدة مرات بماء الحنفية وبعدها بالماء المقطر.



الشكل-٤: سحاحة




#### ٥ - الاسطوانة المدرجة Measuring cylinder

اسطوانة زجاجية مدرجة ذو قطر عريض نسبياً وبأحجام مختلفة من ٢٥ سم<sup>٣</sup> الى ٢٠٠٠ سم<sup>٣</sup> تستعمل لقياس بعض المحاليل ومقدار الضغط في هذه المقاييس ليس مضبوط ودقيق .

#### ٦ - القناني Bottles

هذه القناني اما تكون زجاجية او نايلون وتكون بأحجام مختلفة قسم منها بيضاء وقسم آخر سمراء غامقة او قهوائي اللون تستعمل لحفظ المحاليل .



الشكل-٥: اسطوانة مدرجة

٧ - دורך مغروطي (دورق ايرلنماير) دورق زجاجي مغروطي الشكل ذو حافة عريضة وهو بأحجام مختلفة تستعمل في عملية التسحيح ، وكذلك في غليان السوائل .



الشكل-٦: دوارق مغروطية مختلفة الاحجام

### [ التجربة الثانية ]

#### الميزان Balances

يتألف الميزان الشائع من عمود وسطي يتقاطع مع ذراع نحاسي يحتوي على ثلاث حافات حادة مصنوعة من العقيق او الفولاذ الصلب . احداها في الوسط يرتكز عليها ثقل الميزان ، اما الحافتان الاخرى يان واقعتان على طرفي الذراع بمسافتين متساويتين من الوسط (مركز الثقل) يتدلى منها كفتي الميزان . تستعمل احدى الكفتين لوضع العيارات والاخرى لوضع المادة . اذا كانت كفة الوزن معدنية فلا توضع المادة مباشرة عليها بل توضع ورقة رقيقة موزونة عليها ثم المادة تجنباً من تفاعل بعض المواد مع معدن الكفة ، اما اذا كانت كفة الوزن زجاجية فيوضع المادة مباشرة عليها .

و يوجد مؤشر طويل في وسط الذراع يؤثر على حالة التعادل . ان اكثر هذه الموازين الشائعة لا تعطي الحساسية المطلوبة وهي تستعمل لعمل الكواشف reagent التي لا تحتاج الدقة في الوزن .

وهناك موازين اخرى مجهزة بكفة من جهة ، والجهة الاخرى عبارة عن ذراع مدرج عليها راكب وكلما ابتعد الراكب عن الكفة زاد الوزن . وفي نقطة الصفر يكون وزن الكفة الخالية مساوياً لوزن الراكب . ووزن المادة الموزونة بهذا الميزان يساوي المسافة التي يصلها الراكب عن نقطة التعادل .

والنوع الثالث من الموازين يسمى بـ (الميزان الحساس Analytical-sensitise Balanc)  
ان هذه الانواع من الموازين معقدة التركيب وتشغل بالكهرباء وحساسة جداً الى درجة  
اعشار الملي غرام. و يتم تشغيلها بواسطة ازرار خاصة. وتقرأ الأوزان بواسطة الضوء الكهربائي  
واوزانها داخل الصندوق المغلق وهذه الموازين لها كفة واحدة فقط.

### كيفية وزن كمية معينة من المادة:


- ١ - يجب ان يكون الميزان في حالة الاستقرار.
- ٢ - ضع ورقتين مناسبتين في كل كفة اذا كانت الكفة معدنية. وارفع الذراع لجعل المؤشر يتأرجح وذلك لغرض تصغير الميزان. اي اما ان يكون المؤشر على الصفر او تكون المسافة التي يقطعها المؤشر في الجهة اليمنى تساوي المسافة التي يقطعها في الجهة اليسرى.
- ٣ - انزل الذراع وضع الوزن المطلوب على كفة العيارات ثم ضع كمية من المادة على الورقة في الكفة الثانية وباستعمال (المعلقة Spatula )
- ٤ - ارفع الذراع ولاحظ اذا كانت المادة اثقل او اخف من الوزن وكرر العملية باضافة او رفع كميات من المادة الا ان تتساوى الكفتان.

### العناية بالميزان:

- ان الموازين على اختلاف انواعها تحتاج الى عناية فائقة للمحافظة عليها من التلف ولهذا  
يجب مراعاة ما يلي :
- ١ - يجب وضع الميزان على قاعدة صلبة بعيدة عن الاهتزاز.
  - ٢ - يجب حفظ الميزان في صندوق زجاجي.
  - ٣ - في حالة وقوع شيء من المادة الكيميائية داخل الميزان يجب ازالتها بواسطة فرشاة ناعمة.
  - ٤ - يجب استعمال الملقط في وضع الاوزان على الكفة ورفعها عنها.
  - ٥ - يجب رفع واضافة المادة بدقة والميزان في حالة الاستقرار.
  - ٦ - عدم وزن المادة مباشرة على الكفة المعدنية خوفاً من تفاعل بعض المواد الكيميائية مع الكفة المعدنية.

### المتجربة الثالثة

الكشف عن بعض الجذور اللافلزية وهي




#### الادوات المستعملة:

- ١ - انابيب اختبار
- ٢ - فرشاة لتنظيف انبوبة الاختبار
- ٣ - الحامل الخشبي لانيابيب الاختبار
- ٤ - ماصة سعة ٥ سم<sup>٣</sup>

#### المواد المستعملة:

- ١ - محلول نترات الفضة (كاشف)
- ٢ - محلول برمنجنات البوتاسيوم (كاشف)
- ٣ - محلول كبريتات الحديدوز (كاشف)
- ٤ - حامض الخليك المخفف (كاشف)
- ٥ - محاليل ملحبة للجذور اللافلزية المراد كشفها وهي:




#### العمل:

#### ١ - الكشف عن الكربونات:

تكون الكاربونات الذاتية مع محلول نترات الفضة راسباً أبيض من كاربونات الفضة يذوب في هيدروكسيد الامونيوم.


ضع ٢ سم<sup>٣</sup> من محلول ملح الكاربونات في انبوبة الاختبار ثم اصف اليه ٢ سم<sup>٣</sup> من محلول نترات الفضة نلاحظ تكون راسب أبيض عند اضافة هيدروكسيد الامونيوم الى الراسب يذوب فيه كما في المعادلة الآتية:




راسب ابيض

## ٢ - الكشف عن ايون الكبريتيت $\text{SO}_3^{2-}$


أ - اصف الى ٢ سم<sup>٣</sup> من محلول ملح الكبريتيت ٢ سم<sup>٣</sup> من محلول نترات الفضة ، يتكون راسب ابيض متبلور من كبريتيت الفضة حيث يذوب في وفر من الكبريتيت مكوناً ملحاً معقداً من كبريتيت الصوديوم الفضي ، وبالتسخين يتحول الى راسب اشهب من الفضة كما في المعادلات الآتية :



راسب ابيض متبلور




ب - اصف الى ٢ سم<sup>٣</sup> من محلول برمنكنات البوتاسيوم الوردى اللون ٢ سم<sup>٣</sup> من محلول ملح الكبريت . يزىل اللون الوردى للبرمنكنات الى عديم اللون كما في المعادلة الآتية :




## ٣ - ايون الثايوكبريتات $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ :

ضع ٢ سم<sup>٣</sup> من محلول ملح الثايوكبريتات في انبوبة اختبار نظيفة ثم اصف اليه ٢ سم<sup>٣</sup> من محلول نترات الفضة تلاحظ تكون راسب ابيض من ثايوكبريتات الفضة القلق حيث يتجزأ تدريجياً الى اللون الاصفر البني فالاسود من كبريتيد الفضة




راسب ابيض قلق



راسب اسود

و يذوب الراسب الابيض في وفر من الثايوكبريتات مكوناً ملحاً معقداً كما في المعادلة الآتية:




#### ٤ - ايون الكبريتيد $\text{S}^{2-}$ :-

اضف الى ٢ سم<sup>٣</sup> من محلول ملح الكبريتيد ٢ سم<sup>٣</sup> من محلول نترات الفضة يتكون راسب اسود من كبريتيد الفضة يذوب في حامض النتريك المخفف الساخن ولا يذوب في الحامض البارد.

#### ٥ - ايون النتريت $\text{NO}_2^-$

ضع ٢ سم<sup>٣</sup> من محلول ملح النتريت في انبوبة الاختبار ثم اضف ٢ سم<sup>٣</sup> من محلول مركز من كبريتات الحديدوز محمض بحامض الخليك تدريجياً و ببطء بحيث ينساب على الجدار الداخلي لانبوبة الاختبار، تتكون حلقة بنية عند ملتقى السائلين.



الادوات المستعملة: نفس ادوات التجربة الثالثة.

المواد المستعملة:

١ - محلول نترات الفضة (كاشف)


٢ - محلول كلوريد الباريوم (كاشف)

٣ - كبريتات الحديدوز (كاشف)

٤ - حامض الكبريتيك المركز.

٥ - خلاص الرصاص.

٦ - محاليل ملحية للأيونات الآتية:



## العمل:

### ١ - الكشف عن ايون كبريتات $\text{SO}_4^{2-}$ :

ضع في انبوبة الاختبار ٢سم<sup>٣</sup> من محلول ملح الكبريتات ثم اصف اليه ٢سم<sup>٣</sup> من محلول كلوريد الباريوم يتكون راسب ابيض من كبريتات الباريوم كما في المعادلة الآتية:




راسب ابيض

### ٢ - الكشف عن ايون $\text{NO}_3^-$ :

خذ نحو ٣سم<sup>٣</sup> من محلول النترات بانبوبة اختبار واصل اليه ٣سم<sup>٣</sup> من محلول كبريتات الحديدوز (مستحضر حديثا) رج الخليط جيداً، ثم اصف ٣سم<sup>٣</sup> من حامض الكبريتيك المركز بهدوء وتدرجياً بحيث ينساب على الجدار الداخلي للانبوبة فتشاهد تكون حلقة بنية عند ملتقى السائلين . ومنشأ الحلقة يعود الى تكوين مركب معقد قانونه الكيميائي  $[\text{Fe}(\text{NO})]\text{SO}_4$  يتفكك عند الرج والتسخين فيتحلل غاز اوكسيد النترريك تاركاً محلولاً اصفر من كبريتات الحديدوز (يشابه هذا الكشف كشف النترتريت سوى انه يجب استعمال حامض الكبريتيك المركز بدلاً من حامض الخليك المخفف).


### ٣ - الكشف عن ايون الكلور:

ضع ٢سم<sup>٣</sup> من محلول ملح الكلور في انبوبة الاختبار ثم اصف اليه ١سم<sup>٣</sup> من محلول نترات الفضة يتكون راسب ابيض من كلوريد الفضة الذي لا يذوب في حامض النترريك المخفف الا انه يذوب في هيدروكسيد الامونيوم وفي ثايوكبريتات الصوديوم



### ٤ - الكشف عن ايون اليود:

ضع في انبوبة الاختبار ٢سم<sup>٣</sup> من محلول ملح اليود ثم اصف اليه ١سم<sup>٣</sup> من محلول خلات الرصاص يتكون راسب ابيض من ايوديد الرصاص يذوب في الماء الساخن ويكون طبقات ذهبية بعد التبريد .



راسب اصفر

## التجربة الخامسة

### معايرة هيدروكسيد الصوديوم

بما ان هيدروكسيد الصوديوم مادة متميعة، وكذلك له الميل لامتناس ثاني اوكسيد الكاربون الموجود في الجو لهذا لا يمكن تحضير محلول قياس منه بوزن كمية معينة واذابتها في الماء للحصول على محلول قياس مضبوط. فيجب والحالة هذه تحضير محلول تقريبي منه، ثم معايرته بواسطة حامض معلوم العيارية.

### الادوات المستعملة:

- ١ - حامل حديدي مع ماسك.
- ٢ - سحاحة سعة ٢٥ سم<sup>٣</sup>
- ٣ - اسطوانة مدرجة
- ٤ - بيكر سعة ٢٥٠ سم<sup>٣</sup> عدد (٢)
- ٥ - ورق مخروط (ايرنماير)
- ٦ - قمع زجاجي
- ٧ - قنية حجمية سعة ٥٠ سم<sup>٣</sup>
- ٨ - ميزان مع علية الاثقال.
- ٩ - ماصة ٥ سم<sup>٣</sup>

### المواد المستعملة:

- ١ - حامض الهيدروكلوريك
- ٢ - هيدروكسيد الصوديوم
- ٣ - الكاشف فينولفثالين

### العمل:

اغسل جميع الادوات بماء الحنفية والفرشاة اولا ثم بماء مقطر.

أ - تهيئة ٥٠ سم<sup>٣</sup> من محلول هيدروكسيد الصوديوم ٠,١ عياري. استخراج الوزن اللازم لتحضير المحلول المذكور حسب القانون الآتي



$$\text{وزن NaOH اللازم} = \frac{\text{الوزن المكافئ} \times \text{العيارية} \times \text{الحجم المطلوب}}{1000}$$

$$\bullet \quad \text{الوزن المكافئ لـ NaOH} = \frac{1 + 16 + 23}{1} = 40 \text{ غم}$$

$$\therefore \text{وزن NaOH اللازم} = \frac{50 \times 0,1 \times 40}{1000} = \frac{200}{1000} = 0,2 \text{ غم}$$

من NaOH يذاب في 50 سم<sup>3</sup> من الماء المقطر في قنينة حجمية سعة 50 سم<sup>3</sup>.

ب — تهيئة 50 سم<sup>3</sup> من محلول حامض الهيدروكلوريك 0,1 عياري استخرج حجم حامض الهيدروكلوريك المركز اللازم تخفيفه الى 50 سم<sup>3</sup> من القانون الآتي:

$$\text{حجم الحامض اللازم} = \frac{\text{الوزن المكافئ للحامض} \times \text{العيارية} \times \text{الحجم المطلوب}}{\text{الوزن النوعي للحامض} \times \text{النسبة المئوية} \times 1000}$$

$$\text{الوزن المكافئ لـ HCl} = \frac{35,46 + 1}{1} = 36,46 \text{ غم}$$

$$\therefore \text{حجم الحامض} = \frac{50 \times 0,1 \times 36,46}{1000 \times 0,354 \times 1,18} = 0,435 \text{ سم}^3 \text{ من HCl المركز}$$

يخفف الى 50 سم<sup>3</sup> باضافة ماء مقطر في قنينة حجمية سعة 50 سم<sup>3</sup>


ج — التسميع:

١ — املاً السحاحة بمحلول هيدروكسيد الصوديوم 0,1 عياري بواسطة قمع زجاجي، ثم افتح صنبور السحاحة حتى تمتلأ النهاية المدببة للسحاحة بالمحلول ثم سد الصنبور وسجل حجم المحلول في السحاحة.

٢ — ثبت السحاحة على حامل حديدي بصورة عمودية وضع ورقة بيضاء على قاعدة الحامل الحديدي.


- ٣ - ضع ٥ سم<sup>٣</sup> من محلول حامض الهيدروكلوريك القياس ٠,١ عياري في دورق ايرلنماير نظيف وجاف ، ثم اضع قطرة من الكاشف فينولفثالين .
- ٤ - ضع الدورق على قاعدة الحامل الحديدي الذي يحمل السحاحة بحيث تكون النهاية المدببة للسحاحة قريبة من فوهة الدورق المخروطي .
- ٥ - افتح صنبور السحاحة بحيث تصب محتوياتها تدريجياً في دورق الايرلنماير . رج الدورق بصورة مستمرة وهدوء حتى تسبب القطرة الاخيرة من محلول هيدروكسيد الصوديوم تغير اللون في الدورق من عديم اللون الى لون وردي فاتح . وهذا يسير الى نقطة التعادل (انتهاء التفاعل) .
- ٦ - سجل حجم NaOH اللازم لمعايرة الحامض وكرر العملية ثلاث مرات ثم احسب معدل حجم NaOH
- ٧ - بعد ايجاد حجم NaOH اللازم لمعايرة ٥ سم<sup>٣</sup> من HCl ٠,١ عياري طبق القانون الآتي لاجاد عيارية NaOH

$$ح \times ع = ح \times ع$$



## التجربة السادسة

### معايرة حامض الاوكزاليك



#### الادوات المستعملة :-

- ١ - حامل حديدي مع ماسك
- ٢ - سحاحة
- ٣ - بيكر
- ٤ - ماصة ٥ سم<sup>٣</sup>
- ٥ - فنتينة حجمية سعة ٥٠ سم<sup>٣</sup>
- ٦ - ميزان مع علبة ائقال
- ٧ - ورق ايرلثماير
- ٨ - قمع زجاجي

#### المواد المستعملة :-

- ١ - حامض الاوكزاليك  $(\text{COOH})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
- ٢ - كاربونات الصوديوم اللامائي  $\text{Na}_2\text{CO}_3$
- ٣ - الكاشف مثيل البرتقال

#### العمل :-

- أ - تحضير محلول قياس من كاربونات الصوديوم :-  
حضر ٥٠ سم<sup>٣</sup> من محلول كاربونات الصوديوم اللامائي ٠,١ عياري وذلك باستخراج الوزن اللازم حسب القانون الآتي :

$$\text{وزن Na}_2\text{CO}_3 \text{ اللازم} = \frac{\text{الوزن المكافئ} \times \text{العيارية} \times \text{الحجم المطلوب}}{1000}$$

$$= \frac{50 \times 0,1 \times \frac{3 \times 16 + 2 \times 23}{2}}{1000}$$

$$\text{وزن Na}_2\text{CO}_3 \text{ اللازم} = \frac{50 \times 0,1 \times 53}{1000} = 0,265 \text{ غرام}$$

يوزن ٠,٢٦٥ غم من حامض الاوكزاليك النقي الجاف بدقة ثم يذاب بقليل من الماء المقطر في بيكر وبعد اذابته ينقل المحلول الى قنينة حجمية سعتها ٥٠ سم<sup>٣</sup>. تفصل البيكر عدة مرات بالماء المقطر ويضاف ماء الغسل في كل مرة الى القنينة الحجمية واخيراً يضاف ماء مقطر الى القنينة الحجمية حتى يصل مستوى المحلول الى العلامة. يرج المحلول الناتج بعد سد فوهة القنينة بسدادها الخاص فينتج لدينا محلول متجانس ٠,١ عياري من كاربونات الصوديوم.

ب - تهيئة ٥٠ سم<sup>٣</sup> من محلول حامض الاوكزاليك ٠,١ ع: احسب الوزن اللازم لتحضير المحلول المذكور اعلاه حسب القانون الآتي:

$$\text{الوزن اللازم لـ (COOH)}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O} = \frac{\text{الوزن المكافئ} \times \text{العيارية} \times \text{الحجم المطلوب}}{1000}$$


$$\text{الوزن المكافئ لـ (COOH)}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O} = \frac{2 \times 18 + 2 \times 1 + 4 \times 16 + 2 \times 12}{2} = 63 \text{ غم}$$

$$\therefore \text{الوزن اللازم} = \frac{50 \times 0,1 \times 63}{1000} = 0,315 \text{ غم}$$

زن ٠,٣١٥ غم من حامض الاوكزاليك بدقة، ثم ذوبه في داخل بيكر بقليل من ماء مقطر، انقل المحلول الى قنينة حجمية سعة ٥٠ سم<sup>٣</sup> واغسل البيكر عدة مرات بماء مقطر، واذف ماء الغسل الى القنينة الحجمية ثم اكمل الحجم الى حد العلامة باضافة ماء مقطر. رج المحلول بعد سد فوهة القنينة الحجمية بسدادها الخاص حتى يتكون محلول متجانس.

ج - التسحيح :-

- ١ - املاً السحاحة بمحلول حامض الاوكزاليك بواسطة قمع زجاجي .
- ٢ - افتح صنوبر السحاحة حتى تمتليء النهاية المدببة للسحاحة بمحلول حامض الاوكزاليك، ثم سد الصنوبر وسجل حجم المحلول في السحاحة .
- ٣ - ثبت السحاحة على حامل حديدي بصورة عمودية وضع ورقة بيضاء على قاعدة الحامل الحديدي .
- ٤ - ضع ٥ سم<sup>٣</sup> من كاربونات الصوديوم القياس في دورق ايرلنماير نظيف وجاف، ثم اضع اليه قطرة من الكاشف مثيل البرتقال .
- ٥ - ضع دورق الايرلنماير على قاعدة الحامل الحديدي تحت نهاية السحاحة . افتح صنوبر السحاحة بحيث تصب محتوياتها في الايرلنماير، رج المحلول بصورة مستمرة وبهدوء لغاية ان تسبب القطرة الاخيرة من حامض الاوكزاليك تغير اللون في الايرلنماير من عديم اللون الى لون وردي فاتح . وهذا يشير الى نقطة التعادل .
- ٦ - سجل حجم حامض الاوكزاليك اللازم في المعايرة . كرر العملية ثلاث مرات ثم استخرج معدل حجم حامض الاوكزاليك .
- ٧ - احسب عيارية حامض الاوكزاليك حسب المعادلة العامة الآتية :



## التجربة السابعة

تعين مقدار قاعدية المحلول [ماء الشرب كمثال]

الادوات المستعملة: نفس ادوات التجربة السابقة.

المواد المستعملة: -

١ - حامض الهيدروكلوريك

٢ - ماء الشرب

٣ - الكاشف مثيل البرتقال

العمل: -

اغسل جميع الادوات الزجاجية بماء الحنفية والفرشاة عدة مرات ثم بماء مقطر.

أ - تهيئة ١٠٠ سم<sup>٣</sup> من محلول HCl ٠,٠٢ عياري: -

استخرج الحجم اللازم اخذه من الحامض المركز وتخفيفه إلى ١٠٠ سم<sup>٣</sup> من القانون الآتي:

$$\text{حجم HCl اللازم} = \frac{\text{الوزن المكافئ} \times \text{العيارية} \times \text{الحجم المطلوب}}{\text{الوزن النوعي} \times \text{النسبة المئوية} \times 1000}$$


$$\text{الوزن المكافئ لـ HCl} = \frac{1 + 35,5}{1} = 36,5 \text{ غم}$$

$$\therefore \text{حجم HCl اللازم} = \frac{100 \times 0,02 \times 36,5}{1000 \times 0,354 \times 1,18} = 0,17 \text{ سم}^3 \text{ HCl المركز}$$

خذ بواسطة ماصة ٠,١٧ سم<sup>٣</sup> من حامض HCl المركز ضع الحامض في قنينة حجمية سعتها ١٠٠ سم<sup>٣</sup>، ثم اصف اليه ماء مقطر الى حد العلامة الموجودة على عنق القنينة الحجمية. سد فوهة القنينة بسدادها الخاص ورج المحلول جيداً الى ان يتجانس.

ب - التصحيح:

- ١ - املأ السحاحة بمحلول حامض الهيدروكلوريك القياس (٠,٠٢) عياري. افتح صنوبر السحاحة حتى تمتلئ النهاية المدببة للسحاحة بمحلول الحامض ولا تبقى أية فقاعة هوائية في داخلها. سد الصنوبر وسجل مستوى الحامض في السحاحة.
- ٢ - ثبت السحاحة بصورة عمودية على حامل حديدي وضع ورقة بيضاء على قاعدة الحامل الحديدي.
- ٣ - ضع ٥٠ سم<sup>٣</sup> من ماء الحنفية (ماء الشرب) في دورق ايرلنفاير نظيف ثم اصف قطرة واحدة من الكاشف مثل البرتقال.
- ٤ - ضع الدورق على قاعدة الحامل الحديدي تحت السحاحة مباشرة. ثم افتح صنوبر السحاحة مع رج المحلول في الدورق الا ان تغير القطرة الاخيرة من الحامض لون المحلول في الدورق من عديم اللون الى لون وردي.
- ٦ - سجل حجم الحامض اللازم للتفاعل. كرر العملية ثلاث مرات ثم استخرج معدل حجم الحامض اللازم للتفاعل.
- ٧ - احسب مقدار قاعدية الماء حسب المعادلة الآتية:



وبما ان قاعدية الماء او المحاليل تقاس بكمية كاربونات الكالسيوم محسوبا بالملغرات في كل لتر

$$\therefore \text{ح} \times \frac{\text{و}}{\text{م}} = \frac{\text{و}}{\text{م}} \times \text{ح} \quad \left[ \begin{array}{cc} \text{لأن} & \text{ع} \\ \text{HCl} & \text{HCl} \end{array} \right]$$

حيث ان (و) وزن المادة و(م) مكافئ المادة.

$$\text{مكافئ كاربونات الكالسيوم} = \frac{3 \times 16 + 12 + 40}{2} = 50 \text{ غم}$$

$$\text{مكافئ CaCO}_3 \text{ بالملغم} = 1000 \times 50 = 50000 \text{ ملغم}$$

$$\therefore \text{ح} \frac{\text{HCl}}{\text{H}_2\text{O}} = \frac{0.0000}{0.02} \times \text{ح}$$

$$\text{ح} \frac{\text{HCl}}{\text{H}_2\text{O}} = \frac{0.0000}{0.02} \times 50$$

$$\text{حجم HCl} \times 0.0000 = \frac{\text{ملغم / لتر CaCO}_3}{50}$$



## التجربة الثامنة

تعين كمية كل من  $\text{NaOH}$  ،  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  في المزيج

الادوات المستعملة : نفس ادوات التجربة السابقة .

المواد المستعملة :

- ١ - هيدروكسيد الصوديوم
- ٢ - كاربونات الصوديوم اللامائي
- ٣ - حامض الهيدروكلوريك
- ٤ - الكاشف فينولفثالين
- ٥ - الكاشف مثيل البرتقال .

العمل :

أ - تهيئة ٥٠ سم<sup>٣</sup> من محلول قياس لحامض الهيدروكلوريك ١,٠ عياري استخرج الحجم اللازم تخفيفه الى ٥٠ سم<sup>٣</sup> حسب القانون الآتي :

$$\frac{\text{مكافئ الحامض} \times \text{العيارية} \times \text{الحجم المطلوب}}{\text{الوزن النوعي} \times \text{النسبة المئوية} \times 1000} = \text{HCl من الحجم اللازم}$$

$$\text{الوزن المكافئ لـ HCl} = \frac{1 + 35,5}{1} = 36,5 \text{ غم}$$

$$\therefore \text{الحجم اللازم من HCl} = \frac{50 \times 0,1 \times 36,5}{1000 \times 0,354 \times 1,18} = 0,45 \text{ سم}^3$$

ضع ٠,٤٥ سم<sup>٣</sup> من حامض الهيدروكلوريك المركز في قنينة حجمية سعتها ٥٠ سم<sup>٣</sup> واكمل الحجم الى ٥٠ سم<sup>٣</sup> باضافة ماء مقطر.

سد فوهة القنينة بسدادها الخاص ورج المحلول حتى يصبح متجانساً.

ب - تهيئة ١٠٠٠ سم<sup>٣</sup> من مزيج يحتوي على ٠,٠١ عياري من هيدروكسيد الصوديوم و(٠,١) عياري من كاربونات الصوديوم اللامائي.

استخرج الوزن اللازم من NaOH من القانون الآتي:

$$\frac{\text{الوزن المكافئ} \times \text{العيارية} \times \text{الحجم المطلوب}}{1000} = \text{NaOH لـ}$$

$$\text{مكافئ NaOH} = \frac{1+16+23}{1} = 40 \text{ غم}$$

$$\text{الوزن اللازم} = \frac{1000 \times 0,01 \times 40}{1000} = 0,4 \text{ غم}$$

$$\text{مكافئ Na}_2\text{CO}_3 = \frac{3 \times 16 + 12 + 2 \times 23}{2} = 53 \text{ غم}$$

$$\text{الوزن اللازم لـ Na}_2\text{CO}_3 = \frac{1000 \times 1 \times 53}{1000} = 53 \text{ غم}$$

ضع ٠,٤ غم NaOH و ٥٣ غم من Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> في بيكر سعة ٥٠٠ سم<sup>٣</sup> واضف اليه ٢٥٠ سم<sup>٣</sup> من ماء مقطر وابدأ برج الخليط الى ان يذوب المركبين. ثم انقل المزيج الى قنينة حجمية سعتها ١٠٠٠ سم<sup>٣</sup> واغسل البيكر عدة مرات بماء مقطر واضف ماء الغسل في كل مرة الى القنينة الحجمية، ثم اكمل الحجم الى ١٠٠٠ سم<sup>٣</sup> باضافة ماء مقطر سد فوهة القنينة ورج المحلول الى ان يتجانس.

ج - النسيج:

١ - املاً السحاحة بمحلول HCl القياس ٠,١ عياري.

- ٢ - ضع ٥ سم<sup>٣</sup> من المزيج في دورايرنماير نظيف واضف قطرة من الكاشف فينولفثالين يصبح لون المحلول وردي .
- ٣ - ضع الايرنماير على قاعدة الحامل الحديدي تحت السحاحة مباشرة ثم افتح صنبور السحاحة وابدأ بالتسحيح الى ان يتغير لون المحلول في الايرنماير من اللون الوردي الى عديم اللون وسجل حجم الحامض اللازم للتفاعل .
- ٤ - بعد التسحيح الاول اضف قطرة واحدة من الكاشف مثيل البرتقال الى نفس المحلول في الايرنماير .
- ٥ - ابدأ بالتسحيح الثاني الى ان يتغير لون المحلول في الدورق من عديم اللون الى لون وردي ، سجل حجم HCl اللازم للتعاادل في التسحيح الثاني .
- ٦ - احسب تركيز كل من NaOH و Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> حسب المعادلات الآتية :
- نفرض حجم HCl اللازم للتعاادل في التسحيح الاول = ص  
ونفرض حجم HCl اللازم للتعاادل في التسحيح الثاني = ص
- ∴ ص - ص = سم<sup>٣</sup> حجم HCl اللازم لتعاادل NaOH في المزيج

$$\begin{array}{ccccccc} \text{ح} & \times & \text{ع} & = & \text{ح} & \times & \text{ع} \\ \text{NaOH} & & \text{HCl} & & \text{HCl} & & \text{HCl} \end{array}$$

$$\text{وبما ان } \frac{\text{و}}{\text{م}} = \text{ع}$$

$$\therefore \begin{array}{ccccccc} \text{ح} & \times & \text{م} & = & \text{ح} & \times & \text{ع} \\ \text{NaOH} & & \text{HCl} & & \text{HCl} & & \text{HCl} \end{array}$$

$$\frac{\begin{array}{ccccc} \text{م} & \times & \text{ح} & \times & \text{ع} \\ \text{HCl} & & \text{HCl} & & \text{HCl} \end{array}}{\begin{array}{c} \text{ح} \\ \text{NaOH} \end{array}} = \text{و}$$

$$\text{و} = \frac{٠,١ \times (\text{ص} - \text{ص})}{\text{و}} = \frac{٠,١ \times (\text{ص} - \text{ص})}{\text{و}} = \text{غم/لتر NaOH في المحلول}$$

اما تركيز Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> في المزيج يكون:

ص ٢ × ٢ = ٢ ص سم<sup>٣</sup> حجم HCl اللازم لتعادل Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> في المزيج

$$\therefore \text{و} = \frac{٥٣ \times (٢ \text{ ص}) \times ٠,١}{٥} = \text{غم/لتر Na}_2\text{CO}_3 \text{ في المزيج}$$

Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>

## التجربة التاسعة

### إيجاد كمية الامونيا في املاح الامونيوم

#### الادوات المستعملة:

- ١ - حامل حديدي
- ٢ - حامل ثلاثي
- ٣ - شبكة نحاسية مغطاة بالاسبست
- ٤ - ورق ايرنماير
- ٥ - بيكر عدد (٢)
- ٦ - قنينة حجمية
- ٧ - مصباح بنزن
- ٨ - سحاحة سعة ٢٥ سم<sup>٣</sup>
- ٩ - ماصة سعة ٥ سم<sup>٣</sup>

#### المواد المستعملة:

- ١ - هيدروكسيد الصوديوم.
- ٢ - حامض النتريك.
- ٣ - كلوريد الامونيوم.
- ٤ - فينولفثالين.

#### العمل:

أ - تحضير محلول قياس من حامض النتريك عياري (٠,١) يستخرج اللازم لتحضير ٥٠ سم<sup>٣</sup> من حامض النتريك ٠,١ عياري حسب القانون الآتي:

$$\frac{\text{الوزن المكافيء} \times \text{العيارية} \times \text{الحجم المطلوب}}{\text{الوزن النوعي} \times \text{النسبة المئوية} \times 1000} \quad \text{الحجم اللازم من } \text{HNO}_3$$

$$\text{مكافئ } \text{HNO}_3 = \frac{3 \times 16 + 1 \times 14 + 1 \times 1}{1} = 63 \text{ غم}$$

$$\text{الحجم اللازم لـ } \text{HNO}_3 = \frac{50 \times 0,1 \times 63}{1000 \times 0,695 \times 1,42} = 0,37 \text{ سم}^3$$

ضع 0,37 سم<sup>3</sup> من حامض النتريك المركز في قنينة حجمية سعتها 50 سم<sup>3</sup> ثم اصف ماء مقطر الى حد العلامة.

ب - تحضير 20 سم<sup>3</sup> من محلول هيدروكسيد الصوديوم (2) عياري استخرج الوزن اللازم لتحضير المحلول المذكور حسب المعادلة الآتية:

$$\frac{\text{الوزن المكافئ} \times \text{العيارية} \times \text{الحجم المطلوب}}{1000} = \text{NaOH لـ الوزن اللازم}$$

$$\text{الوزن المكافئ لـ NaOH} = \frac{1 + 16 + 23}{1} = 40 \text{ غم}$$

$$\text{.. وزن NaOH} = \frac{20 \times 2 \times 40}{1000} = 1,6 \text{ غم}$$


زن 1,6 غم من NaOH ثم ضعه في بيكر نظيف وجاف واضف اليه 20 سم<sup>3</sup> من ماء مقطر رج المحلول الى ان يذوب هيدروكسيد الصوديوم.

ج - تهيئة النموذج: اذب 1 غم من كلوريد الامونيوم في 20 سم<sup>3</sup> من الماء المقطر.

د - التسحيح:

١ - اصف 20 سم<sup>3</sup> من هيدروكسيد الصوديوم الى النموذج (وهو 20 سم<sup>3</sup> من كلوريد الامونيوم).

٢ - اغلي المزيج لمدة ربع ساعة الى ان يتطاير جميع غاز الامونيا المتحرر من تفاعل هيدروكسيد الصوديوم مع كلوريد الامونيوم كما في المعادلة الآتية:



ويمكن التأكد من تطاير جميع غاز الأمونيا المتحرر بتقريب ورقة عباد الشمس الحمراء المبللة من فوهة البيكر فاذا لم يتغير لون الورقة فهذا يدل على ان غاز الامونيا قد تطاير.

٣ - املاً السحاحة بمحلول قياس من حامض النتريك ١, ٠ عياري، ثم ثبت السحاحة على حامل حديدي بصورة عمودية.

٤ - برد المزيج ثم ضعه في قنينة حجمية سعتها ٢٥٠ سم<sup>٣</sup> اغسل البيكر عدة مرات بماء مقطر واضف ماء الغسل الى القنينة الحجمية ثم اكمل الحجم الى ٢٥٠ سم<sup>٣</sup> باضافة ماء مقطر.

٥ - ضع ٢٠ سم<sup>٣</sup> من هذا المحلول المخفف في دورق ايرلنفاير نظيف وجاف، واضف اليه قطرة من صبغة فينولفثالين يتلون المحلول بلون وردي.

٦ - ضع دورق الايرلنفاير على قاعدة الحامل الحديدي تحت السحاحة مباشرة، ثم افتح صنبور السحاحة بحيث يصب محتوياتها في الدورق، رج الدورق بصورة مستمرة الى ان يتغير لون المحلول في الدورق من اللون الوردي الى عديم اللون، وهذا يشير الى نقطة التعادل.

٧ - سجل حجم حامض النتريك اللازم للتعادل وكرر عملية التعادل ثلاث مرات ثم استخرج معدل حجم الحامض اللازم للتعادل.

٨ - استخرج نسبة غاز الامونيا في النموذج حسب المعادلات الآتية.

$$\text{ح} \times \text{ع} = \text{ح} \times \text{ع}$$

(بعد التخفيف والتفاعل)  $\text{NaOH}$   $\text{NaOH}$   $\text{HNO}_3$   $\text{HNO}_3$

$$\text{ح} \times ٢٠ = ٠,١ \times \text{ع}$$

(بعد التفاعل والتخفيف)  $\text{NaOH}$   $\text{HNO}_3$

$$\frac{٠,١ \times \text{حجم } \text{HNO}_3}{٢٠} = \text{ع} \text{ (بعد التفاعل والتخفيف) } \text{NaOH}$$

حجم  $\text{NaOH}$  غير المتفاعل قبل التخفيف  $\times$  عيارية  $\text{NaOH}$  = حجم  $\text{NaOH}$  غير المتفاعل بعد التخفيف  $\times$  عيارية  $\text{NaOH}$  بعد التخفيف

$$\therefore \text{حجم NaOH غير المتفاعل} = 2 \times \left( \frac{\text{حجم HNO}_3 \times 0,1}{20} \right) \times 250 = \text{بالاستعاضة}$$

$$\therefore \text{حجم NaOH غير المتفاعل} = \frac{\text{حجم HNO}_3 \times 0,1 \times 250 \times 2}{20 \times 2} = \text{سم}^3$$

$$\therefore 20 - \text{حجم NaOH غير المتفاعل} = \text{سم}^3 \text{ حجم القاعدة المتفاعلة.}$$

$$\text{حجم NaOH المتفاعل} = \frac{20 - 80}{4} = \frac{\text{حجم HNO}_3 \times 250 - 80}{4}$$

الوزن NaOH	الحجم NaOH
1,6	20
س	$\frac{(250 \times \text{حجم HNO}_3) - 80}{4}$

$$\text{وزن NaOH المتفاعل} = \frac{(250 \times \text{حجم HNO}_3) - 80}{20 \times 4} \times 1,6$$

$$= \frac{(250 \times \text{حجم HNO}_3) - 80}{50} \times \text{غم وزن NaOH المتفاعل}$$



$$\frac{\text{NH}_3}{17}$$

$$\frac{\text{NaOH}}{40}$$

$$\frac{80 - (\text{حجم } \text{HNO}_3 \times 250)}{50} \text{ س}$$

$$\text{وزن } \text{NH}_3 \text{ في الملح} = \frac{80 - (\text{حجم } \text{HNO}_3 \times 250)}{40 \times 50} \times 17 \text{ غم}$$

## التجربة العاشرة

### معايرة محلول برمنغنات البوتاسيوم

الادوات المستعملة: نفس ادوات التجربة التاسعة.

المواد المستعملة:

- ١ - برمنغنات البوتاسيوم .
- ٢ - اوكرالات الصوديوم .
- ٣ - حامض الكبريتيك ٤٢ .

العمل:

أ - تحضير محلول برمنغنات البوتاسيوم:

ان برمنغنات البوتاسيوم ليست مادة قياسية من الدرجة الاولى ، اذ يصعب الحصول عليها بحالة تامة النقاوة وذلك لأحتوائها على مقدار من ثاني اوكسيد المنغنيز، كما ان الماء المقطر الذي يحضر منه محلول برمنغنات البوتاسيوم قد يحتوي على بعض الشوائب التي تسبب تفكك البرمنغنات . واذا وجد ثاني اوكسيد المنغنيز في محلول البرمنغنات فانه يسبب تفكك البرمنغنات بصورة مستمرة ولو ببطء . وهذه الاسباب لا يصح تحضير محلول قياس لبرمنغنات البوتاسيوم بالوزن المباشر للمادة واذا ابتها في الماء المقطر .

اذ يجب ترشيح محلول البرمنغنات اولاً خلال صوف الزجاج ، او بودقة مسامية وذلك لفصل ثاني اوكسيد المنغنيز الموجود في المحلول ، ويجمع الراشح النقي في قنينة معتمة او قهوائية اللون . اذ ان الضوء المباشر يعمل على تفكك البرمنغنات .

وتستخرج عيارية المحلول المحضر بعد ذلك بواسطة محلول قياس من اوكرالات الصوديوم .

$$\frac{\text{مكافئ } \text{KMnO}_4 \times \text{العيارية} \times \text{الحجم المطلوب}}{1000} = \text{الوزن اللازم لـ } \text{KMnO}_4$$

$$\text{مكافئ } \text{KMnO}_4 = \frac{4 \times 16 + 55 + 39}{5} = 31,6 \text{ غم}$$

$$\therefore \text{ وزن } \text{KMnO}_4 \text{ اللازم} = \frac{100 \times 0,1 \times 31,6}{1000} = 0,316 \text{ غم}$$

زن 0,316 غم من برمنغنات البوتاسيوم، وتنقل المادة الى بيكر سعة 250 سم<sup>3</sup>، ومن ثم يضاف عليها 100 سم<sup>3</sup> من الماء المقطر. يغطي البيكر بواسطة زجاجة ساعة، ثم يسخن المحلول حتى الغليان، ويترك المحلول يغلي لمدة ربع ساعة تقريباً. يبرد المحلول بعد ذلك لدرجة حرارة المختبر، ثم يرشح خلال صوف زجاج، ويجمع الراشح في قنينة حجمية.

ب - تحضير محلول قياس من اوكزالات الصوديوم:  
استخرج الوزن اللازم لتحضير 50 سم<sup>3</sup> من محلول قياس لأكزالات الصوديوم 0,1 عياري من القانون الآتي:

$$\frac{\text{الوزن المكافئ} \times \text{العيارية} \times \text{الحجم المطلوب}}{1000} = \text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4 \text{ لـ}$$

$$\text{الوزن المكافئ لـ } \text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4 = \frac{4 \times 16 + 2 \times 12 + 2 \times 23}{2} = 67 \text{ غم}$$

$$\text{وزن } \text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4 \text{ اللازم} = \frac{50 \times 0,1 \times 67}{1000} = 0,335 \text{ غم}$$

يوضع قليل من اوكزالات الصوديوم النقية في بيكر صغير ويجفف في فرن لمدة ساعتين بدرجة 100-110 م، ومن ثم تبرد المادة الى درجة حرارة المختبر.

زن بالضبط 0,335 غم من اوكزالات الصوديوم المجفف انقل المادة الى قنينة حجمية سعتها 500 سم<sup>3</sup>. اصف ماء مقطر الى اوكزالات الصوديوم، رج المحلول الى ان يذوب اوكزالات الصوديوم، ثم اكمل الحجم الى حد العلامة.

ح - التسحيح :

١ - ضع ٥ سم<sup>٣</sup> من محلول برمنغنات البوتاسيوم المحضر في قنينة حجمية سعتها ٥٠ سم<sup>٣</sup>، واكمل الحجم باضافة ماء مقطر الى حد العلامة، بهذه العملية قد خففت البرمنغنات ١٠ مرات.

٢ - املاً السحاحة والنهاية المدببة بمحلول برمنغنات البوتاسيوم المخفف، ثم ثبت السحاحة بصورة عمودية على حامل حديدي.

٣ - ضع ٥ سم<sup>٣</sup> من محلول اوكزالات الصوديوم القياس ٠,١ عياري في قنينة حجمية سعتها ٥٠ سم<sup>٣</sup>، واكمل الحجم باضافة ماء مقطر الى حد العلامة. بهذه العملية قد خففت محلول اوكزالات الصوديوم ١٠ مرات، واصبحت عيارية المحلول القياس ٠,٠١ حسب القانون العام:

$$ح \times ع = ح \times ع$$

$$٠,١ \times ٥ = ع \times ٥٠$$

$$ع = \frac{٠,١ \times ٥}{٥٠} = ٠,٠١ \text{ عياري}$$

٤ - ضع ١٠ سم<sup>٣</sup> من محلول اوكزالات الصوديوم في دورق ايرلنماير ثم اصف اليه ٥ سم<sup>٣</sup> من حامض الكبريتيك (٤٢).

٥ - سخن محلول الدورق الى حوالي ٧٠°م بواسطة حمام مائي.

٦ - ضع دورق الايرلنماير تحت السحاحة وافتح الصنبور مع رج الدورق حين ان تترك القطرة الأخيرة من البرمنغنات لونا وردياً ثابتاً. سجل حجم محلول البرمنغنات المضاف من السحاحة.


٧ - كرر العملية ثلاث مرات واحسب معدل حجم برمنغنات البوتاسيوم اللازم لأكسدة اوكزالات الصوديوم.

٨ - استخرج عيارية البرمنغنات من القانون العام

$$\begin{array}{ccc} ع & \times & ح \\ Na_2C_2O_4 & & Na_2C_2O_4 \end{array} = \begin{array}{ccc} ع & \times & ح \\ KMnO_4 & & KMnO_4 \end{array}$$

$$\frac{٠,١ \times ١٠}{ح} = ع$$

$$\frac{KMnO_4}{KMnO_4}$$



## التجربة الحادية عشر

### معايرة حامض الاوكزاليك

الادوات المستعملة: نفس ادوات التجربة العاشرة.

المواد المستعملة:

- ١ - حامض الاوكزاليك.
- ٢ - برمغنات البوتاسيوم.
- ٣ - حامض الكبريتيك (٢) عياري.

العمل:

أ - حضر محلول برمغنات البوتاسيوم وجد عياريته كما في التجربة العاشرة.

ب - حضر محلول حامض الاوكزاليك حسب القانون الاتي:

$$\frac{\text{مكافئ الحامض} \times \text{العيارية} \times \text{الحجم المطلوب}}{1000} = \text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \text{ الوزن اللازم}$$

$$\text{مكافئ H}_2\text{C}_2\text{O}_4 = \frac{4 \times 16 + 2 \times 12 + 2 \times 1}{2} = 45 \text{ غم}$$


$$\therefore \text{وزن H}_2\text{C}_2\text{O}_4 = \frac{50 \times 0.1 \times 45}{1000} = 0.225 \text{ غم}$$

زن ٠,٢٢٥ غم من حامض الاوكزاليك وضعه في قنينة حجمية سعتها ٥٠ سم<sup>٣</sup>، ثم اصف مقداراً من ماء مقطر، رج القنينة الى ان يذوب حامض الاوكزاليك، ثم اكمل الحجم الى حد العلامة باضافة ماء مقطر.

التسحيح:

- ١ - املأ السحاحة والنهاية المدببة لها بمحلول برمنغنات البوتاسيوم القياس ٠,٠١ عياري. ثم ثبتها على حامل حديدي بصورة عمودية.
- ٢ - ضع ٥ سم<sup>٣</sup> من محلول حامض الاوكزاليك في قنينة حجمية سعتها ٥٠ سم<sup>٣</sup>، ثم اكمل الحجم الى حد العلامة باضافة ماء مقطر وبذلك يخفف محلول الحامض ١٠ مرات.
- ٣ - ضع ١٠ سم<sup>٣</sup> من محلول حامض الاوكزاليك المخفف في دورق ايرلنماير، ثم سخن المحلول الى درجة ٧٠°م بواسطة حمام مائي. واضف اليه ٥ سم<sup>٣</sup> من حامض الكبريتيك (٢) عياري.
- ٤ - ضع دورق الايرلنماير تحت السحاحة، ثم افتح صنوبر السحاحة بحيث تصب محتويات السحاحة في دورق الايرلنماير. مع رج مستمر للدورق الى ان تسبب القطرة الاخيرة من محلول برمنغنات البوتاسيوم تلون المحلول في الدورق بلون وردي ثابت. سجل حجم البرمنغنات.
- ٥ - كرر العملية ثلاث مرات ثم احسب معدل حجم برمنغنات البوتاسيوم اللازم للتفاعل.
- ٥ - احسب عيارية حامض الاوكزاليك حسب القانون الآتي:

$$\begin{array}{ccccccc} \text{ح} & \times & \text{ع} & = & \text{ح} & \times & \text{ع} \\ \text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 & & & & \text{KMnO}_4 & & \text{KMnO}_4 \\ & & & & & & \\ & & & & \text{ح} & \times & 0,01 \\ & & & & \text{KMnO}_4 & & \\ & & & & \hline & & & & 10 & & \text{ع} \\ & & & & & & \text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \end{array}$$



## التجربة الثانية عشر

ايجاد كمية ابونات الحديدوز او النسبة المئوية للحديد في النموذج

### الادوات :

- ١ - سحاحة .
- ٢ - ماصة
- ٣ - قنينة حجمية سعتها ٥٠ سم<sup>٣</sup>
- ٤ - مصباح نيزن
- ٥ - حامل ثلاثي
- ٦ - شبكة نحاسية مغطاة بالاسبست
- ٧ - بيكر عدد ثلاثة
- ٨ - ورق ايرتماير
- ٩ - قمع زجاجي

### المواد المستعملة :

- ١ - برمنغنات البوتاسيوم
- ٢ - اوكرالات الصوديوم
- ٣ - كبريتات الحديدوز
- ٤ - حامض الكبريتيك ع١ .

### العمل :

- أ - تحضير محلول قياس من برمنغنات البوتاسيوم :  
حضر محلول قياس من برمنغنات البوتاسيوم ٠,٠١ عياري كما في التجربة العاشرة .
- ب - حضر محلول قياس من اوكرالات الصوديوم كما في التجربة العاشرة .
- ج - تحضير ١٠٠٠ سم<sup>٣</sup> من محلول حامض الكبريتيك ع١ :  
استخرج الحجم اللازم من  $H_2SO_4$  تخفيفه الى ١٠٠٠ سم<sup>٣</sup> من القانون الآتي :

$$\text{حجم } H_2SO_4 = \frac{\text{مكافئ الحامض} \times \text{العيارية} \times \text{الحجم المطلوب}}{\text{الوزن النوعي} \times \text{النسبة المئوية} \times 1000}$$

$$\text{مكافئ } H_2SO_4 = \frac{4 \times 16 + 32 + 2 \times 1}{2} = 49 \text{ غم}$$

$$\therefore \text{حجم } H_2SO_4 = \frac{1000 \times 1 \times 49}{1000 \times 0.96 \times 1.84} = 28.3 \text{ سم}^3$$

اضف ٢٨ سم<sup>٣</sup> من حامض الكبريتيك المركز الى ٥٠٠ سم<sup>٣</sup> من الماء المقطر في قنينة حجمية سعتها ١٠٠٠ سم<sup>٣</sup> بهدوء وببطء مع تبريد مستمر ثم اكمل الحجم الى حد العلامة باضافة ماء مقطر.

#### العمل:

- ١ - املاً السحاحة والنهابة المدببة لها بمحلول برمنغنات البوتاسيوم وثبتها على حامل حديدي بصورة عمودية .
- ٢ - غير برمنغنات البوتاسيوم بواسطة اوكرالات الصوديوم القياس كما في التجربة العاشرة .
- ٣ - ضع ١٠ سم<sup>٣</sup> من النموذج الذي يحتوي على ايونات الحديدوز في دورق ايرنماير نظيف وجاف .
- ٤ - اضف اليه ٥ سم<sup>٣</sup> من حامض الكبريتيك (١ع) .
- ٥ - سخن المحلول بواسطة حمام مائي الى درجة ٧٠ م .
- ٦ - ضع دورق الايرنماير على قاعدة الحامل الحديدي تحت السحاحة وافتح صنوبر السحاحة بحيث تصب محتوياتها في الدورق، استمر في اضافة البرمنغنات مع رج الدورق الى ان يتغير لون المحلول في الدورق الى لون وردي . سجل حجم البرمنغنات، كرر العملية ثلاث مرات، ثم استخرج معدل حجم برمنغنات البوتاسيوم للتفاعل .
- ٧ - احسب تركيز ايونات الحديدوز حسب القانون الآتي:

$$\text{النموذج} \times \frac{و}{م} = \frac{ح}{KMnO_4} \times \frac{ع}{KMnO_4}$$

—١٦٣—



حيث ان (و) تركيز ايونات الحديدوز و(م) مكافئ الحديد

$$\frac{\text{م} \times \text{ح} \times \text{ع}}{\text{KMnO}_4 \times \text{KMnO}_4} = \therefore \text{و}$$

ح النموذج

$$\text{و} = \frac{\text{م} \times \text{ح} \times ٥٦}{\text{KMnO}_4 \times ١٠} = \text{غم / لتر}$$

## التجربة الثالثة عشر

### ايجاد النسبة المئوية لكمية الكالسيوم في النموذج

#### الادوات المستعملة:

- ١ - ابوبة سنترفيوج .
- ٢ - جهاز سنترفيوج .
- ٣ - سحاحة سعة ٢٥ سم<sup>٣</sup> .
- ٤ - ماصة سعة ٥ سم<sup>٣</sup> .
- ٥ - حامل حديدي .
- ٦ - حامل ثلاثي .
- ٧ - مشبك نحاس مغطاة بالاسيت .
- ٨ - ورق ايرنماير .
- ٩ - قنينة حجمية سعة ٥٠ سم<sup>٣</sup> .
- ١٠ - بيكر عدد (٢) .
- ١١ - قمع زجاجي .

#### المواد المستعملة:




- ١ - برمنكنات البوتاسيوم .
- ٢ - اوكرالات الصوديوم .
- ٣ - اوكرالات الامونيوم ٤% .
- ٤ - نموذج يحتوي على الكالسيوم (بيكار بونات الكالسيوم) .
- ٥ - محلول هيدروكسيد الامونيوم المخفف .
- ٦ - حامض الكبريتيك ١ ع .

#### العمل:

- ١ - يحضر كل من محلول برمنكنات البوتاسيوم ومحلول اوكرالات الصوديوم كما هو في التجربة العاشرة .
- ٢ - تحضير اوكرالات الامونيوم ٤% .

- زن ٤ غم من اوكرالات الامونيوم، ثم ضعه في قنينة حجمية سعتها ١٠٠ سم<sup>٣</sup>، اضعف اليه مقداراً من الماء المقطر، رج المحلول الى ان يذوب جميع اوكرالات الامونيوم. اكمل الحجم الى حد العلامة باضافة ماء مقطر.
- ٣ - تحضير محلول مخفف من هيدروكسيد الامونيوم:  
ضع ٣ سم<sup>٣</sup> من هيدروكسيد الامونيوم المركز في قنينة حجمية سعتها ١٠٠ سم<sup>٣</sup>، ثم اكمل الحجم الى حد العلامة باضافة ماء مقطر.
- ٤ - تحضير حامض الكبريتيك (٤١):  
ضع ٥٠٠ سم<sup>٣</sup> من الماء المقطر في قنينة حجمية سعتها ١٠٠٠ سم<sup>٣</sup>: ثم اضعف اليه ٢٨ سم<sup>٣</sup> من الحامض الكبريتيك المركز ببطء وتدريجياً مع الرج والتبريد المستمر. ثم اكمل الحجم الى حد العلامة باضافة ماء مقطر.
- ٥ - التححيح:  
أ - املاً السحاحة والنهاية المدببة لها بمحلول برمنغنات البوتاسيوم، ثم ثبتها بصورة عمودية على حامل حديدي.
- ب - عاير برمنغنات البوتاسيوم بواسطة اوكرالات الصوديوم القياس كما هو في التجربة العاشرة.
- ح - ضع ٢ سم<sup>٣</sup> من النموذج في انبوبة ستترفيوج نظيفة وجافة ثم اضعف اليه ٢ سم<sup>٣</sup> من الماء المقطر.
- د - اضعف ١ سم<sup>٣</sup> من محلول اوكرالات الامونيوم ٤٪ الى النموذج، رج المزيج جيداً، ثم اتركه لمدة ١٠ دقائق.
- هـ - ضع انبوبة ستترفيوج في جهاز الستترفيوج، افتح الجهاز على ٢٠٠٠ دورة/دقيقة لمدة ٢٠ دقيقة.
- و - اسكب الراشح واغسل الراسب في انبوبة الستترفيوج باضافة ٣ سم<sup>٣</sup> من محلول هيدروكسيد الامونيوم.
- ز - ضع انبوبة ستترفيوج ثانية في الجهاز وافتح الجهاز لمدة ١٠ دقائق. ثم اسكب الراشح واضعف ٢ سم<sup>٣</sup> من حامض الكبريتيك (٤١). رج المزيج الى ان يذوب الراسب.
- ح - ضع الانبوبة في حمام ماش الى ان تصبح درجة حرارة المحلول في الانبوبة ٧٠ م.
- ط - ابدأ بعملية التسميح الى ان يصبح لون المحلول في انبوبة الستترفيوج وردي اللون. سجل حجم برمنغنات البوتاسيوم اللازم للاكسدة.

معادلات التفاعل :



من المعادلات التفاعل نلاحظ ان :

كل (٢٠غم) مكافئ  $\text{Ca}^{++}$  واحد /// ١٠٠٠ اسم<sup>٣</sup> من ع

∴ ٠,٠٢غم من  $\text{Ca}^{++}$  /// ١ اسم<sup>٣</sup> من  $\text{KMnO}_4$  ع

اي ٠,٠٠٢غم من  $\text{Ca}^{++}$  /// ١ اسم<sup>٣</sup> من  $\text{KMnO}_4$  ع ٠,٠١




او ٠,٢ملغم من  $\text{Ca}^{++}$  /// ١ اسم<sup>٣</sup> من  $\text{KMnO}_4$  ع ٠,٠١

∴ النسبة المئوية للكالسيوم بالملغم = حجم البرمنغنات  $\times ٠,٢ \times \frac{١٠٠}{٢}$

## التجربة الرابعة عشر

### الاكسدة باليود

يعتبر اليود من العوامل المؤكسدة، ولكنه اضعف من برمنغنات البوتاسيوم او ثاني كرومات البوتاسيوم . ويمكنه اكسدة العوامل المختزلة مثل كلوريد القصه يروز و حامض الكبر يتوز، وثايوسلفات الصوديوم في محيط حامض . اما اذا عومل محلول يحتوي على ايونات الأيوديد في محيط متعادل او حامض مع عامل مؤكسد قوي ، فان الأيوديد يسلك في هذه الحالة كعامل مختزل اي يتأكسد الى يود . ويمكن تقدير اليود المتحرر في هذه التفاعلات وذلك بالتسحيح مقابل عامل مختزل مثل ثايوسلفات الصوديوم :



## معايرة ثايوسلفات الصوديوم

### الادوات المستعملة:

- ١ - سحاحة سعة ٢٥ سم<sup>٣</sup>
- ٢ - ماصة ٥ سم<sup>٣</sup>
- ٣ - قنينة حجمية سعة ١٠٠ سم<sup>٣</sup>
- ٤ - حامل حديدي
- ٥ - ورق ايرنفاير
- ٦ - بيكر عدد (٢)
- ٧ - قمع زجاجي
- ٨ - ميزان مع علبة الأثقال .

### المواد المستعملة:

- ١ - اليود
- ٢ - يوديد البوتاسيوم
- ٣ - ثايوسلفات الصوديوم
- ٤ - النشاء
- ٥ - محلول حامض الكبريتيك ١ ع .

### العمل:

أ - تحضير محلول قياس من محلول اليود:

زن ٢٠ غم من يوديد البوتاسيوم وضه في قنينة حجمية سعتها لتر، ثم اضع اليه ٥٠٠ سم<sup>٣</sup> ماء مقطر رج المزيج الى ان يذوب جميع يوديد البوتاسيوم . اكمل الحجم الى حد العلامة باضافة ماء مقطر.

استخرج الوزن اللازم من اليود لتحضير ١٠٠ سم<sup>٣</sup> من محلول اليود (٠,٠١) عياري حسب القانون الآتي:

$$\text{وزن اليود اللازم} = \frac{\text{وزن المكافئ} \times \text{العيارية} \times \text{الحجم المطلوب}}{100}$$

$$0,127 \text{ غم} = \frac{100 \times 0,01 \times 127}{1000} =$$

-

زن 0,127 غم من اليود وضعه في قنينة حجمية سعتها 100 سم<sup>3</sup> ثم اصف اليه 50 سم<sup>3</sup> من محلول يوديد البوتاسيوم رج المزيج الى ان يذوب اليود. ثم اكمل الحجم الى حد العلامة باضافة محلول يوديد البوتاسيوم.

ب - تحضير محلول ثايوسلفات الصوديوم:  
استخرج الوزن اللازم من ثايوسلفات الصوديوم اذابته في 100 سم<sup>3</sup> من ماء مقطر لتحضير 0,01 عياري منها حسب المعادلة الآتية:

$$\text{الوزن اللازم لـ } \text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 = \frac{\text{وزن المكافئ} \times \text{العيارية} \times \text{الحجم المطلوب}}{1000}$$

$$\text{الوزن المكافئ لـ } \text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 = \frac{3 \times 16 + 2 \times 32 + 2 \times 23}{1} = 158 \text{ غم}$$

$$\therefore \text{وزن } \text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 = \frac{100 \times 0,01 \times 158}{1000} = 0,158 \text{ غم}$$

زن 0,158 غم من ثايوسلفات الصوديوم، ثم ضعها في قنينة حجمية سعتها 100 سم<sup>3</sup>، اصف اليها مقداراً من الماء المقطر، رج المزيج الى ان يذوب جميع الثايوسلفات. اكمل الحجم الى حد العلامة باضافة ماء مقطر.

ج - تحضير محلول النشأ 1%:

زن (5) غرامات من النشأ القابل للذوبان في الماء، ضعها في بيكر نظيف واصل اليها

٢٥٠ سم<sup>٣</sup> ماء مقطر حار. اغلي المحلول لمدة ربع ساعة، ثم اتركه لكي يبرد وانقل المحلول الى قنينة حجمية سعتها ٥٠٠ سم<sup>٣</sup>، اكمل الحجم الى حد العلامة باضافة ماء مقطر.

د - التسحيح:

١ - املاً السحاحة والنهاية المدببة لها بمحلول ثايوسلفات الصوديوم، ثم ثبتها بصورة عمودية على حامل حديدي.

٢ - ضع ٥ سم<sup>٣</sup> من محلول اليود القياس ٠,٠١ عياري في دورق ايرنماير نظيف وجاف.

٣ - اضع ٢ سم<sup>٣</sup> من حامض الكبريتيك ١ ع الى محلول اليود.

٤ - ابدأ بالتسحيح الى ان يصبح لون محلول اليود في الدورق اصفر اللون، ثم اضع قطرة واحدة من محلول النشأ الى محلول اليود يصبح لون المحلول ازرق، استمر في عملية التسحيح الى ان يتغير لون المحلول في الدورق من الازرق الى عديم اللون، سجل حجم ثايوسلفات اللازم لاختزال اليود كرر العملية ثلاث مرات، ثم استخرج معدل حجم الثايوسلفات اللازم للتفاعل واحسب عيارية ثايوسلفات الصوديوم حسب القانون الآتي:

$$\begin{array}{ccccccc} \text{ح} & \times & \text{ع} & = & \text{ح} & \times & \text{ع} \\ \text{اليود} & & & & \text{ثايوسلفات} & & \text{ثايوسلفات} \end{array}$$

$$\therefore \text{ع} = \frac{0,01 \times 5}{\text{ح}} = \text{ثايوسلفات}$$



## التجربة الخامسة عشر

### إيجاد النسبة المئوية لليود في النموذج

الادوات المستعملة: نفس ادوات التجربة الرابعة عشر.

المواد المستعملة: نفس مواد التجربة الرابعة عشر.

#### العمل:

أ - تحضير محلول قياس من ثايوسلفات الصوديوم ٠,٠١ عياري: يحضر هذا المحلول كما في التجربة الرابعة عشر، وكذلك بالنسبة لمحلول اليود القياس.


ب - التسحيح:

١ - املأ السحاحة والنهاية المدببة لها بمحلول ثايوسلفات الصوديوم، ثم ثبتها على حامل حديدي بصورة عمودية.

٢ - غير محلول ثايوسلفات الصوديوم بواسطة محلول قياس من محلول اليود كما في التجربة الرابعة عشر.

٣ - ضع ٥ سم<sup>٣</sup> من النموذج في دورق ايرلنداير نظيف وجاف، ثم اصف اليه ٢ سم<sup>٣</sup> من حامض الكبريتيك ١ ع.

٤ - ابدأ بالتسحيح الى ان يصبح لون النموذج اصفر، اصف قطرة واحدة من محلول النشأ الى النموذج واستمر بعملية التسحيح الى ان يتغير لون النموذج الى عديم اللون سجل حجم ثايوسلفات اللازم لأختزال اليود ثم احسب النسبة المئوية لليود حسب الطريقة الآتية:



نلاحظ من معادلة التفاعل ان كل وزن مكافئ واحد من اليود يكافئ وزن مكافئ واحد من ثايوسلفات الصوديوم

$$\text{وبما ان مكافئ اليود} = \frac{\text{الوزن الذري}}{\text{عدد الالكترونات}} = \frac{127}{1} = 127 \text{ غم}$$

ومكافئء محلول ثايوسلفات الصوديوم = ١٠٠٠ سم<sup>٣</sup> من محلول (ع١)

∴ ١٢٧ غم من اليود /// ١٠٠٠ سم<sup>٣</sup> من ثايوسلفات الصوديوم (ع١)

• ١٢٧,٠ غم من اليود /// ١ سم<sup>٣</sup> من ثايوسلفات الصوديوم (ع١)

١٢٧,٠٠٠ غم من اليود /// ١ سم<sup>٣</sup> من ثايوسلفات الصوديوم (٠,٠١ ع)

$$\therefore \text{النسبة المئوية لليود} = \frac{\text{حجم ثايوسلفات} \times ٠,٠٠١٢٧}{\text{حجم النموذج}} \times ١٠٠ = \% \text{ غم}$$

## التجربة السادسة عشر

### ايجاد نسبة النحاس في النموذج


الادوات المستعملة: نفس ادوات التجربة السابقة.

المواد المستعملة:

- ١ - محلول قياس من ثايوسلفات الصوديوم (٠,٠١) عياري.
- ٢ - حامض الكبريتيك (ع١).
- ٣ - يوديد البوتاسيوم.
- ٤ - نموذج يحتوي على ايونات النحاس.

### العمل:

- ١ - ضع ٥ سم<sup>٣</sup> من النموذج في انبوبة اختبار نظيفة وجافة.
- ٢ - اضع اليه ٢ سم<sup>٣</sup> من حامض الكبريتيك (ع١) رج المزيج.
- ٣ - اضع ٢ سم<sup>٣</sup> من يوديد البوتاسيوم الى النموذج المحمض.
- ٤ - املاً السحاحة والنهاية المدببة لها بمحلول ثايوسلفات الصوديوم القياس. ثم ثبتها بصورة عمودية على حامل حديدي.
- ٥ - ابدأ بعملية التسحيح الى ان يصبح لون المحلول في انبوبة الاختبار اصفر، ثم اضع اليه قطرة من محلول النشأ واستمر بعملية الى ان يتغير لون المحلول في انبوبة الاختبار من اللون الازرق الى عديم اللون. سجل حجم ثايوسلفات اللازم لأكمال التفاعل. كرر عملية التسحيح ثلاث مرات ثم استخرج معدل حجم ثايوسلفات الصوديوم اللازم لاختزال اليود المتحرر من تفاعل ايونات النحاس الموجود في النموذج مع يوديد البوتاسيوم كما في المعادلة الآتية:



٦ - استخراج نسبة النحاس في النموذج حسب القانون الآتي:  
حجم ثايوسلفات x العيارية = حجم النموذج x العيارية

$$\frac{\text{الوزن}}{\text{المكافئ}} = \text{العيارية}$$

$$\text{حجم ثايوسلفات} \times \text{العيارية} = \text{حجم النموذج} \times \frac{\text{وزن النحاس}}{63,5 \text{ غم/لتر}}$$

حيث ان 63,5 غم/ لتر هو الوزن المكافئ للنحاس

$$\text{حجم ثايوسلفات} \times 0,01 = 5 \times \frac{0,0635 \text{ غم/سم}^3}{5}$$

$$\dots = 100 \times \frac{\text{حجم ثايوسلفات} \times 0,01 \times 0,0635}{5} \% \text{ غم}$$

## التجربة السابعة عشر

### معايرة نترات الزئبق

#### الادوات المستعملة:

- ١ - جفنة خزفية نظيفة وجافة.
- ٢ - ماصة سعة ٥ سم<sup>٣</sup>.
- ٣ - سحاحة سعة ٢٥ سم<sup>٣</sup>.
- ٤ - ميزان مع علبة ائقال.
- ٥ - قنينة حجمية سعة ١٠٠ سم<sup>٣</sup>.
- ٦ - حامل حديدي مع ماسك.
- ٧ - بيكر عدد (٢).
- ٨ - قمع زجاجي.

#### المواد المستعملة:

- ١ - نترات الزئبق.
- ٢ - حامض النتريك المركز.
- ٣ - كلور يد الصوديوم النقي.
- ٤ - الكاشف داي فنيل كارbazon . S-Diphenylcarbazon

#### العمل:

ان نترات الزئبق يتفاعل مع كلور يد الصوديوم ، يتكون كلور يد الزئبق عديم الذوبان .  
اي ان ايونات الكلور تعمل على ازالة ايونات الزئبق في المحلول . فاذا اظهرت اية ايونات زائدة  
من ايونات الزئبق تتحد مع الكاشف داي فنيل كارbazon فيتلون المحلول بلون بنفسجي .

أ - تحضير محلول نترات الزئبق :

لتحضير ١٠٠ سم<sup>٣</sup> من محلول نترات الزئبق ٠,٠١ عياري احسب الوزن اللازم منها حسب القانون الآتي :

$$\frac{\text{الوزن اللازم لـ } \text{Hg}(\text{NO}_3)_2 \times \text{المكافئ} \times \text{العيارية} \times \text{الحجم المطلوب}}{1000} =$$

$$\text{الوزن المكافئ لـ } \text{Hg}(\text{NO}_3)_2 = \frac{2 \times 3 \times 16 + 2 \times 14 + 2 \times 16 \times 3}{2} = 276,3 \text{ غم}$$

$$\therefore \text{وزن } \text{Hg}(\text{NO}_3)_2 = \frac{100 \times 0,01 \times 276,3}{1000} = 0,2763 \text{ غم}$$

زن 0,2763 غم من نترات الزئبق اللامائي . ثم وضعها في قنينة حجمية سعتها 100 سم<sup>3</sup>، اصف اليها 50 سم<sup>3</sup> ماء مقطر ثم اصف 2 سم<sup>3</sup> من حامض النتريك المركز. رج المزيج جيداً الى ان يذوب جميع نترات الزئبق . اكمل الحجم الى حد العلاقة باضافة ماء مقطر. بذلك يكون قد حضرت 100 سم<sup>3</sup> من محلول نترات الزئبق 0,01 عياري .

ب — تحضير محلول قياس من كلوريد الصوديوم :  
تحضر 1000 سم<sup>3</sup> من محلول كلوريد الصوديوم 0,01 . يستخرج الوزن اللازم من كلوريد الصوديوم النقي حسب القانون الآتي :

$$\frac{\text{الوزن المكافئ} \times \text{العيارية} \times \text{الحجم المطلوب}}{1000} = \text{الوزن اللازم من NaCl}$$

$$\text{الوزن المكافئ لـ NaCl} = \frac{1 \times 35,5 + 1 \times 23}{1} = 58,5 \text{ غم}$$

$$\therefore \text{وزن NaCl} = \frac{1000 \times 0,01 \times 58,5}{1000} = 0,585 \text{ غم}$$

زن ٠,٥٨٥ غم من كلوريد الصوديوم النقي والجاف . ضعه في قنينة حجمية سعتها ١٠٠ سم<sup>٣</sup>، ثم اصف اليه ٥٠٠ سم<sup>٣</sup> ماء مقطر. رج الخليط الى ان يذوب كلوريد الصوديوم . اكمل الحجم الى حد العلامة باضافة ماء مقطر.

ج - تحضير محلول داي فنيل كاربازن:

ذوب ١٠٠ ملغم من الكاشف داي فنيل كاربازون في ١٠٠ سم<sup>٣</sup> من الكحول الايثيلي ٩٥٪. انقل المحلول الى قنينة قهوائية اللون واحفظه في ثلاجة.

د - التسحيح:

١ - املاً السحاحة والنهاية المدببة لها بمحلول كلوريد الصوديوم القياس (٠,٠١) عياري، ثم ثبتها بصورة عمودية على حامل حديدي.

٢ - ضع ٥ سم<sup>٣</sup> من محلول نترات الزئبقيك في جفنة خزفية نظيفة وجافة، ثم اصف الى محلول نترات الزئبقيك قطرة واحدة من الكاشف داي فنيل كاربازون، يتلون المحلول بلون بنفسجي.



٣ - ضع الجفنة الخزفية على قاعدة الحامل الحديدي تحت النهاية المدببة للسحاحة. افتح صنوبر السحاحة مع رج الجفنة الخزفية بهدوء الى ان يتغير لون المحلول من البنفسجي الى عديم اللون. سجل حجم NaCl اللازم لترسيب ايونات Hg<sup>2+</sup>

٤ - كرر عملية التسحيح ثلاث مرات ثم استخرج معدل حجم NaCl اللازم للتفاعل.

٥ - جد عيارية محلول نترات الزئبقيك حسب القانون العام:

$$\begin{array}{ccccccc} & \text{ع} & \times & \text{ح} & = & \text{ع} & \times & \text{ح} \\ & \text{Hg(NO}_3)_2 & & \text{Hg(NO}_3)_2 & & \text{NaCl} & & \text{NaCl} \\ & & & \text{ع} \times 0.01 & = & 0.01 \times & & \text{ح} \\ & & & \text{Hg(NO}_3)_2 & & & & \text{NaCl} \end{array}$$

$$\frac{0.01 \times \text{ح NaCl}}{0} = \text{ع Hg(NO}_3)_2$$



## التجربة الثامنة عشر

### إيجاد نسبة الكلور في النموذج

الادوات المستعملة: نفس ادوات التجربة السابقة.

المواد المستعملة:

- ١ - نموذج يحتوي على كلور.
- ٢ - محلول كلوريد الصوديوم القياس (٠,٠١) عياري.
- ٣ - محلول نترات الزئبقيك (٠,٠١) عياري.
- ٤ - الكاشف داي فنيل كارbazون.

العمل:

- أ - حضر محلول قياس من كلوريد الصوديوم ٠,٠١ عياري كما في التجربة السابقة.
- ب - حضر ١٠٠ سم<sup>٣</sup> من محلول نترات الزئبقيك (٠,٠١) عياري كما في التجربة السابقة.
- ج - التسحيح:
- ١ - املأ السحاحة والنهاية المدببة لها بمحلول نترات الزئبقيك (٠,٠١) عياري، ثم ثبتها بصورة عمودية على حامل حديدي.
- ٢ - ضع ٥ سم<sup>٣</sup> من محلول كلوريد الصوديوم القياس (٠,٠١) عياري في جفنة خزفية جافة ونظيفة.
- ٣ - أضف اليه قطرة واحدة من الكاشف داي فنيل كارbazون.
- ٤ - ضع الجفنة الخزفية المحتوية على محلول كلوريد الصوديوم القياس على قاعدة الحامل الحديدي تحت السحاحة مباشرة.
- ٥ - افتح صنبور السحاحة. مع رج الجفنة الخزفية الى ان تغير القطرة الأخيرة من محلول نترات الزئبقيك لون المحلول في الجفنة الخزفية من عديم اللون الى لون بنفسجي فاتح. سجل حجم محلول نترات الزئبقيك اللازم للتفاعل.



٦ - كرر العملية ثلاث مرات، ثم استخرج معدل حجم محلول نترات الزئبق.

٧ - احسب عيارية محلول نترات الزئبق حسب القانون العام:

$$\frac{\text{ح}}{\text{NaCl}} \times \frac{\text{ع}}{\text{NaCl}} = \frac{\text{ح}^1}{\text{Hg(NO}_3)_2} \times \frac{\text{ع}}{\text{Hg(NO}_3)_2} \dots\dots (١)$$

$$\therefore \frac{\text{ع}}{\text{Hg(NO}_3)_2} = \frac{\frac{\text{ح}^1}{\text{Hg(NO}_3)_2} \times \frac{\text{ع}}{\text{NaCl}}}{\frac{\text{ح}}{\text{NaCl}}} = \frac{0,01 \times 5}{1} \dots\dots (٢)$$

٨ - ضع ٥ سم<sup>٣</sup> من النموذج في جفنة خزفية نظيفة، ثم اصف اليه قطرة من داي فيل كاربازون.

٩ - ابدأ بعملية التسحيح الى ان يتغير لون النموذج من عديم اللون الى لون بنفسجي . سجل حجم محلول نترات الزئبق اللازم للتفاعل .

١٠ - كرر عملية التسحيح ثلاث مرات ثم استخرج معدل حجم محلول نترات الزئبق اللازم للتفاعل مع النموذج .

١١ - استخرج نسبة الكلور في النموذج (mg/L) حسب القانون الآتي:

$$\frac{\text{ح}}{\text{النموذج}} \times \frac{\text{ع}}{\text{النموذج}} = \frac{\text{ح}^2}{\text{Hg(NO}_3)_2} \times \frac{\text{ع}}{\text{Hg(NO}_3)_2}$$

بما ان عيارية النموذج هي عبارة عن تركيز الكلورايد في النموذج

$$\therefore \text{تركيز Cl} = \frac{\frac{\text{ح}^2}{\text{Hg(NO}_3)_2} \times \frac{\text{ع}}{\text{Hg(NO}_3)_2}}{\text{ح}^1 \text{ النموذج}}$$

وبتعويض عيارية  $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$  بما تساوي في المعادلة رقم (٢)

$$\frac{0,01 \times 5 \times \text{ح}^2}{\text{ح}^1 \text{Hg}(\text{NO}_3)_2} = \text{تركيز Cl}$$

حيث حجم النموذج = ٥ سم<sup>٣</sup>

$$\frac{0,01 \times \text{ح}^2}{\text{ح}^1 \text{Hg}(\text{NO}_3)_2} = \therefore \text{تركيز Cl}$$

بما ان عياري (١) = ١٠٠٠ mEq/L

$\therefore$  ٠,٠١ عياري = ١٠ mEq/L

$$\therefore \text{تركيز Cl بـ (mEq/L)} = \frac{\text{حجم } \text{Hg}(\text{NO}_3)_2 \text{ اللازم لمعايرة النموذج} \times 10}{\text{حجم } \text{Hg}(\text{NO}_3)_2 \text{ اللازم لمعايرة NaOH القياس}}$$

حيث ان (ح<sup>٢</sup>) هو حجم  $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$  اللازم لمعايرة النموذج و(ح<sup>١</sup>) حجم  $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$  اللازم لمعايرة كلوريد الصوديوم القياس.

## مصادر القسم العملي

1. Vogel "A Textbook of Quantitative - Inorganic analysis" Longmans, London 1964.
2. James T. Dabbins "Semi-Micro Qualitative New York, John Wiley & Sons, INC. 1951.
3. Morrison "Systematic Qualitative - analysis" Butterworths, London, 1961.
4. Holdeness & Lambert "Problems and worked Examples in Chemistry" Hinnann Educational books, London, 1965.

# محتويات الكتاب

## القسم النظري

### صفحة

٥	١ - مقدمة
٧	٢ - الكيمياء التحليلية طرقها وأهميتها
١٠	٣ - تركيب الذرة والواصر الكيميائية
١٤	٤ - النظائر والنشاط الإشعاعي
٢١	٥ - طرق تنقية المواد الكيميائية
٢٦	٦ - المحاليل
٢٦	٧ - المحلول الحقيقي
٣٢	٨ - المحلول الغروي
٣٩	٩ - قانون فعل الكتلة
٤٥	١٠ - الحاصل الأيوني
٤٧	١١ - الدالة الهيدروجينية PH
٥٠	١٢ - حاصل الذابة
٥٣	١٣ - المعادلات الأيونية
٥٤	١٤ - الدليل
٦٠	١٥ - التعادل
٦١	١٦ - التأكسد والاختزال
٦٩	١٧ - التفاعلات الأيونية والتوازن الأيوني
٦٩	١٨ - قانون التخفيف لاوستفالد
٧٣	١٩ - تأين حوامض متعددة القاعدة
٧٦	٢٠ - التحلل المائي النوعي والكمي للاملاح .
٨٧	٢١ - تأثير الأيون المشترك .
٩٤	٢٢ - محلول بفر (المنظم)
١٠١	٢٣ - الانتشار والتنافذ والضغط التنافذي
١٠٧	٢٤ - تحضير المحاليل القياسية
١٠٩	٢٥ - قياس الألوان
١١٤	٢٦ - جهاز سبكتروفوتومتر
١٢٣	٢٧ - التحليل الوزني

## القسم العملي:

- ١ - ارشادات هامة ١٢٧
- ٢ - التجربة الاولى: الادوات المستخدمة في التحليل الحجمي واستعمالاتها. ١٢٨
- ٣ - التجربة الثانية: الميزان وكيفية الوزن بالموازين الحساسة. ١٣٣
- ٤ - التجربة الثالثة: الكشف عن بعض الجذور اللافلزية. ١٣٥
- ٥ - التجربة الرابعة: الكشف عن جذور لافلزية اخرى. ١٣٧
- ٦ - التجربة الخامسة: معايرة هيدروكسيد الصوديوم. ١٣٩
- ٧ - التجربة السادسة: معايرة حامض الاوكزاليك بتفاعل التعادل. ١٤٢
- ٨ - التجربة السابعة: تعيين مقدار قاعدية ماء الشرب. ١٤٥
- ٩ - التجربة الثامنة: تعيين كمية كل من  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ,  $\text{NaOH}$  في المزيج. ١٤٨
- ١٠ - التجربة التاسعة: ايجاد كمية الامونيا في املاح الامونيوم. ١٥٢
- ١١ - التجربة العاشرة: معايرة محلول برمنغنات البوتاسيوم. ١٥٧
- ١٢ - التجربة الحادية عشر: معايرة حامض الاوكزاليك بتفاعل التأكسد والاختزال. ١٦٠
- ١٣ - التجربة الثانية عشر: ايجاد نسبة الحديد في النموذج. ١٦٢
- ١٤ - التجربة الثالثة عشر: ايجاد نسبة الكالسيوم في النموذج. ١٦٥
- ١٥ - التجربة الرابعة عشر: الاكسدة باليود ومعايرة ثايوسلفات الصوديوم. ١٦٨
- ١٦ - التجربة الخامسة عشر: ايجاد نسبة اليود في النموذج. ١٧٢
- ١٧ - التجربة السادسة عشر: ايجاد نسبة النحاس في النموذج. ١٧٤
- ١٨ - التجربة السابعة عشر: معايرة نترات الزئبقيك. ١٧٦
- ١٩ - التجربة الثامنة عشر: ايجاد نسبة الكلور في النموذج. ١٧٩